Landesdirektion Sachsen
Referat 45 C

Chemnitz, 10. November 2025
Bearbeiter/-in: Christina Scheinpflug
Tel.: +49 371 532-1453
Az.: C45-0127/220/29

Vorortbegehung am Schlosshang Lichtenwalde

Teilnehmer:

Fritzsche, Anja	Nabu Sachsen e. V.
Dr. Spangenberg, Rico	Landesnaturschutzbeauftragter
Scheinpflug, Christina	LDS
Friese, Jana	BI Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen
Barth, Kathrin	BI Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen
Müller, Jürgen	BI Kahlschlag in Lichtenwalde stoppen

Datum:
6. November 2025

Ort:
Lichtenwalde

Die Begehung erfolgte von der alten Mühle ausgehend entlang der Zschopau bis zur Hofwiese. Entlang des Weges im Bereich des Mühlgrabens waren noch keine Baumfällungen erfolgt, Bäume, die zur Fällung vorgesehen sind waren markiert. Eine stichprobenartige Betrachtung der in diesem Bereich markierten Bäume zeigte ein hohes Angebot an Spaltenquartieren (Stammrisse, abstehende Rindenschollen) und auch mindestens eine Spechthöhle. Die Brusthöhendurchmesser der Bäume lagen zwischen 40 – 50 cm.







Bei den gefällten Gehölzen handelt es sich um Bäume mit geringem, mittleren und hohen Stammdurchmesser sowie um einzelne Sträucher. Bei manchen Gehölzen, insbesondere bei Jungaufwuchs, bestehen ist die Notwendigkeit zur Fällung aufgrund der Verkehrssicherheit nicht ersichtlich.

Die Bäume wurden in Richtung Zschopau gefällt. Die Kronen liegen teilweise im Wasser, sodass eine Begutachtung nach Höhlen und Spalten nicht mehr möglich ist.



Mehrere Altbäume weisen Spalten oder Rindentaschen auf, die für Fledermäuse geeignet sind.

Die Begutachtung der vorhandenen Höhlen ergab, dass mindestens eine Höhle aufgrund von Eierschalenresten als Fortpflanzungsstätte von Meisen genutzt wurde. Im gleichen Baum empfand sich eine ausgefaulte Höhle, die eindeutig als Fledermausquartier diente. Aufgrund der großen Kotmenge die, sich am Höhlenboden befand ist von einem Wochenstubenquartier einer mittelgroßen Fledermausart auszugehen.

Folglich kam es im Zuge der Fällmaßnahmen zu einer Zerstörung einer Fortpflanzungs- und Ruhestätte.

Eine Ertüchtigung der Wege konnte nicht festgestellt werden. Bei einer maschinellen Bergung der gefällten Bäume ist davon auszugehen, dass weitere Gehölzfällungen bisher noch nicht markierter Gehölze mit Spalten und Höhlen notwendig würden.

Christina Scheinpflug
Referentin