

(a) screw
thread_top 004
(b) capsule
crack 016
(c) capsule
faulty_imprint 019
(d) tile
oil 000
(e) carpet
good 012
(f) leather
color 009
Image + GT
PaDiM
PatchCore
0.78 · FN
0.97 · FN
0.92 · FN
0.98 · FN
1.01 · FP
1.12 · TP
1.16 · TP
0.89 · FN
0.83 · FN
1.22 · TP
1.08 · FP
1.40 · TP
0.4
1 (threshold)
1.6
anomaly map / val. pixel threshold
GT dashed + halo
prediction solid