RELATÓRIO DE VISTORIA DE IMÓVEL

NOME COMPLETO	Tatiana Teste
DATA	28/10/2026
ENDEREÇO	Av. Litorânea, s/n, Porto das Dunas, Aquiraz-CE
ÁREA CONSTRUÍDA	124 m²
TIPO	Cond. Mandara – Bl. C08 / Apt 404

1. OBJETIVO

O presente laudo caracteriza-se pela inspeção predial, tendo como foco central o diagnóstico geral das patologias identificadas no imóvel. São apontadas anomalias construtivas e/ou falhas decorrentes da falta de manutenção, além da análise de riscos oferecidos aos usuários. O resultado consiste na identificação das anomalias e/ou falhas e na proposição de recomendações técnicas que atestem as condições de estabilidade, segurança e conservação adequadas. O documento deve ser utilizado para os fins relacionados ao recebimento de imóvel novo, obedecendo às devidas normas de desempenho, não podendo ser empregado isoladamente para outras finalidades jurídicas, financeiras ou administrativas sem a devida contextualização.

A utilização parcial, descontextualizada ou sem integridade deste laudo poderá conduzir a interpretações incorretas, não sendo de responsabilidade do profissional signatário quaisquer conclusões decorrentes do uso inadequado do documento. As conclusões e registros constantes neste laudo refletem exclusivamente as condições verificadas durante a inspeção, dentro das limitações técnicas, operacionais e de acesso existentes no momento da vistoria.

1.1 RELAÇÃO DE NORMAS TÉCNICAS UTILIZADAS

- ABNT NBR 15575 – Edificações habitacionais: desempenho
- ABNT NBR 5674 – Manutenção de edificações: procedimento
- ABNT NBR 9574 – Execução de impermeabilização: procedimento
- ABNT NBR 7200 – Execução de revestimento de paredes e tetos: procedimento
- ABNT NBR 16747 – Inspeção predial: diretrizes, conceitos, terminologia e procedimento

2. DADOS INICIAIS

Edificação residencial concluída, em estrutura de concreto armado, laje nervurada, alvenaria de tijolo cerâmico, esquadrias de alumínio e vidro, piso em porcelanato.

Área construída de aproximadamente 124m², composta de: Sala de estar, Cozinha, Lavabo social, Suíte 1, Suíte 2, Suíte master, Varanda, Área de serviço.

3. METODOLOGIA

3.1 Fase inicial e documental

Entrevista com os proprietários e responsáveis legais pelo imóvel e levantamento preliminar de dados da edificação, visando ao cadastro de problemas já detectados e de níveis de expectativa dos usuários; levantamento de documentação técnica da edificação.

3.2 Vistoria das áreas da edificação

Levantamento de todas as anomalias e/ou falhas existentes e aparentes da edificação relacionadas a problemas de origem construtiva.

3.3 Elaboração do laudo

Elaboração de relatório fotográfico juntamente com a descrição e classificação das anomalias e/ou falhas quanto ao grau de risco, determinação das prioridades e respectivas recomendações técnicas.

4. SISTEMAS CONSTRUTIVOS INSPECIONADOS

- Fachadas e alvenarias de fechamento

- Revestimentos
- Esquadrias
- Louças e metais
- Instalações hidráulicas e sanitárias
- Instalações elétricas

Observação: APT SEM ENERGIA E SEM ILUMINAÇÃO

5. PRESSUPOSTOS, RESSALVAS E CONDIÇÕES LIMITANTES

5.1 Pressupostos

Que o acesso disponibilizado ao imóvel foi suficiente para a realização da inspeção visual dos ambientes e elementos aparentes. Que as informações fornecidas pelas partes interessadas, construtora e proprietário, são verdadeiras e refletem a realidade dos fatos. Que não ocorreram intervenções ou substituições durante a vistoria.

5.2 Ressalvas

- A vistoria possui caráter exclusivamente visual e não corresponde a perícia de engenharia, auditoria técnica ou avaliação estrutural.
- Não foram realizados ensaios, medições instrumentais, testes de desempenho, análises laboratoriais ou verificações especializadas.
- O funcionamento de equipamentos, instalações e sistemas foi avaliado apenas de forma aparente e nas condições existentes durante a inspeção, não sendo possível garantir desempenho futuro, vida útil remanescente ou ausência de defeitos ocultos.
- Elementos encobertos por móveis, objetos, forros, revestimentos, painéis, divisórias, vegetação ou quaisquer obstáculos podem não ter sido integralmente avaliados.
- Não foram verificadas as condições internas de fundações, vigas, pilares, lajes, tubulações embutidas, impermeabilização, sistemas enterrados ou quaisquer componentes não visíveis.
- A inexistência de registro fotográfico de determinado elemento não implica necessariamente sua inexistência, ausência de dano ou existência de condição particular, devendo o laudo ser interpretado em seu conjunto.

5.3 Condições limitantes

- As constatações apresentadas restringem-se às condições na data e horário da vistoria, não abrangendo alterações posteriores decorrentes do uso, intempéries, acidentes, vandalismo, manutenção inadequada ou intervenções realizadas após a inspeção.
- Este laudo não possui a finalidade de determinar autoria, responsabilidade civil, valor de reparos, custo de manutenção ou quantificação financeira de eventuais danos, salvo quando expressamente contratado para tal finalidade.
- A identificação de vícios ocultos, defeitos internos, infiltrações intermitentes, falhas eventuais de equipamentos ou manifestações patológicas não aparentes está fora do escopo deste trabalho.

6. ITENS VERIFICADOS

SALA DE ESTAR				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS	X			
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)		X		RETOQUES A SEREM FEITOS
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)	X			
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)	X			
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)			X	REVESTIMENTO COM IRREGULARIDADES, PEÇAS DESNIVELADAS
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)	X			
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)	X			
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	X			
QUADRO DG	X			

COZINHA				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS				
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)				
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)				
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)				
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)				
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)				
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)				
LOUÇAS E METAIS (BANCADAS, CUBAS)				
TORNEIRAS, SIFÃO E REGISTROS (PRESSÃO E VAZAMENTOS)			X	SIFÃO COM VAZAMENTO
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				

LAVABO SOCIAL				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS				
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)				
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)				
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)				
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)				
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)				
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)				
LOUÇAS E METAIS (BANCADAS, CUBAS)				
TORNEIRAS, SIFÃO E REGISTROS (PRESSÃO E VAZAMENTOS)				
CHUVEIRO E DESCARGA				
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				

SUÍTE 1				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS				
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)				
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)				
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)				
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)				
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)				
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)				
LOUÇAS E METAIS (BANCADAS, CUBAS)				
TORNEIRAS, SIFÃO E REGISTROS (PRESSÃO E VAZAMENTOS)				
CHUVEIRO E DESCARGA				
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				

SUÍTE 2				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS				
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)				
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)				
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)				
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)				
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)				
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)				
LOUÇAS E METAIS (BANCADAS, CUBAS)				
TORNEIRAS, SIFÃO E REGISTROS (PRESSÃO E VAZAMENTOS)				
CHUVEIRO E DESCARGA				
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				


SUÍTE MASTER				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS				
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)				
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)				
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)				
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)				
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)				
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)				
LOUÇAS E METAIS (BANCADAS, CUBAS)				
TORNEIRAS, SIFÃO E REGISTROS (PRESSÃO E VAZAMENTOS)				
CHUVEIRO E DESCARGA				
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				

VARANDA				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS				
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)				
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)				
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)				
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)				
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)				
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)				
GUARDA CORPO (FIXAÇÃO E ACABAMENTO)				


ÁREA DE SERVIÇO				
ITENS A VERIFICAR	BOA	REGULAR	RUIM	OBSERVAÇÕES
TOMADAS, INTERRUPTORES E LÂMPADAS				
PAREDES E RODAPÉ (PINTURA E EMASSAMENTO)				
FORRO (PINTURA E EMASSAMENTO)				
PORTAS (FECHADURAS E AVARIAS)				
PISOS E REVESTIMENTOS (REJUNTE, IRREGULARIDADES E NÍVEL)				
ESTRUTURA (FISSURAS, RACHADURAS, DESPLACAMENTO)				
JANELAS E ESQUADRIAS (TRILHO, TRAVA, VIDROS)				
TORNEIRAS, SIFÃO E REGISTROS (PRESSÃO E VAZAMENTOS)				
GUARDA CORPO (FIXAÇÃO E ACABAMENTO)				

7. REGISTROS FOTOGRÁFICOS


SALA DE ESTAR



REVESTIMENTO DESNIVELADO



RETOQUE ACIMA DA PORTA



TETO SEM OBSERVAÇÕES

8. NÃO CONFORMIDADES E SOLUÇÕES TÉCNICAS

O QUE FOI ENCONTRADO?	POR QUE É UM PROBLEMA?	O QUE A CONSTRUTORA DEVE FAZER?
Sala de estar: RETOQUES A SEREM FEITOS	Prejudica a estética	Nivelar com nova demão e refazer a pintura
Sala de estar: REVESTIMENTO COM IRREGULARIDADES, PEÇAS DESNIVELADAS	Acidentes ou danificação da mobília	Substituir as peças registradas
Cozinha: SIFÃO COM VAZAMENTO	Pode causar infiltrações e mofo em móveis	Substituir componentes ou ajustar

9. LAUDO

O imóvel Cond. Mandara – Bl. C08 / Apt 404, Aquiraz-CE apresenta-se, no geral, em bom estado de conservação. Todavia, foram identificados vícios e/ou falhas específicas que impactam diretamente o uso diário do imóvel e o bem-estar da família, sendo necessária atenção por parte da construtora na resolução dos seguintes itens:

- Retoques a serem feitos
- Revestimento com irregularidades, peças desniveladas
- Sifão com vazamento

Recomendamos que o construtor realize os devidos ajustes e correções necessários para manter a qualidade, segurança e conforto do imóvel para os moradores. Esta vistoria seguiu as normas e diretrizes listadas no item 1.1, em especial a ABNT NBR 15575, que estabelece requisitos de desempenho da edificação.

10. CONCLUSÕES

Diante das inconformidades técnicas construtivas verificadas no imóvel vistoriado, classificamos a edificação de Tatiana Teste, de maneira global, com GRAU DE RISCO BAIXO, ou seja, falhas de ordem estética ou de manutenção, sem risco à segurança. É necessário, antes do início da utilização da edificação, que sejam sanados todos os apontamentos feitos neste relatório para que não tragam prejuízo ao proprietário.

GRAU DE RISCO GLOBAL: BAIXO

11. ENCERRAMENTO

Este laudo técnico de vistoria de recebimento de imóvel é composto por 6 páginas e foi elaborado por Werlisson Padre Serafim, Técnico em Edificações, CFT-0000000000 (exemplo).

WERLISSON PADRE SERAFIM
Técnico em Edificações, CFT-0000000000 (exemplo)
Responsável pela elaboração do relatório
Eusébio, 28 de outubro de 2026