DOUGLAS GOMES CREMASCO
Rua Cotinga, 50, Vila Nova Curuçá - São Paulo – SP

Laudo de Vistoria de Entrada

Código - Edificio Monza


Sobre o imóvel

Data da vistoria	06/11/2026 11:34
Endereço	Rua da Consolação, 2796, Ap 104 – Cerqueira César – São Paulo/SP
Total de fotos	460
Total de vídeos	0
Vistoriador(a)	Douglas Gomes Cremasco
Intervenientes	

Informações

Metragem: 140.00m²
Mobília: Super mobiliado

Localização



Link google maps: https://www.google.com/maps/@-23.5604995,-46.6680476,17.5z

Fachada



Critérios de Avaliação de Estado de Conservação

NOVO: Primeiro Uso.
BOM: Sem sinais de desgastes ou com pequenas irregularidades.
REGULAR: Com avarias.
RUIM: Com danos graves/relevantes.

Dependências

1. Área de Serviço



1.1. Paredes – ● Em estado Bom;











1.2. Interruptores – ● Em estado Bom;



1.3. Tomadas – ● Em estado Bom;










1.4. Iluminação – ● Em estado Bom;





1.5. Janelas – ● Em estado Bom;








1.6. Piso – ● Em estado Bom;





1.7. Teto – ● Em estado Bom;



1.8. Torneira – ● Em estado Bom;







1.9. Tanque – ● Em estado Bom;





1.10. Varal – ● Em estado Bom;







1.11. Aquecedor – ● Em estado Bom;







1.12. Máquina de lavar – ● Em estado Bom;











2. Cozinha





2.1. Pintura – ● Em estado Bom;












2.2. Teto – ● Em estado Bom;




2.3. Piso – ● Em estado Bom;





2.4. Interruptores – ● Em estado Bom;





2.5. Tomadas – ● Em estado Bom;







2.6. Porta – ● Em estado Bom;












2.7. Torneira – ● Em estado Bom;





2.8. Pia – ● Em estado Bom;





2.9. Armário – ● Em estado Bom;



















2.10. Gabinete – ● Em estado Bom;















2.11. Iluminação – ● Em estado Bom;





2.12. Balcão/Bancada – ● Em estado Bom; Observações: Leve marca branca na parte superior central da peça.;








2.13. Quadro Elétrico – ● Em estado Bom;





2.14. Campainha – ● Em estado Bom;





2.15. Micro-ondas – ● Em estado Bom;





2.16. Coifa – ● Em estado Bom;





2.17. Fogão – ● Em estado Bom;







2.18. Bancos – ● Em estado Bom;









2.19. Espelhos – ● Em estado Bom;





2.20. Interfone – ● Em estado Bom;






3. Sala



3.1. Pintura – ● Em estado Bom;


















3.2. Teto – ● Em estado Bom;







3.3. Interruptores – ● Em estado Bom;





3.4. Tomadas – ● Em estado Bom;











3.5. Janelas – ● Em estado Bom;















3.6. Porta – ● Em estado Bom;













3.7. Iluminação – ● Em estado Bom;







3.8. Armário – ● Em estado Bom;







3.9. Piso – ● Em estado Bom;











3.10. Mesa – ● Em estado Bom;







3.11. Cadeiras – ● Em estado Bom;











3.12. Prateleiras – ● Em estado Bom;






3.13. Acessórios – ● Em estado Bom;











3.14. Adega – ● Em estado Bom;







3.15. Sofá – ● Em estado Bom;















3.16. Poltrona – ● Em estado Bom;





3.17. Cortinas – ● Em estado Bom;









3.18. Espelho – ● Em estado Bom;







3.19. Porta 02 – ● Em estado Bom; Observações: Item sem chaves.;













4. Banheiro



4.1. Pintura – ● Em estado Bom;








4.2. Paredes – ● Em estado Bom;







4.3. Teto – ● Em estado Bom;




4.4. Interruptores – ● Em estado Bom;





4.5. Janelas – ● Em estado Bom;






4.6. Porta – ● Em estado Bom;













4.7. Armário – ● Em estado Bom;





4.8. Gabinete – ● Em estado Bom; Observações: Leve estufamento ou reparo irregular nas gavetas superiores, gaveta maior com leve sujidade.;















4.9. Descarga – ● Em estado Bom;









4.10. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom;







4.11. Torneira – ● Em estado Bom;






4.12. Pia – ● Em estado Bom;







4.13. Piso – ● Em estado Bom;





4.14. Espelho – ● Em estado Bom;



4.15. Acessórios – ● Em estado Bom;








4.16. Chuveiro – ● Em estado Bom;











4.17. Iluminação – ● Em estado Bom;





4.18. Ducha Higiênica – ● Em estado Bom;






4.19. Ralo – ● Em estado Bom;







5. Quarto 02




5.1. Pintura – ● Em estado Bom; Observações: Pequenas falhas de tonalidade na região média/superior da parede da direita.;















5.2. Teto – ● Em estado Bom;




5.3. Interruptores – ● Em estado Bom;



5.4. Tomadas – ● Em estado Bom;








5.5. Iluminação – ● Em estado Bom;






5.6. Piso – ● Em estado Bom;







5.7. Armário – ● Em estado Bom;








5.8. Porta – ● Em estado Bom;












5.9. Janelas – ● Em estado Bom;











5.10. Mesa de Cabeceira – ● Em estado Bom;





5.11. Cama – ● Em estado Bom;


06/11/2026 09:57:21


06/11/2026 09:57:23


06/11/2026 09:57:28


06/11/2026 09:57:30


6. Quarto 03



6.1. Pintura – ● Em estado Bom;










6.2. Teto – ● Em estado Bom;



6.3. Interruptores – ● Em estado Bom;



6.4. Tomadas – ● Em estado Bom;





6.5. Iluminação – ● Em estado Bom; Observações: Fita LED acima da cabeceira desfuncional, interrompida.;








6.6. Armário – ● Em estado Bom;









6.7. Piso – ● Em estado Bom;











6.8. Porta – ● Em estado Bom;











6.9. Janelas – ● Em estado Bom;









6.10. Balcão/Bancada – ● Em estado Bom;









6.11. Cadeira – ● Em estado Bom;





6.12. Persiana – ● Em estado Bom;







7. Quarto Suíte




7.1. Porta – ● Em estado Bom; Observações: Item sem chaves.;















7.2. Piso – ● Em estado Bom; Observações: Leve desgaste superficial do verniz e perda de pigmentação (desbotamento) das peças de taco de madeira proximo a varanda.;













7.3. Iluminação – ● Em estado Bom;





7.4. Tomadas – ● Em estado Bom;













7.5. Interruptores – ● Em estado Bom;



7.6. Pintura – ● Em estado Bom;










7.7. Armário – ● Em estado Bom; Observações: Leve risco de contato nas portas do meio da peça, região média.;


06/11/2026 09:33:07


06/11/2026 09:33:20


06/11/2026 09:33:50


06/11/2026 09:34:13


06/11/2026 09:34:32


06/11/2026 09:34:51



7.8. Cama – ● Em estado Bom;







7.9. Mesa de Cabeceira – ● Em estado Bom; Observações: Leve avaria na região superior.;







7.10. Poltrona – ● Em estado Bom;





7.11. Ar Condicionado – ● Em estado Bom;









7.12. Porta Sacada – ● Em estado Bom;









7.13. Parapeito – ● Em estado Bom; Observações: Pedra com trincas e fissuras.;









8. Banheiro Suite




8.1. Teto – ● Em estado Bom;







8.2. Pintura – ● Em estado Bom;









8.3. Paredes – ● Em estado Bom;












8.4. Piso – ● Em estado Bom;





8.5. Interruptores – ● Em estado Bom;



8.6. Descarga – ● Em estado Bom;







8.7. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom;














8.8. Pia – ● Em estado Bom;







8.9. Torneira – ● Em estado Bom;







8.10. Gabinete – ● Em estado Bom; Observações: Pequenas marcas de contato na prateleira abaixo da pia e no compartimento da direita, regiao inferior.;


06/11/2026 09:20:52



06/11/2026 09:21:05


06/11/2026 09:21:07


06/11/2026 09:21:09



06/11/2026 09:21:14


06/11/2026 09:21:17








8.11. Espelho – ● Em estado Bom;





8.12. Porta – ● Em estado Bom;











8.13. Acessórios – ● Em estado Bom;











8.14. Iluminação – ● Em estado Bom;





8.15. Janelas – ● Em estado Bom;







8.16. Chuveiro – ● Em estado Bom;










8.17. Ducha Higiênica – ● Em estado Bom;





8.18. Ralo – ● Em estado Bom;





9. Quarto de Serviço





9.1. Iluminação – ● Em estado Bom;







9.2. Pintura – ● Em estado Bom;











9.3. Armário – ● Em estado Bom; Observações: Item pessoais e restos de reforma na parte interna.;









9.4. Porta – ● Em estado Bom;











9.5. Tomadas – ● Em estado Bom;







9.6. Interruptores – ● Em estado Bom;




9.7. Piso – ● Em estado Bom;





9.8. Teto – ● Em estado Bom;



10. Banheiro de Serviço



10.1. Teto – ● Em estado Bom;



10.2. Paredes – ● Em estado Bom;










10.3. Piso – ● Em estado Bom;





10.4. Interruptores – ● Em estado Bom;



10.5. Iluminação – ● Em estado Bom;





10.6. Pia – ● Em estado Bom;





10.7. Torneira – ● Em estado Bom;





10.8. Descarga – ● Em estado Bom;







10.9. Vaso Sanitário – ● Em estado Bom;








10.10. Chuveiro – ● Em estado Regular; Observações: Item com vazamento na parte superior, sugerivel visita técnica para manutenção.;





10.11. Acessórios – ● Em estado Bom;




11. Corredor



11.1. Pintura – ● Em estado Bom;












11.2. Iluminação – ● Em estado Bom;





11.3. Teto – ● Em estado Bom;





11.4. Interruptores – ● Em estado Bom;




11.5. Porta – ● Em estado Bom;












11.6. Piso – ● Em estado Bom;





Parecer do vistoriador

Imóvel limpo/baixa sujidade, salvo armários da área de serviço, com resíduos de reforma. Pintura em bom estado, latex de qualidade nas portas e paredes. Cores predominantes branco e cinza.
Armários, no geral, em bom estado, com exceção do gabinete do banheiro social, com leves avarias e sujidade nas gavetas.
Móveis de cozinha em boas condições, sem sinais de avaria.
Sugerível reparo no chuveiro de serviço.
No momento da inspeção não foi constatado vicios elétricos.
Câmera térmica indicou pontos hidráulicos em bom estado, sem vazamentos ou vícios.

Imóvel em condições habitáveis .

Observação

- O prazo de conferência desse laudo é definido por Contrato com a Imobiliária após o recebimento das chaves, caso isto não ocorra dentro do prazo, o mesmo não será aceito.
- Conferi e concordo com o Auto de Vistoria do imóvel por mim locado, comprometo-me a fazer por conta todas as irregularidades que por ventura surgirem no imóvel a partir da data da assinatura do presente, tais como: goteiras, defeitos na instalação elétrica, hidráulica, e outros, são de minha responsabilidade a conservação do imóvel até a data da entrega real e efetiva do mesmo.
- Conforme consta neste Laudo de Vistoria, comprometo-me a entregar o imóvel nas mesmas condições na qual encontrei quando da locação, na minha rescisão o do contrato.

QRCode das Mídias

Utilize este Qrcode para baixar o arquivo com as fotos e vídeos em tamanho original deste laudo de vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/ONfexAXF/

QRCode para Contestação

Utilize este Qrcode para contestar algum item desta vistoria ou utilize o link: https://vistoria.me/g/alVoUXDQ/
Você pode contestar esta vistoria em até 5 dia(s) de forma online.

Assinaturas



Vistoriador *- Douglas Gomes Cremasco*