



ГЛАВГОССТРОЙНАДЗОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СТРОЙЭКСПЕРТ»

ул. Кулакова, д. 20, стр. 1Л,
г. Москва, 123592

тел.: (495) 123-35-30
e-mail: stroyexpert@mosreg.ru


Отчет по результатам выполнения работы «Участие при проведении Главным управлением государственного строительного надзора Московской области осмотра и составлении протокола осмотра, в том числе фото- и видеофиксации нарушений обязательных требований, в рамках регионального государственного строительного надзора на территории Московской области» от «13» января 2025 № НН002

Информация об объекте капитального строительства		
1	Округ/район	г.о. Ступино
2	Местоположение	Московская область, городской округ Ступино, кадастровый номер земельного участка 50:33:0020248:677
3	Наименование объекта капитального строительства	«Здание подстанции скорой медицинской помощи на 5 бригад в смену государственного бюджетного учреждения здравоохранения Московской области «Московская областная станция скорой медицинской помощи по адресу: Московская область, г.о. Ступино, рп. Михнево»»

Виды визуально оцениваемых работ подготовительного периода				
	Наименование визуально оцениваемых работ	Проектные характеристики	Фактические характеристики	Соответствует / Не соответствует
1	Освобождение строительной площадки для производства строительно-монтажных работ (расчистка территории, снос строений до начала работ основного периода)	Предусмотрено	Выполнено	Соответствует
2	Устройство временных дорог (приблизительное расположение, материал, наличие водоприемных канав)	Предусмотрено, материал: железобетонные дорожные плиты ПДН-18	Частично выполнено из ж/б плит, частично из щебня, работы не завершены	Не соответствует

3	Устройство инвентарных временных ограждений строительной площадки (приблизительное расположение, материал)	Предусмотрено, материал: металлический лист с мелкой перфорацией	Выполнено из пластиковой сетки, приблизительное расположение соответствует, целостность нарушена	Не соответствует
4	Устройство въезда-выезда с организацией в необходимых случаях контрольно-пропускного пункта (приблизительное расположение)	Предусмотрен один въезд-выезд	Имеется, приблизительное расположение соответствует, также имеется второй въезд-выезд, не предусмотренный проектом	Не соответствует
5	Размещение мобильных (инвентарных) зданий и сооружений (приблизительное расположение, количество, наличие водоприемных канав)	Предусмотрено в количестве 7 единиц	Имеется в количестве 2 единиц, приблизительное расположение не соответствует	Не соответствует
6	Устройство складских площадок (приблизительное расположение, материал)	Предусмотрено, материал не регламентирован	Имеется, приблизительное расположение не соответствует	Не соответствует
7	Пункты очистки или мойки колес транспортных средств на выездах (наличие, функционирование, оборотный цикл)	Предусмотрено	Имеется	Соответствует
8	Устройства или бункеры для сбора мусора (приблизительное расположение, количество)	Предусмотрено	Отсутствует	Не соответствует
9	Информационные щиты на въезде на объект (наличие)	Предусмотрено	Отсутствует	Не соответствует
10	Стенд пожарной защиты (наличие)	Предусмотрено	Отсутствует	Не соответствует

Результаты фотофиксации
Фото 1 (Общий вид)



(13.01.2025)

Условные обозначения:

- - Элементы, не соответствующие Проекту
- - Элементы, соответствующие Проекту
- - Требуемое размещение элементов по Проекту
- - Отсутствующие элементы, предусмотренные Проектом

О1 – Внутриплощадочные временные дороги (Не соответствует)

О2 – Въезд-выезд (Не соответствует)

О3 – Временное ограждение строительной площадки (Не соответствует)

О4 – Мобильные здания и сооружения (Не соответствует)

О5 – Складские площадки (Не соответствует)

О6 – Пункт мойки колес (Имеется)

О7 – Бункер для сбора мусора (Отсутствует)

О8 – Место установки информационного щита (Отсутствует)

О9 – Место установки стенда пожарной защиты (Отсутствует)

Фото 2 (Общий вид)



(13.01.2025)

Фото 3 (Места устройства временных дорог, временных ограждений, мобильных зданий и сооружений, складских площадок, бункера для сбора мусора, информационного щита, стендов пожарной защиты согласно ПОС)



(13.01.2025)

Фото 4 (Места устройства временных дорог, временных ограждений, мобильных зданий и сооружений, складских площадок, бункера для сбора мусора, информационного щита, стенд пожарной защиты согласно ПОС)




Фото 5 (Устройство въезда-выезда, мобильных зданий и сооружений, складских площадок в нарушение ПОС)




Фото 6 (Устройство въезда-выезда, мобильных зданий и сооружений, складских площадок в нарушение ПОС)



(13.01.2025)