


Attività di Analisi del Malware

Analisi Statica:




Da queste prime due foto possiamo trovare sia il codice 5A4D nella prima foto mentre nella seconda foto possiamo trovare le iniziali MZ nel linguaggio ASCII che sta ad indicare che è un file eseguibile






Da questa foto si può visualizzare invece la lingua delle icone in questo caso olandese (lang:1043) mentre per Version Info e Configuration File è scritto in inglese (lang: 1033)




Da quest'ultima invece ho avviato una scansione dandomi questi due file Borland Delphi V 4.0 e Borland Delphi V 3.0 e facendo una ricerca questi due file permettono di creare e compilare un codice malevolo, offuscare il codice e automatizzare azioni dannose.

Analisi Dinamica:



Tramite l'utilizzo di Process Monitor ho analizzato le richieste una volta avviato il malware per prima cosa ho visto che mi riportava ad una pagina e ho analizzato anche le richieste di rete come si può vedere dalla seconda foto.

Analisi con viru total:



Facendo l'analisi nei file mi ha riscontrato un Trojan.