

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Cliente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

90%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		
TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	



TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
----------------------------	--------------------	--

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Item não aplicável	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 22 vdc		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 26.3 vdc		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	
---	----------	--

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre- frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Item não aplicável	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	
--------------------------	--	--



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a limpeza das baterias



LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Item não aplicável



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

APONTAMENTOS OU SUGESTÕES



Usca apresenta falha no sensor pressão do óleo lubrificante, esse modelo de controlador, não possibilita a reprogramação em outra entrada analógica do controlador

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano manutenção

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
07/05/2026 06:55:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
07/05/2026 07:21:00

PLACAS DO VEÍCULO
Qso0c16

COORDENADAS GPS
-23.5805367, -46.6575417 (-23.5805367; -46.6575417)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
--	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	há pequeno vazamento no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL


100%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		
TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	



TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	N/A	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA

Visualmente em boas condições



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR

Item não aplicável

RUIDOS ANORMAIS

Sem ruídos anormais

VIBRAÇÃO EXCESSIVA

Sem vibração excessiva

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA

Item não aplicável

NÍVEL DE SOLUÇÃO

Solução em nível e ok

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
21 vdc

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 28 vdc		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	



TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS

Sem ruídos
anormais



REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Item não
aplicável

REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM

Item não
aplicável

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a
limpeza geral
do gerador



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a limpeza das baterias



LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a limpeza do comando



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Necessário substituir boia de combustível do tanque diário do grupo gerador número 2

APONTAMENTOS OU SUGESTÕES



APONTAMENTOS OU SUGESTÕES



APONTAMENTOS OU SUGESTÕES



ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano manutenção

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
07/05/2026 06:30:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
07/05/2026 06:55:00

PLACAS DO VEÍCULO
Qso0c16

COORDENADAS GPS
-23.5810609, -46.6582025 (-23.5810609; -46.6582025)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
--	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

90%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		
TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	temperatura do pré- aquecimento não aceitável	
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	N/A	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	
 		
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO		
TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Item não aplicável	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	
BATERIAS		
DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 21 vdc		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 28vdc		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	
TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
		
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM

Item não aplicável

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a limpeza geral do gerador



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a limpeza das baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a limpeza do comando



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Necessário substituir chicote da fiação do pré aquecimento.

APONTAMENTOS OU SUGESTÕES



necessário substituir fiação do pré aquecimento.

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano manutenção

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura

Anderson

FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)




FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
07/05/2026 06:06:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
07/05/2026 06:25:00

PLACAS DO VEÍCULO
Qso0c16

COORDENADAS GPS
-23.5810634, -46.6577244 (-23.5810634; -46.6577244)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANUTESP

Relatório gerado no **Produtivo**