

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Ciente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

100%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR

Motor aquecido
e temperatura
ok



TENSÃO DAS CORREIAS

Tensão das
correias ok

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.

Não há
vazamentos no
sistema

VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.

não há
vazamento de
óleo
lubrificante

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.

Não há
vazamentos de
óleo diesel

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO		
TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	
BATERIAS		
DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)		
22		

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos apertados e verificados

TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)
26.3

CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR

Corrente ok

CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR

Conforme

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS

Ajustes padrões ok

CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Ajustes padrões ok

REGULAGEM DE TENSÃO

Ajustes padrões ok

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA

Ajustes padrões ok

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?

Não houve sobre-tensão

SUB-TENSÃO

Não houve sub-tensão

SUB-FREQUÊNCIA

Não houve sub-frequência

SOBRE FREQUÊNCIA

Não houve sobre-frequência

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Realizado remoção de pó	
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	
		
LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	
		
LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura

Adriano


Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura

Tibério Roso

FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA




FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
23/07/2026 07:00:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
23/07/2026 07:45:00

PLACAS DO VEÍCULO
FX14J40

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
--	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBUSTÍVEL

100%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 17.8		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos
apertados e
verificados



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)
27

CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR

Corrente ok

CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR

Conforme

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS

Ajustes
padrões ok

CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE TENSÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA

Ajustes
padrões ok

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?

Não houve
sobre-tensão

SUB-TENSÃO

Não houve
sub-tensão

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Realizado remoção de pó	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	
--------------------------	--------------------------------------	--



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a limpeza das baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios, grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura

Tibério Roso

FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

23/07/2026 06:00:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS

23/07/2026 07:00:00

PLACAS DO VEÍCULO

FX14J40

COORDENADAS GPS

-23.5811358, -46.6582686 (-23.5811358; -46.6582686)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
--	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

100%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 20.6		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos
apertados e
verificados



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)
27.7

CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR

Corrente ok

CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR

Conforme

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS

Ajustes
padrões ok

CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE TENSÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA

Ajustes
padrões ok

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?

Não houve
sobre-tensão

SUB-TENSÃO

Não houve
sub-tensão

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Realizado remoção de pó	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	
--------------------------	--------------------------------------	--



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a limpeza das baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios, grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura

Tibério Roso

FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)




FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
23/07/2026 05:00:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
23/07/2026 06:00:00

PLACAS DO VEÍCULO
FX14J40

COORDENADAS GPS
-23.5811661, -46.6582977 (-23.5811661; -46.6582977)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
--	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

100%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 23		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos
apertados e
verificados



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)
26.3

CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR

Corrente ok

CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR

Conforme

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS

Ajustes
padrões ok

CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE TENSÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA

Ajustes
padrões ok

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?

Não houve
sobre-tensão

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	
--------------------------	--------------------------------------	--



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a limpeza das baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo

Adriano

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável

Tibério Roso

Assinatura

Tibério Roso

FOTOS


FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



545.7 hs

FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
08/07/2026 07:00:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
08/07/2026 08:00:00

PLACAS DO VEÍCULO
FX14J40

COORDENADAS GPS
-23.5808926, -46.6576774 (-23.5808926; -46.6576774)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
--	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

100%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 21		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
		
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)	26.5	
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	
TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Realizado remoção de pó	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	
LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	
LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios, grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura

Tibério Roso

FOTOS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
08/07/2026 06:00:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
08/07/2026 07:00:00

PLACAS DO VEÍCULO
FX14J40

COORDENADAS GPS
-23.5808031, -46.6576327 (-23.5808031; -46.6576327)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
--	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

100%


MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem rechaduras ou vazamentos



MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem rechaduras ou vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 21.8		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
		
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 26.6		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	
TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	
---------------------------------	--------------------------------------	--



LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	
LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios, grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura

Tibério Roso

FOTOS


FOTOS DA SALA




FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
08/07/2026 05:00:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
08/07/2026 06:00:00

PLACAS DO VEÍCULO
FX14J40

COORDENADAS GPS
[-23.580839, -46.6576325 \(-23.580839; -46.6576325\)](#)