

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Ciente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há
vazamentos de
óleo
lubrificante



**NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE
COMBÚSTIVEL**

90%

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR


MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR

Motor aquecido
e temperatura
ok



TENSÃO DAS CORREIAS

Tensão das
correias ok

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.

Não há
vazamentos no
sistema

VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.

não há
vazamento de
óleo
lubrificante

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	



TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
----------------------------	--------------------	--

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Item não aplicável	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Item não aplicável	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nível e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 22 vdc		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Item não aplicável	
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 27 vdc		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

**CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO
RETIFICADOR**

Conforme

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS

Ajustes
padrões ok

CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE TENSÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA

Ajustes
padrões ok

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?

Não houve
sobre-tensão

SUB-TENSÃO

Não houve
sub-tensão

SUB-FREQUÊNCIA

Não houve
sub-frequência

SOBRE FREQUÊNCIA

Não houve
sobre-
frequência

TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO

Testes com
carga com
êxito

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS

Sem ruídos
anormais

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Item não
aplicável

REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM

Item não
aplicável

LIMPEZA GERAL

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a
limpeza geral
do gerador



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a
limpeza das
baterias



LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a
limpeza do
comando



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano manutenção

Assinatura

ADRIANO

Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
16/04/2026 07:10:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
16/04/2026 07:41:00

PLACAS DO VEÍCULO
Qso0c16

COORDENADAS GPS
-23.5805937, -46.6574584 (-23.5805937; -46.6574584)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Ciente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	
		
NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	70%	
MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR

Motor aquecido
e temperatura
ok



TENSÃO DAS CORREIAS

Tensão das
correias ok

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.

Não há
vazamentos no
sistema

VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.

não há
vazamento de
óleo
lubrificante

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	



TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA

Visualmente em boas condições



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR

Item não aplicável

RUIDOS ANORMAIS

Sem ruídos anormais

VIBRAÇÃO EXCESSIVA

Sem vibração excessiva

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA

Item não aplicável

NÍVEL DE SOLUÇÃO

Solução em nível e ok

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
22 vdc

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos apertados e verificados

TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)
24.9 vdc



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Item não aplicável	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	

LIMPEZA GERAL

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a
limpeza geral
do gerador



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a
limpeza das
baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a limpeza do comando



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano manutenção

Assinatura

Adriano

Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
16/04/2026 06:05:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
16/04/2026 06:35:00

PLACAS DO VEÍCULO
Qso0c16

COORDENADAS GPS
-23.5811107, -46.6583029 (-23.5811107; -46.6583029)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Cliente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO


VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	
		
NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	
MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		
TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	



TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA

Visualmente em boas condições



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR

Item não aplicável

RUIDOS ANORMAIS

Sem ruídos anormais

VIBRAÇÃO EXCESSIVA

Sem vibração excessiva

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA

Item não aplicável

NÍVEL DE SOLUÇÃO

Solução em nível e ok

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
22 vdc

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos apertados e verificados

TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)
26.4 vdc



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	
TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Item não aplicável	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	
LIMPEZA GERAL		

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a
limpeza geral
do gerador



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a
limpeza das
baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a limpeza do comando



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano manutenção

Assinatura

ADRIANO

Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
16/04/2026 06:35:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
16/04/2026 07:05:00

PLACAS DO VEÍCULO
Qso0c16

COORDENADAS GPS
-23.5811009, -46.6581732 (-23.5811009; -46.6581732)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Ciente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

90%



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO

Distancia e funcionamento ok



TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME

Teste passou

TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME

Teste passou

ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS

Gerando tensão ok



SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR

Conforme

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES

Item não aplicável

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Item não aplicável	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

DENSIDADE ELETROLÍTICA

Densidade ok



NÍVEL DE SOLUÇÃO

Solução em nível e ok

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
21.2

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos
apertados e
verificados



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)
27

CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR

Corrente ok

CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR

Conforme

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS

Ajustes
padrões ok

CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE TENSÃO

Ajustes
padrões ok

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA

Ajustes
padrões ok

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?

Não houve
sobre-tensão

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	



TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
--------------------------------	---------------------	--

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos
apertados e
verificados



REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM

Realizado
remoção de pó

LIMPEZA GERAL

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a
limpeza geral
do gerador



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a
limpeza das
baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a limpeza do comando



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa



ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Valdeni de Souza RG 149605201

Assinatura



Nome do técnico responsável
Wellington Souza

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Assinatura

[Handwritten Signature]

FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
02/04/2026 11:35:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
02/04/2026 12:48:00

PLACAS DO VEÍCULO
Dcu1e41

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Ciente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há
vazamentos de
óleo
lubrificante



**NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE
COMBÚSTIVEL**

80%



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem
rechaduras ou
vazamentos




MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
		
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Item não aplicável.	

TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	



SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
--	----------	--

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Em boas condições	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Corretamente tensionadas	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA

Visualmente em boas condições



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR

Item não aplicável

RUIDOS ANORMAIS

Sem ruídos anormais

VIBRAÇÃO EXCESSIVA

Sem vibração excessiva

BATERIAS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

DENSIDADE ELETROLÍTICA

Densidade ok



NÍVEL DE SOLUÇÃO

Solução em nível e ok

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
26.6

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
		
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V)		
27		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	
TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
		
		

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Realizado remoção de pó	

LIMPEZA GERAL		
---------------	--	--

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR


Realizada a
limpeza geral
do gerador



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a
limpeza das
baterias



LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a
limpeza do
comando



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa



ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Valdeni de Souza RG 149605201

Assinatura



Nome do técnico responsável
Wellington Souza

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
02/04/2026 10:30:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
02/04/2026 11:30:00

PLACAS DO VEÍCULO
Dcu1e41

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Cliente

Nome 0001/SP - (MME) - ALESP	Razão social ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	Telefone (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	Endereço Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO


VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE

Não há vazamentos de óleo lubrificante



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

70%



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO

Sem
rechaduras ou
vazamentos




MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO

Sem
rechaduras ou
vazamentos



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
		
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Item não aplicável.	

TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	



SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
--	----------	--

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Item não aplicável	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA

Visualmente em boas condições



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR

Item não aplicável

RUIDOS ANORMAIS

Sem ruídos anormais

VIBRAÇÃO EXCESSIVA

Sem vibração excessiva

BATERIAS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

DENSIDADE ELETROLÍTICA

Densidade ok



NÍVEL DE SOLUÇÃO

Solução em nível e ok

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
20.4

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
		
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 27		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	
TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR



TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS

Sem ruídos anormais

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS

Contatos
apertados e
verificados



REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM

Realizado
remoção de pó

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a
limpeza geral
do gerador



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a
limpeza das
baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a limpeza do comando



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Valdeni de Souza RG 149605201

Assinatura



Nome do técnico responsável
Wellington Souza

Assinatura



FOTOS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS
02/04/2026 09:30:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS
02/04/2026 10:30:00

PLACAS DO VEÍCULO
Dcu1e41

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Cliente

Nome 0002/SP - (MME) - ARQUIVO HISTÓRICO	Razão social PREFEITURA DE SÃO PAULO - Arquivo Histórico Municipal
E-mail vsjunior@prefeitura.sp.gov.br	Telefone (11) 3396-6018
CPF / CNPJ 16.650.856/0001-42	Endereço Praça Coronel Fernando Prestes, 152 - Bom Retiro, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	
---	--	--

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL

60%

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		
MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	
		
TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distância e funcionamento ok	



TESTES

TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Em boas condições	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Corretamente tensionadas	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA

Visualmente em boas condições



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR

Item não aplicável

RUIDOS ANORMAIS

Sem ruídos anormais

VIBRAÇÃO EXCESSIVA

Sem vibração excessiva

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA

Densidade ok

NÍVEL DE SOLUÇÃO

Solução em nível e ok

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
9 vdc

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS

Lubrificados e sem corrosão

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V À 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 14 vdc		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruídos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Realizado remoção de pó	

LIMPEZA GERAL

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR

Realizada a
limpeza geral
do gerador



LIMPEZA DAS BATERIAS

Realizada a
limpeza das
baterias



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO

Realizada a limpeza do comando



LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS

Sala de máquinas em boas condições e limpa

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Maria Ester

Assinatura

Maria Ester

Nome do técnico responsável
Anderson Gomes

Assinatura

Anderson Gomes

FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR
(MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS

01/04/2026 14:10:00

HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS

01/04/2026 14:35:00

COORDENADAS GPS

-23.5298446, -46.6336842 (-23.5298446; -46.6336842)