RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Cliente

Nome *0001/SP - (MME) - ALESP	**Razão social** ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E-mail malawall@al.sp.gov.br	**Telefone** (11) 97201-0127
CPF / CNPJ 59.952.259/0001-85	**Endereço** Avenida Pedro Álvares Cabral, 201 - Moema, São Paulo - SP, Brasil

Informações sobre o ativo

Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título

Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO

VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	







RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	
MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	







RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	







TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	



TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO		
TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	
BATERIAS		
DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
23

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 26.3		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	
TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO
Realizada a manutenção preventiva com teste em automático sem transferência de carga, testes satisfatórios grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura
ADRIANO

Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura
Tibério Roso

FOTOS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS	PLACAS DO VEÍCULO
25/09/2026 07:00:00	25/09/2026 07:30:00	ESS0A85

COORDENADAS GPS
-23.580588, -46.6574796 (-23.580588; -46.6574796)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título		
Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	





MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	







MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	



TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO		
TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS		
DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 21		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 27		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.

REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES

HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Não realizado teste com carga - apenas em vazio	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO


Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios grupo gerador em automático e sem alarmes.

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

ASSINATURAS


Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura



Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA




FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS




FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS	PLACAS DO VEÍCULO
25/09/2026 06:00:00	25/09/2026 07:00:00	ESS0A85

COORDENADAS GPS

-23.5810266, -46.6581946 (-23.5810266; -46.6581946)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título		
Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	
NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	





MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	







RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	



TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	
TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO		
TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS		
DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 21.3		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	




VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 26.8		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	
SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	

TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	

LIMPEZA GERAL

LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	
LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	


CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO
Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS


Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura



Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura



FOTOS

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA SALA




FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS




FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS	PLACAS DO VEÍCULO
25/09/2026 06:00:00	25/09/2026 07:00:00	ESS0A85

COORDENADAS GPS

-23.5809907, -46.6582068 (-23.5809907; -46.6582068)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 03 - CUMMINS C350 D6 - 450 kva	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	S/N BO7T004296
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título		
Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	







RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	
MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	







MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	







RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
 47°		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 22.1		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 26.3		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR


LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO
Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo
Adriano

Assinatura


Nome do técnico responsável
Tibério Roso

Assinatura


FOTOS

FOTOS DA SALA


FOTOS DA SALA


FOTOS DA SALA


FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE


FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE


FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS


RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



549 hs

FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS	PLACAS DO VEÍCULO
10/09/2026 06:30:00	10/09/2026 07:30:00	ESS0A85

COORDENADAS GPS

-23.5806127, -46.6574295 (-23.5806127; -46.6574295)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 02 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título		
Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	








RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	
MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	







MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	







MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	

VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V)
19.6

LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	



VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 27.1		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	


MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios, grupo gerador em automático e sem alarmes

APONTAMENTOS OU SUGESTÕES



APONTAMENTOS OU SUGESTÕES



Necessário substituição da boia de nível de combustível.

APONTAMENTOS OU SUGESTÕES




Necessário substituição da boia de nível de combustível.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo

Adriano


Assinatura



Nome do técnico responsável

Tibério Roso

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS	PLACAS DO VEÍCULO
10/09/2026 05:30:00	10/09/2026 06:30:00	ESS0A85

COORDENADAS GPS
-23.5808011, -46.6575536 (-23.5808011; -46.6575536)

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

Informações sobre o ativo			
Nome:	GMG 01 - PERKINS GEP750 – 2806	Patrimônio / Número de Série:	
Local:	*0001/SP - (MME) - ALESP	Marca:	
Modelo:		Informações Adicionais:	

Título		
Manutenção preventiva de grupo gerador	Manutenção Preventiva de Grupo Gerador	

VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL PARADO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Não há vazamentos de óleo diesel	
NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Reservatório e radiador completo	







RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

NÍVEL DE ÓLEO LUBRIFICANTE	Não há vazamentos de óleo lubrificante	



NÍVEL APROXIMADO DO RESERVATÓRIO DE COMBÚSTIVEL	100%	
MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	Sem rechaduras ou vazamentos	







MANGUEIRAS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO	Sem rechaduras ou vazamentos	








MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TEMPERATURA DE PRÉ AQUECIMENTO DO MOTOR	Motor aquecido e temperatura ok	
		
TENSÃO DAS CORREIAS	Tensão das correias ok	
VERIFICAÇÕES COM O MOTOR DIESEL EM FUNCIONAMENTO		
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO.	Não há vazamentos no sistema	
VAZAMENTOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE.	não há vazamento de óleo lubrificante	
VAZAMENTOS DO SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO.	Não há vazamentos de óleo diesel	
PRESSÃO DE ÓLEO (KGF)	Pressão de óleo está dentro dos limites corretos	
RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REGULAGEM DO PICK-UP MAGNÉTICO	Distancia e funcionamento ok	
TESTES		
TESTE DE PRESSOSTATO DE ALARME	Teste passou	
TESTE DE TERMOMETRO DE ALARME	Teste passou	
ALTERNADOR DE TENSÃO AUXILIAR E CARREGAMENTO DE BATERIAS	Gerando tensão ok	
SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RADIADOR	Conforme	
VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO		
ANÉIS DOS COLETORES	Item não aplicável	
ESCOVAS	Item não aplicável	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

TENSÃO DAS ESCOVAS	Item não aplicável	
APERTO DOS CABOS DOS DIODOS	Corretamente tensionados	
LUBRIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS	Lubrificação ok	
ACOPLAMENTO ENTRE MOTOR DIESEL E ALTERNADOR CA	Visualmente em boas condições	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO

TENSÃO DE REMANÊNCIA RESIDUAL DO GERADOR	Tensão de remanência conforme e acima de 2v.	
RUIDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
VIBRAÇÃO EXCESSIVA	Sem vibração excessiva	

BATERIAS

DENSIDADE ELETROLÍTICA	Densidade ok	
NÍVEL DE SOLUÇÃO	Solução em nivel e ok	
VALOR DA QUEDA DE TENSÃO DA BATERIA NA PARTIDA (EM 12V, ATÉ 9V) (EM 24V, ATÉ 19V) 20.7		
LUBRIFICAÇÃO DOS TERMINAIS	Lubrificados e sem corrosão	







VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO PARADO

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	



TENSÃO DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR MEDIDO (EM 12V, DE 13,4V à 13,8V) (EM 24V, DE 26,8V À 27,6V) 27.7		
CORRENTE DE FLUTUAÇÃO DO RETIFICADOR	Corrente ok	
CORRENTE DE CARGA PROFUNDA DO RETIFICADOR	Conforme	

VERIFICAÇÕES COM O EQUIPAMENTO EM FUNCIONAMENTO.		
REGULAGENS DE TEMPOS PERIÓDICOS	Ajustes padrões ok	
CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE TENSÃO	Ajustes padrões ok	
REGULAGEM DE FREQUÊNCIA	Ajustes padrões ok	

TESTES		
HÁ SOBRE-TENSÃO?	Não houve sobre-tensão	
SUB-TENSÃO	Não houve sub-tensão	

MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

SUB-FREQUÊNCIA	Não houve sub-frequência	
SOBRE FREQUÊNCIA	Não houve sobre-frequência	
TESTES COM CARGA EM AUTOMÁTICO	Testes com carga com êxito	
TRANSFÊNCIA AUTOMÁTICA		
VERIFICAÇÃO DE RUÍDOS ANORMAIS	Sem ruidos anormais	
REAPERTO EM BORNES E CONTATOS	Contatos apertados e verificados	
REMOÇÃO DE PÓ COM SOPRAGEM	Item não aplicável	
LIMPEZA GERAL		
LIMPEZA DO GRUPO GERADOR	Realizada a limpeza geral do gerador	







LIMPEZA DAS BATERIAS	Realizada a limpeza das baterias	



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR


LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO QUADRO DE COMANDO	Realizada a limpeza do comando	
LIMPEZA DA SALA DE MÁQUINAS	Sala de máquinas em boas condições e limpa	

CONCLUSÃO / APONTAMENTOS

CONCLUSÃO APÓS O SERVIÇO

Realizada a manutenção preventiva com teste em automático com transferência de carga, testes satisfatórios grupo gerador em automático e sem alarmes.

ASSINATURAS

Nome do cliente e Cargo	Assinatura	Nome do técnico responsável
Adriano		Tibério Roso

Assinatura



FOTOS

FOTOS DA SALA




FOTOS DA SALA



FOTOS DA SALA



FOTOS DO NÍVEL DE COMBUSTÍVEL NO TANQUE



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



MANUTESP
MANUTENÇÃO ESPECIALIZADA

RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS



FOTOS DA TENSÃO DA BATERIA, FREQUÊNCIA, TENSÃO GERADA NO ALTERNADOR E OUTROS




FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)




FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)



RELATÓRIO DE MANUTENÇÃO EM GRUPO GERADOR

FOTOS DO QUADRO DE COMANDO INTERNO, GRUPO GERADOR (MOTOR E ALTERNADOR)




FOTO DO HORÍMETRO



FECHAMENTO DO SERVIÇO

HORA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS	HORA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS	PLACAS DO VEÍCULO
10/09/2026 05:30:00	10/09/2026 06:30:00	ESS0A85

COORDENADAS GPS

-23.5808049, -46.6575738 (-23.5808049; -46.6575738)