



ESPECIFICACIONES TECNICAS

REPARACIÓN DE CORTINA METÁLICA ENROLLABLE MERCADO MUNICIPAL OSORNO

INTRODUCCIÓN

La I. Municipalidad de Osorno requiere contratar servicio de reparación correctiva de cortina metálica enrollable de local comercial ubicado en dependencias del Mercado Municipal de Osorno, ubicado en calle Errazuriz #1300 en donde se deberán considerar los siguientes factores:

1. SITUACIÓN ACTUAL

- a) Se observa problemas de desplazamiento en cortina metálica de protección existentes en local N°4 en sector Artesanía, la cual presenta problemas de atascamiento entre el eje central y los respectivos tambores al momento de desarrollar movimientos de apertura o cierre.
- b) La problemática descrita se debe principalmente a la falta de lubricación en los encuentros de las piezas mecánicas que componen el sistema (eje/tambor, eje/plato, riel de desplazamiento), apriete de fijaciones existente entre tambor y gancho lo que en algunas oportunidades desalinea el eje vertical de desplazamiento sobre exigiendo el esfuerzo realizado por las personas que realizan la labor de apertura y cierre de la cortina. Además del mal estado presentado por resorte mecánico en extremos del sistema.

2. MANTENCIÓN CORTINA

- a) Se consulta la mantención correctiva completa a la cortina enrollable dispuestas en local N°4 del sector.
- b) Dicha mantención deberá considerar la lubricación de la totalidad de las piezas mecánicas que componen el sistema de desplazamiento para cada caso en particular. Además, se deberá considerar el reemplazo de fijaciones que al momento de realizar labores de reapriete se encuentren rodadas o que no garanticen un correcto anclaje entre las piezas metálicas.

- c) Se considera el retiro y reposición de cualquier elemento que al momento de la mantención se encuentre dañado o con problemas que no permitan su desempeño de manera integral en conjunto con el sistema.
- d) Los trabajos deberán ser entregados y recepcionados por parte personal designado por el Mandante.

3. OTRAS CONSIDERACIONES

- a) En formato de presupuesto se detallan acciones referenciales, las cuales establecen el carácter mínimo de calidad a lo requerido en edificio.
- b) Se deberá mencionar el plazo de ejecución ofertado por parte de empresa contratista en plataforma mercado público.
- c) El plazo de ejecución NO podrá ser superior a 01 día corrido, de lo contrario no se podrá evaluar la oferta presentada.



Fig. 1: Muestra cortina metálica existentes en mal estado, en local N°4, sector artesanía, *Ref.: imagen propia.*




Fig. 2: Muestra resorte mecánico en mal estado, Ref.: *imagen propia*.




Fig. 3: Muestra esquema de partes elementos principales que componen el sistema cortina enrollable instalada, *Ref.: imagen propia.*