

# **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## **Limpieza y reparación de cubierta y canales de aguas lluvias, CESFAM LABRANZA.**

### **1.- CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS:**

Se exige que los productos cumplan con los siguientes requisitos:


| CANTIDAD | DETALLE DEL PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| un       | <p>El Departamento de Salud de la Municipalidad de Temuco requiere contratar el servicio de mantención correctiva de filtraciones en cubierta metálica estampada y sistemas de evacuación de aguas lluvias en sectores previamente identificados del Cesfam Labranza, con el propósito de corregir filtraciones, mejorar las condiciones de impermeabilidad de la techumbre y asegurar el correcto escurrimiento de las aguas lluvias. Los trabajos consideran la limpieza, reparación y/o reposición de canaletas, sellos y fijaciones, según las necesidades detectadas en cada sector intervenido. Para su corrección, se considera la reparación de 09 puntos de filtración en cubierta y canales, además de la reparación de 45 metros lineales de canaletas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reposición de canal 12 metros sector sala de kinesiología.</li> <li>- Limpieza y sellado de 43 ml de canal y manta perimetral, sector estacionamiento.</li> <li>- Sector grupo electrógeno o de tablero eléctrico.</li> <li>- Sector sala de espera en acceso principal.</li> <li>- Sector vestidor de damas.</li> <li>- Sector vestidor de varones.</li> <li>- Sala de calderas.</li> <li>- Casino.</li> <li>- Pasillo ambas salas de espera.</li> <li>- Acceso box multipropósito.</li> <li>- Acceso principal.</li> </ul> <p>El contratista deberá informar los horarios en que se ejecutarán las intervenciones, indicando hora de entrada y salida del personal en el establecimiento. Asimismo, deberá entregar con antelación los datos de identificación de las personas que realizarán los trabajos, para efectos de control de acceso y seguridad del recinto.</p> <div>     </div> |

Ilustración 1 Situación Inicial.


Para las reparaciones de filtraciones canales, se considera el siguiente procedimiento:

- Retiro de todos los sellos existentes en las zonas afectadas.
- Limpieza y preparación de superficie.
- Aplicación de membrana impermeabilizante aluminizada autoadhesiva reforzada tipo SikaMultiseal o material técnicamente equivalente y aprobado por referente técnico.
- Aplicación de sellante de poliuretano para exterior en encuentros, uniones y remates tipo Sika Flex 11 FC+ o equivalente.
- Esta solución se debe aplicar en canales, caballetes y fijaciones que presenten filtraciones dentro de los puntos señalados


Para las filtraciones en la cubierta metálica se realizará una limpieza del musgo existente y se utilizará un sellante para exterior que se aplicará por la parte inferior de la teja metálica sellador adhesivo multipropósito tipo Sika Flex 221.

El contratista deberá entregar, como respaldo de la correcta ejecución de los trabajos, un informe técnico acompañado de registro fotográfico digital, el cual deberá contener como mínimo lo siguiente:

- Una fotografía de la situación existente de cada sector intervenido, previa al inicio de los trabajos.
- Una fotografía de la superficie una vez retirados los sellos deteriorados, evidenciando la limpieza y preparación del área de intervención.
- Una fotografía de la aplicación de los sellos exigidos en la presente contratación para cada sector intervenido.
- Una fotografía del estado final de cada sector una vez concluidos los trabajos.



*Ilustración 2 Limpieza y aplicación de membrana impermeabilizante aluminizada autoadhesiva.*



*Ilustración 3 Aplicación de sellante de poliuretano para exterior.*

El contratista deberá entregar un informe técnico con el detalle de los trabajos ejecutados, materiales utilizados y registro de los sectores intervenidos. Será responsable de implementar todas las medidas de seguridad necesarias para los trabajos en altura, incluyendo sistemas temporales de protección contra caídas cuando la infraestructura no disponga de ellos. A demás de presentar los exámenes de altura correspondientes del personal que realizara los trabajos.

|                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Al término de las obras, deberá realizar una prueba de estanqueidad para verificar la eliminación de filtraciones. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### **ANTECEDENTES PARA LA ENTREGA DEL PRODUCTO O SERVICIO:**

- NOMBRE CONTACTO: CRISTIAN PACHECO
- DIRECCION: **UNO ORIENTE N°0411 LABRANZA**
- TELEFONO: **453 244 085**
- CORREO: **CRISTIAN.PACHECO@TEMUCO.CL**

### **2.- VISITA A TERRENO OBLIGATORIA:**

Debido a la naturaleza de la compra se exige visita a terreno obligatoria en Acceso de Cesfam de Labranza, calle 1 Oriente #0411, en la Comuna de Temuco. Se realizará en fecha y hora que se indique al momento de publicar la presente solicitud de cotizaciones en Mercado Público.

Se deberán corroborar todas las medidas en terreno de acuerdo con la situación existente.

Contacto: Cristian Pacheco – 453 244 085 – Cristian.pacheco@temuco.cl

### **3.- IMPORTANTE ADJUNTAR EN OFERTA:**

Sr. Proveedor:

- a) Es requisito obligatorio ingresar:
1. La oferta económica, deberá presentarse con detalle del servicio e información completa, informando precio por partida. De lo contrario no serán evaluados.
  2. Glosa en la oferta económica: El monto de la cotización incluye costos de envío, traslado e instalación. En caso de devolución de productos, los costos asociados serán de cargo del Proveedor.
  3. Indicar en la oferta económica el plazo real de entrega (plazo máximo 10 días hábiles). De lo contrario no serán evaluados.

*El plazo comenzará a partir de la entrega de terreno (la cual será posterior al envío de la OC) coordinada entre el referente técnico y la dirección del establecimiento  
Por cada día de atraso se cobrará una multa de un 5% del valor neto del monto adjudicado, con un tope de 5 días hábiles.*

Garantía mínima de 12 meses

  
**CRISTIAN PACHECO**  
**REFERENTE TÉCNICO**

