

ESPECIFICACIONES TECNICAS

LICITACION	MODIFICACION PUERTAS TRASERAS TOLVAS DE VOLTEO EN 4 CAMIONES DE LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
-------------------	--

1. INTRODUCCION

La Municipalidad de Providencia cuenta entre su flota vehicular con cuatros camiones Mercedes Benz Axor 1824 4x2, año 2014, equipados con tolvas de volteo con dos puertas traseras abatibles horizontalmente (tipo libro) las que se requiere sean modificadas a una sola pivoteada al lado del piloto del camión.


2. OBJETIVO

Unir puertas traseras, considerando que la nueva configuración debe contemplar 1 puerta de una hoja, con apertura desde el lado copiloto hacia el lado piloto, con las bisagras o pomeles en el lado del piloto.

3. TRABAJOS A REALIZAR

- Retirar puertas traseras y unir las como una sola pieza, soldando y reforzando adecuadamente con pletinas a objeto de soportar la presión ejercida por la carga a transportar.

Foto 1 (situación actual)






Providencia

Vida Buena

Dirección Medio Ambiente,
Aseo, Ornato y Mantenición

- b) Instalar pomeles en el lado piloto, de características y dimensiones acordes con la puerta a instalar.

Foto referencial (situación futura)






Providencia
Vida Buena

Dirección Medio Ambiente,
Aseo, Ornato y Mantención

- c) Instalar puerta modificada, fabricar e instalar sistema de apertura y cierre de acuerdo a fotografías adjuntas (o similar aprobado por la Municipalidad de Providencia). La altura del seguro de apertura y cierre de la puerta no debe superar los 1,6 metros, medidos desde el suelo (foto referencial punto anterior).





Providencia

Vida Buena

Dirección Medio Ambiente,
Aseo, Ornato y Mantenición

- d) Pintura de la puerta trasera en color de tolva, que debe considerar una capa de anticorrosivo y dos capas de esmalte sintético de terminación.
- e) Todos los materiales e insumos necesarios para el trabajo de modificación descrito son de cargo y provisión del adjudicatario de la licitación.

4. ESPECIFICACIONES DE LA UNIÓN DE PUERTAS, APERTURA Y CIERRE DE TOLVAS

Unión puertas de tolvas	Material: Plancha de 6 mm de espesor acero ASTM A-36.
Sistema apertura y cierre puertas	Material: Bujes de 2" y barra redonda de 1" de diámetro en acero SAE 1045. Pletina 100x10 mm en acero A42 27ES.

5. RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Una vez concluidos los trabajos se procederá a su recepción por la IMC, que consistirá en lo siguiente:

- Verificación de materiales empleados
- Verificación del montaje de las puertas traseras en tolvas
- Verificación de pintura
- Verificación de operación de puertas traseras