

La rue de Terrebonne la nuit, en 2015 : voitures stationnées (rouge) et stationnement propre aux bâtiments (repères)

Surfaces LiDAR selon la hauteur, arbres retirés; rouge = objets à hauteur de voiture aux bordures et dans les entrées cette nuit-là; un repère par bâtiment : garage d’origine (1954–1955) et/ou entrée visible aujourd’hui.





- sol, chaussée, pelouses (< 0,3 m)
- objets bas : clôtures, haies, marches (0,3–0,9 m)
- hauteur d’une voiture (0,9–2,3 m) : voitures stationnées
- garages, remises, fourgonnettes, perrons (2,3–3,6 m)
- maisons (> 3,6 m)
- Côté où la piste deviendrait du stationnement chaque hiver (la proposition, telle que décrite par le conseiller)
- Garage d’origine et entrée ou aire pavée aujourd’hui
- Garage d’origine, sans entrée visible aujourd’hui
- Sans garage d’origine, entrée ou aire de stationnement aujourd’hui
- Ni l’un ni l’autre
- Bâtiment de coin adressé sur la rue transversale

Source : Ville de Montréal, LiDAR aérien 2015 (CC-BY 4.0), hauteur au-dessus du sol calculée du nuage de points sans les retours de végétation (pdal), cellules de 0,2 m, ombrage; parcelles : unités d'évaluation foncière (CC-BY 4.0). Sur toute la rue, 183 objets à hauteur de voiture comptés à l'œil aux bordures de Terrebonne cette nuit-là (nord 93, sud 90); un détecteur automatique en trouve 85. Terrebonne-open-sources, 1954-underwriters-plans-terrebonne-garages.