


Les Veilleurs — Vitrine « aquarium » des cristaux — Vue éclatée depuis l'arrière

LV-AQ-3D-02 · rév. 1 · 25-09-26 · CONSULTATION · schéma légendé en français

3D-2 — Vue éclatée depuis l'arrière : raidisseurs extérieurs et piquages



Au dos du caisson : 3 cornières horizontales + 4 verticales 40×40×4 soudées à l'extérieur (la cavité reste lisse) ; 2 tubes Ø10 en haut, aux extrémités, vers la chambre de visite.

PROJET LES VEILLEURS — Beaufort 27 ARTISTE · MAÎTRE D'ŒUVRE Eva L'Hoest · +32 495 57 92 12 · eva.lhoest@gmail.com ASSISTANT ÉLECTROMÉCANIQUE Gioacchino Miceli · +32 497 84 45 10 · gioacchino.miceli@thefactory.com	DOCUMENT Vitrine « aquarium » des cristaux — Vue éclatée depuis l'arrière OBJET Caisson inox, couvercle vitré, joint et azote sec N° DOCUMENT · RÉVISION · DATE · HEURE LV-AQ-3D-02 · rév. 1 · 25-09-26 EN LIGNE https://aquarium-k9.vercel.app	STATUT CONSULTATION © Eva L'Hoest 2026 — Confidentiel. Reproduction, diffusion ou usage hors de cette consultation interdits sans accord écrit de l'artiste. Cotes non contractuelles.
--	--	---