
(a) Recovered Material-Point Damage Field (FV1)
($d_{max} = 0.9976$, Exact 1.000 Parity, Zero Nodal Smearing)
y [mm]
x [mm]
Notch ($a_0 = 0.50$)
0.45
0.50
0.55
0.60
0.65
0.70
0.75
0.80
0.85


0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
Material Integration-Point Damage $d$ [-]


(b) Notch-to-Hole Ligament Damage Profile
Damage $d$ [-]
Ligament Coordinate $x$ [mm]
F1659 USDFLD Direct IP (Max $d = 0.9976$)
F1656 Nodal Smearing Ceiling ($d_{max} = 0.8842$)
Donor Peak Damage ($d = 0.9976$)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.60
0.62
0.64