

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

1 · DATI OPERATORE

Operatore

Carlo Verdi

Ruolo

Operatore

Data ispezione

2026-05-30

Ora controllo

13:50

2 · ANAGRAFICA ALBERO

ID Albero

1009

Specie

Melia azedarach

Altezza complessiva [m]

10.8

Altezza base chioma [m]

1.51

3 · DATI TERRITORIO

Latitudine

38.202273

Longitudine

13.280438

Ubicazione

Via Tritone

Circoscrizione

VII

Quartiere

Tommaso Natale - Sferracavallo

UPL

Sferracavallo

4 · DICHIARAZIONE OPERATORE

Nidi strutturati, uova o piccoli (pulli) visibili nella chioma o cavità

Si

Richiami o pigolii percepibili provenienti dalla chioma o cavità

No

Andirivieni continuo di adulti con cibo nel becco verso la chioma

Si

5 · ESITO DELL'ESAME

STATO DI NECESSITÀ

6 · NOTE AGGIUNTIVE

Nido rilevato a circa 4 m dal suolo, sul lato est.

7 · FIRME DI CONVALIDA

Ditta

Il Respiro della Chioma srl

Firma Operatore

Carlo Verdi

Firma Capocantiere

Mario Bianchi

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)



Foto 2

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)




Foto 3