

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

1 · DATI OPERATORE

Operatore

Carlo Verdi

Ruolo

Operatore

Data ispezione

2026-06-03

Ora controllo

17:55

2 · ANAGRAFICA ALBERO

ID Albero

3224

Specie

Ficus benamina

Altezza complessiva [m]

14.99

Altezza base chioma [m]

1.95

3 · DATI TERRITORIO

Latitudine

38.198916

Longitudine

13.327638

Ubicazione

Viale Degli Iris

Circoscrizione

VII

Quartiere

Partanna Mondello

UPL

Partanna Mondello

4 · DICHIARAZIONE OPERATORE

Nidi strutturati, uova o piccoli (pulli) visibili nella chioma o cavità

No

Richiami o pigolii percepibili provenienti dalla chioma o cavità

No

Andirivieni continuo di adulti con cibo nel becco verso la chioma

Si

5 · ESITO DELL'ESAME

NEGATIVO

6 · NOTE AGGIUNTIVE

Richiami udibili dal lato nord della chioma.

7 · FIRME DI CONVALIDA

Ditta

Il Respiro della Chioma srl

Firma Operatore

Carlo Verdi

Firma Capocantiere

Mario Bianchi

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)



Foto 2

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)




Foto 3