

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

1 · DATI OPERATORE

Operatore

Carlo Verdi

Ruolo

Operatore

Data ispezione

2026-06-04

Ora controllo

04:55

2 · ANAGRAFICA ALBERO

ID Albero

3684

Specie

Ficus benamina

Altezza complessiva [m]

7.6

Altezza base chioma [m]

1.43

3 · DATI TERRITORIO

Latitudine

38.205182

Longitudine

13.318983

Ubicazione

Via Mercurio

Circoscrizione

VII

Quartiere

Partanna Mondello

UPL

Partanna Mondello

4 · DICHIARAZIONE OPERATORE

Nidi strutturati, uova o piccoli (pulli) visibili nella chioma o cavità

Si

Richiami o pigolii percepibili provenienti dalla chioma o cavità

Si

Andirivieni continuo di adulti con cibo nel becco verso la chioma

Si

5 · ESITO DELL'ESAME

STATO DI NECESSITÀ

6 · NOTE AGGIUNTIVE

Pianta in classe D, pericolo imminente per viabilità.

7 · FIRME DI CONVALIDA

Ditta

Il Respiro della Chioma srl

Firma Operatore

Carlo Verdi

Firma Capocantiere

Mario Bianchi

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Foto 1

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)




Foto 2

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)




Foto 3