

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

1 · DATI OPERATORE

Operatore

Carlo Verdi

Ruolo

Operatore

Data ispezione

2026-06-01

Ora controllo

15:46

2 · ANAGRAFICA ALBERO

ID Albero

1437

Specie

Pinus pinea

Altezza complessiva [m]

8.74

Altezza base chioma [m]

1.98

3 · DATI TERRITORIO

Latitudine

38.189983

Longitudine

13.285635

Ubicazione

Piazza Tommaso Natale

Circoscrizione

VII

Quartiere

Tommaso Natale - Sferracavallo

UPL

Tommaso Natale - Sant'Ambrogio - Cardillo

4 · DICHIARAZIONE OPERATORE

Nidi strutturati, uova o piccoli (pulli) visibili nella chioma o cavità

Si

Richiami o pigolii percepibili provenienti dalla chioma o cavità

No

Andirivieni continuo di adulti con cibo nel becco verso la chioma

Si

5 · ESITO DELL'ESAME

SOSPENDERE

6 · NOTE AGGIUNTIVE

Nido rilevato a circa 4 m dal suolo, sul lato est.

7 · FIRME DI CONVALIDA

Firma Operatore

Carlo Verdi

Firma Capocantiere

Mario Bianchi

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Foto 1

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)




Foto 2

LIPU · PROTOCOLLO TUTELA FAUNISTICA

SCHEDA DI ISPEZIONE ALBERI PRIMA DEL TAGLIO

8 · DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)



Foto 3