

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

12. SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI PUBBLICI
SITI UNESCO
sU_01 - sU_07

PEBA

Redattore del Piano
ARCHITETTO
Irene
CALABRIA
Anno 2025/2026

SOMMARIO


sU_01	2
LA ZISA	
VIA GUGLIELMO IL BUONO, 1	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO	
sU_02	5
SAN CATALDO	
PIAZZA BELLINI, 2	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO	
sU_03	8
MARTORANA (SANTA MARIA DELL'AMMIRAGLIO)	
PIAZZA BELLINI, 3	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO	
sU_04	11
CATTEDRALE DI PALERMO	
VIA VITTORIO EMANUELE, 490	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO	
sU_05	14
PALAZZO REALE E CAPPELLA PALATINA	
PIAZZA DEL PARLAMENTO, 1	
sU_06	17
SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI	
VIA DEI BENEDETTINI, 3	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO	
sU_07	20
PONTE AMMIRAGLIO	
CORSO DEI MILLE	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO	

sU_01

LA ZISA

VIA GUGLIELMO IL BUONO, 1

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		BATTUTO DI TERRENO/CORDOLO CANCELLO	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X			GLI ACCESSI SONO SORVEGLIATI	1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA	X			GLI ACCESSI SONO SORVEGLIATI	1
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X		4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		PRESENTA SCONNESSIONI	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			3
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			3
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE			X		4
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X	UN CAMPER/BIGLIETTERIA TROPPO ALTO	4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X		4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO			X		4
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA			X		4
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 93

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



SCALA NON ACCESSIBILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



PORTA INGRESSO NON IDONEA



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



ACCESSO NON IDONEO

sU_02

SAN CATALDO

PIAZZA BELLINI, 2

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO			X	PAVIMENTAZIONE NON IDONEA/SCALE	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	SCALE	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	ANTICO PORTONE D'INGRESSO/ L'ACCESSO È COMPROMESSO DALLA PRESENZA DI DISLIVELLO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		PREZIOSA PAVIMENTAZIONE POLICROMA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X		SPAZI RIDOTTI	3
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI: ECCEZIONE PER IL PRESBITERIO, NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1

TOTALE 78

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

A	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



PERCORSO D'ACCESSO NON IDONEO



DISLIVELLI/ASSENZA PERCORSO TATTILE



DISLIVELLI/ASSENZA PERCORSO TATTILE



PORTA D'ACCESSO NON IDONEA



PAVIMENTAZIONE POLICROMA



SPAZI RIDOTTI

sU_03

MARTORANA (SANTA MARIA DELL'AMMIRAGLIO)

PIAZZA BELLINI, 3

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO			X	PAVIMENTAZIONE NON IDONEA/SCALE	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	SCALE	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	ANTICO PORTONE D'INGRESSO/ L'ACCESSO È COMPROMESSO DALLA PRESENZA DI DISLIVELLO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA			X	PREZIOSA PAVIMENTAZIONE POLICROMA/SCIVOLOSA	4
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X		SPAZI RIDOTTI	3
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		L'AULA È AD UNA QUOTA SUPERIORE RISPETTO ALL'INGRESSO	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1

TOTALE 80

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



PERCORSO DI ACCESSO NON IDONEO




PERCORSO DI ACCESSO NON IDONEO




DISLIVELLO



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




DISLIVELLI INTERNI



SPAZI RIDOTTI

sU_04

CATTEDRALE DI PALERMO
VIA VITTORIO EMANUELE, 490
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/NON IDONEA E SCIVOLOSA PER TUTTI GLI ACCESSI	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		GRADINI IN ALCUNI ACCESSI	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA	X				1
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		POLICROMA E SCIVOLOSA, PICCOLE SCONNESSIONI	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		ACCESSIBILI: AULA, CAPPELLA DELLE TOMBE REALI E DI SANTA ROSALIA	2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO			X		4
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA			X		4
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 84

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO


1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE


Principali Criticità rilevate



OSTACOLO RACCOLTA ACQUE



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA/SCIVOLOSA



DISLIVELLO




ASSENZA SEGNALAZIONE GRIGLIA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



SCALA NON IDONEA



SCALA NON IDONEA




SCALA NON IDONEA



SCALA NON IDONEA

sU_05

PALAZZO REALE E CAPPELLA PALATINA
PIAZZA DEL PARLAMENTO, 1
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		TRATTI DI BASOLATO	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		TALVOLTA RAMPE	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		IN TALUNI GRADINI	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE		X		UN MONTASCALE	3
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI		X		DIMENSIONE MINIMA PORTA NON GARANTITA	3
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X		NON SEMPRE PRESENTE	3
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 51

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/OSTACOLO




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



BAGNO NON IDONEO IPOVEDENTI




DIMENSIONE MINIMA NON GARANTITA



PAVIMENTAZIONE USURATA



DISLIVELLI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA INDICAZIONI PERCORSO




ASSENZA INDICAZIONI PERCORSO

sU_06

SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI

VIA DEI BENEDETTINI, 3

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO			X	PAVIMENTAZIONE NON IDONEA	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X			PENDENZA ECCESSIVA/GRADONATA/GRADINO INGRESSO	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA	X			NON VALUTABILE PER LA TIPOLOGIA DI EDIFICIO	1
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ANTICA PORTA D'INGRESSO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE			X		4
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE			X		4
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		1
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1

TOTALE 65

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




PENDENZA ECCESSIVA RAMPA




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




GRADONATA




DISLIVELLO




PORTA D'INGRESSO NON IDONEA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



DISLIVELLO




SCALE

sU_07

PONTE AMMIRAGLIO

CORSO DEI MILLE

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – SITO UNESCO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	MARCIPIEDE / PERCORSO PEDONALE					
1.1	SUPERFICIE (SENZA SCONNESSIONI, NON SDRUCCIOLEVOLE)			X	ACCIOTTOLATO INCORNICIATO/SELCIATO	4
1.2	PENDENZA LONGITUDINALE RAMPA (< 8%)			X	PENDENZA ECCESSIVA	4
1.3	PENDENZA TRASVERSALE (< 1%)	X				1
1.4	LARGHEZZA (≥ 90,00 CM)	X				4
1.5	PERCORSO PEDONALE	X			IL MONUMENTO SI TROVA ALL'INTERNO DI AREA PEDONALE	1
2	DISLIVELLI E INTERSEZIONI TRA PERCORSO PEDONALE E ZONA CARRABILE					
2.1	ATTRAVERSAMENTI ADEGUATI	X			IL MONUMENTO SI TROVA ALL'INTERNO DI AREA PEDONALE	1
2.2	DISLIVELLO (MAX 15,00 CM E SCIVOLO PENDENZA < 15%)			X		4
2.3	DISLIVELLO (GRADINO CM 2,50)			X		4
3	OSTACOLI SUL PERCORSO					
3.1	RIDUZIONE LARGHEZZA (= 90,00 CM)	X				1
3.2	SPORGENZA (DA UN'ALTEZZA PARI A ML 2,10 DAL CALPESTIO)	X				1
3.3	MAGLIA GRIGLIATI (< CM 2,00)	X				1
4	PARCHEGGI RISERVATI					
4.1	PARCHEGGI RISERVATI (IN LINEA ML 6,20 x 2,00 - A PETTINE ML 3,20 x 5,00)			X		4
5	VARIE					
5.1	SEGNALETICA			X		4
5.2	ILLUMINAZIONE ADEGUATA		X			3
5.3	FERMATA TRASPORTO PUBBLICO		X			2
5.4	PERCORSO TATTILE			X	ASSENZA TOTALE DI PERCORSI TATTILI	4
5.5	SEGNALIZIONE ACUSTICA SEMAFORI /SEMAFORO	X			IL MONUMENTO SI TROVA ALL'INTERNO DI AREA PEDONALE	1

TOTALE 44

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (17-26)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (27-41)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (42-56)

INACCESSIBILE (57-68)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO


1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate




38.10468036N 13.37487472E
Corso dei Mille
24 feb 2026
73° E

PENDENZA ECCESSIVA MONUMENTO



38.1054514N 13.37488093E
Corso dei Mille
24 feb 2026
146° SE

PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



38.10550096N 13.37462121E
Corso dei Mille
24 feb 2026
144° SE

ASSENZA PERCORSO TATTILE