

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

10. SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI PUBBLICI
UFFICI
U_01 - U_24

PEBA

Redattore del Piano
ARCHITETTO
Irene
CALABRIA
Anno 2025/2026

SOMMARIO

U_01	4
CIRCOSCRIZIONE VII - DIREZIONE/ORGANI ISTITUZIONALI	
VIA ELEONORA DUSE, 31	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE	
U_02	7
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	
VIA UGO LA MALFA, 72	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - COMANDO POLIZIA LOCALE / PUBBL. SICUREZZA	
U_03	10
SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE - SUAP	
VIA UGO LA MALFA, 34	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SPORTELLO UNICO	
U_04	13
CIMITERO S. M. DEI ROTOLI	
VIA PAPA SERGIO I, 96	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - CIMITERO COMUNALE STATALE	
U_05	16
CIRCOSCRIZIONE VI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE	
VIA MONTE SAN CALOGERO, 26/28	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI	
U_06	19
STADIO COMUNALE R. BARBERA	
VIA DEL FANTE 11	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE SPORTIVA PALERMO F.C.	
U_07	22
POLO TECNICO	
VIA AUSONIA, 69	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO TECNICO COMUNALE	
U_08	25
CASA COMUNALE - UFFICIO STATALE LOCALE	
VIA ANWAR SADAT, 11/13	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE	
U_09	28
CIRCOSCRIZIONE VIII	
VIA ENRICO FILETI, 19	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE	
U_10	31

UFFICIO IGIENE E SALUTE, POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI VIA MONTALBO, 249 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE U_11	34
SERVIZI EDUCATIVI VIA NOTARBARTOLO 21/A CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE) U_12	37
CIRCOSCRIZIONE V P.D. BORGONUOVO LARGO POZZILLO, 7 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO PUBBLICO DECENTRATO / SPORTELLO POLIFUNZIONALE U_13	39
SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITÀ VIA FRATELLI ORLANDO, 16 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SERVIZIO PUBBLICO DI ASSISTENZA SOCIALE U_14	42
SERVIZI MATRIMONIALI PIAZZA FONDERIA CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE MONUMENTALE (PER RITI CIVILI) U_15	45
RAGONERIA GENERALE VIA ROMA, 209 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE) U_16	48
DIRETTORE GENERALE PIAZZA MARINA, 46 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO DI VERTICE AMMINISTRATIVO U_17	51
SERVIZI SOCIALI VIA GARIBALDI, 26 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - CENTRO DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO U_18	54
UFFICIO TRIBUTI PIAZZA GIULIO CESARE, 6 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (GESTIONE ENTRATE) U_19	57
UFFICIO STATO CIVILE - UFFICIO ELETTORALE – ANAGRAFE PIAZZA GIULIO CESARE, 52 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO PUBBLICO DI SERVIZI DEMOGRAFICI U_20	60
SERVIZI CIMITERIALI	

VIA LINCOLN, 144	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE	
U_21	63
CIRCOSCRIZIONE IV	
VIALE DELLA REGIONE SICILIANA NORD OVEST, 95	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE	
U_22	66
CIRCOSCRIZIONE III SPORTELLO POLIFUNZIONALE	
VIA LA COLLA FRANCESCO, 48	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI	
U_23	69
CIRCOSCRIZIONE II	
VIA SAN CIRO, 17	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE	
U_24	72
CIMITERO S.M. DI GESÙ	
VIA SANTA MARIA DI GESÙ	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - CIMITERO COMUNALE STATALE	

U_01

CIRCOSCRIZIONE VII - DIREZIONE/ORGANI ISTITUZIONALI

VIA ELEONORA DUSE, 31

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			2
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		STESSO COLORE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1

TOTALE 58

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA MANIGLIONE



PORTA NON A NORMA



SPORTELLLO RICEVIMENTO TROPPO ALTO



PORTA NON IDONEA




ASSENZA PERCORSO TATTILE

U_02

SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

VIA UGO LA MALFA, 72

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - COMANDO POLIZIA LOCALE / PUBBL. SICUREZZA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL. *
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X			1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO E MANIGLIA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	2
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

		TOTALE 61	
A	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



U_03

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE - SUAP

VIA UGO LA MALFA, 34

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SPORTELLI UNICI



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		L'ACCESSO DALLA VIA UGO LA MALFA È COMPROMESSO/	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		SCALE DALLA VIA UGO LA MALFA	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	2
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO SONO AL P.T.	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X			2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 66

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO


1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PERCORSO TATTILE



BAGNO NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



PORTA NON A NORMA

U_04

CIMITERO S. M. DEI ROTOLI
VIA PAPA SERGIO I, 96

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI – CIMITERO COMUNALE STATALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAV. SCONNESSA/NON IDONEA AGLI ACCESSI	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFOONO RAGGIUNGIBILE			X	CORPO A SUD-EST: TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		LARGHEZZA MINIMA TALVOLTA NON RISP. ACCESSO AGLI UFFICI COMPROMESSO DA DISLIVELLO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		LARGHEZZA MINIMA TALVOLTA NON RISPETTATA	3
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UN UFFICIO/PORTINERIA	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		SOLO UN BAGNO NEL CORPO A SUD-EST	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

TOTALE 66

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO 1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




>DISLIVELLO




PORTA NON A NORMA



PORTA NON A NORMA



SUPERFICIE DISCONTINUA



SUPERFICIE DISCONTINUA



DISLIVELLO

U_05

CIRCOSCRIZIONE VI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE
VIA MONTE SAN CALOGERO, 26/28

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X				1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X		GUIDA COLORATA	3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		LE FASCE CROMATICAMENTE EVIDENTI CONFONDONO	2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X	LE FASCE CROMATICAMENTE EVIDENTI CONFONDONO	4
3.7	SPORTELLO INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA PORTINERIA	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		ASSENZA MANIGLIONI/DISTRIBUZIONE ERRATA	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 58

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



SUPERFICIE DISCONTINUA



DISPOSITIVI NON IDONEI



PORTA NON IDONEA




GUIDE NON IDONEE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



DISPOSITIVI NON IDONEI



GUIDE NON IDONEE



BAGNO NON IDONEO



SUPERFICIE DISCONTINUA

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

U_06

STADIO COMUNALE R. BARBERA

VIA DEL FANTE 11

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE SPORTIVA PALERMO F.C.



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		AL PIANO D'INGRESSO ALLE TRIBUNE	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		TOUR VISITA PUBBLICO PARZIALMENTE ACCESSIBILE	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		RIDUZIONE ALTEZZA SOFFITTO/OSTACOLO A PAVIMENTO	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 67

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



30 mar 2026 11:42:17
38.15256859N 13.34168013E
Viale del Fante

PORTA NON IDONEA




30 mar 2026 11:43:08
38.15258292N 13.34168108E
Viale del Fante

NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI/OSTACOLO




30 mar 2026 12:45:32
38.1521145N 13.3417097E
Viale del Fante

INSUFFICIENZA MANIGLIONI



30 mar 2026 12:51:06
38.15247653N 13.34165939E
Viale del Fante

ASSENZA INDICAZIONI



30 mar 2026 12:53:29
38.15280708N 13.34153664E
Viale del Fante

PENDENZA ECCESSIVA



30 mar 2026 13:07:03
38.15226582N 13.34101484E
Viale del Fante

PAVIMENTAZIONE DISCONTINUA

U_07

POLO TECNICO
VIA AUSONIA, 69

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO TECNICO COMUNALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFOONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ASSENZA MANIGLIONI ANTIPANICO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/MANIGLIA CONFORME	2
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X		TALVOLTA DISCONTINUO	2
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 69

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PERCORSO TATTILE




INSUFFICIENZA MANIGLIONI




ASSENZA INDICAZIONI



INSUFFICIENZA MANIGLIONI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



CORDOLO

U_08

CASA COMUNALE - UFFICIO STATALE LOCALE

VIA ANWAR SADAT, 11/13

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI – UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X			2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 71

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



SUPERFICIE DISCONTINUA



PORTA NON IDONEA




PORTA NON IDONEA

U_09

CIRCOSCRIZIONE VIII
VIA ENRICO FILETI, 19

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PARZIALMENTE FUGHE LARGHE	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		DA ACCESSO SECONDARIO	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFOONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/APERTURA INVERTITA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI NON SUFFICIENTI/SANITARI NON IDONEI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			UFFICI APERTI AL PUBBLICO P. RIALZATO-NOMONTASCALE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 66

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



APERTURA PORTA INVERSA




PAVIMENTAZIONE DISCONTINUA



ASSENZA PERCORSO TATTILE



PORTA NON IDONEA/OSTACOLI



DISLIVELLO

U_10

UFFICIO IGIENE E SALUTE, POLITICHE ABITATIVE E GIOVANILI
VIA MONTALBO, 249

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/MANIGLIA IDONEA	2
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 61

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



PORTA NON IDONEA



DISLIVELLO



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



SUPERFICIE DISCONTINUA DISLIVELLO

U_11

SERVIZI EDUCATIVI

VIA NOTARBARTOLO 21/A

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (AREA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE)



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	PENDENZA ECCESSIVA	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO/ È PRESENTE UNA PORTINERIA	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		AL PIANO TERRA PESANTE, TUTTO VETRO, SENZA MANIGLIONI	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		LARGHEZZA MINIMA TALVOLTA NON RISPETTATA	2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		È PRESENTE UNA PORTINERIA	2
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/MANIGLIA NON IDONEA/APERTURA INVERTITA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		SANITARI NON IDONEI/MANIGLIONI INSUFFICIENTI	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X	NON FUNZIONANTE/NON VERIFICATO	3
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	TOTALE 68	
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



SANITARI NON IDONEI



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



PORTA NON IDONEA



SANITARI NO IDONEI



PENDENZA ECCESSIVA



PORTA NON IDONEA

U_12

CIRCOSCRIZIONE V P.D. BORGONUOVO

LARGO POZZILLO, 7

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO PUBBLICO DECENTRATO / SPORTELLO POLIFUNZIONALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		PENDENZA ECCESSIVA	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	PORTA AL P.T. NON IDONEA/L'ACCESSO AL P.T È COMPROMESSO DALLA PRESENZA DI DISLIVELLO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		DISPOSIZIONE ERRATA	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO AL P.T. (NO MONTASCALE)	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO AL P.T.	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO AL P.T.	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO AL P.T.	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 63

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)
 PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)
PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)
 INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
 BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
 RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



DISPOSITIVI NON IDONEI



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI/DISLIVELLO



PAVIMENTAZIONE DISCONNESSA

U_13

SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITÀ
VIA FRATELLI ORLANDO, 16

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SERVIZIO PUBBLICO DI ASSISTENZA SOCIALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGIO E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/PESANTE	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X			2
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 71

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PORTA NON A NORMA




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



PORTA NON A NORMA



ASSENZA PERCORSO TATTILE



INSUFFICIENZA MANIGLIONI




SUPERFICIE DISCONNESSA

U_14

SERVIZI MATRIMONIALI
PIAZZA FONDERIA

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE MONUMENTALE (PER RITI CIVILI)



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		BASOLATO	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	L'ACCESSO È COMPROMESSO DALLA PRESENZA DI DISLIVELLO PORTA PESANTE SENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI			X		4
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		NON CI SONO DISLIVELLI INTERNI/LA PAVIMENTAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI PRESENTA PICCOLE SCONNESSIONI	2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X			3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA	TOTALE 72
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



PORTA NON A NORMA



ASSENZA PERCORSO TATTILE




ASSENZA PERCINDICAZIONI IPOVEDENTI

U_15

RAGIONERIA GENERALE

VIA ROMA, 209

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (AREA DELLE RISORSE FINANZIARIE)



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		TRANNE IL PORTONE IN LEGNO	2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X		TALVOLTA RAMPE CON PENDENZA ECCESSIVA	2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		TALVOLTA RAMPE CON PENDENZA ECCESSIVA	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/MANIGLIA NON CONFORME	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 65

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



DISLIVELLO



DISLIVELLO




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI

U_16

DIRETTORE GENERALE

PIAZZA MARINA, 46

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO DI VERTICE AMMINISTRATIVO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X		DISTANTE DALL'INGRESSO	2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		BASOLATO TALVOLTA IN PENDENZA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		DISLIVELLO INGRESSI	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X			ANTICO PORTONE D'INGRESSO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI		X		NON FUNZIONANTE/NON VERIFICABILE	3
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X		ALZATA ECCESSIVA	2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X		CORRIMANO SOTTILE	2
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 68

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI




DIMENSIONE MINIMA PORTA



PAVIMENTO SCIVOLOSO



PORTA NON A NORMA




DISLIVELLO



DISLIVELLO

U_17
SERVIZI SOCIALI
VIA GARIBALDI, 26
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - CENTRO DIREZIONALE E AMMINISTRATIVO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	ANTICO PORTONE D'INGRESSO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		TALVOLTA SCIVOLOSA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		2
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		APERTURA INVERTITA/ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	2
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI		X		NON FUNZIONANTE/NON VERIFICABILE	3
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 66

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



SUPERFICIE DISCONNESSA




PORTA NON A NORMA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

U_18
UFFICIO TRIBUTI
PIAZZA GIULIO CESARE, 6
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO COMUNALE (GESTIONE ENTRATE)



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		DISSUASORI DAVANTI CANCELLO PEDONALE RESTRINGIMENTO PER PRESENZA RAMPA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ANTICO PORTONE D'INGRESSO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		PENDENZA ECCESSIVA	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 67

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




GUIDE NON A NORMA



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



PENDENZA ECCESSIVA



OSTACOLI




OSTACOLI

U_19

UFFICIO STATO CIVILE - UFFICIO ELETTORALE – ANAGRAFE

PIAZZA GIULIO CESARE, 52

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO PUBBLICO DI SERVIZI DEMOGRAFICI



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		DISLIVELLO INGRESSO	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		DISLIVELLO INGRESSO	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X				1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		VECCHIA PORTA IN LEGNO E VETRO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 65

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI




GUIDE NON A NORMA



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



ASSENZA PERCORSO TATTILE




DISLIVELLO

U_20

SERVIZI CIMITERIALI
VIA LINCOLN, 144

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - UFFICIO AMMINISTRATIVO E GESTIONALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		ELEMENTI IN METALLO	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		SANITARI NON IDONEI	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI		X		NON FUNZIONANTE/NON VERIFICABILE	3
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 73

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



SANITARI NON IDONEI



PORTA NON A NORMA



ASSENZA PERCORSO TATTILE



SANITARI NON A NORMA



ASSENZA PERCORSO TATTILE



DISLIVELLO

U_21
CIRCOSCRIZIONE IV
VIALE DELLA REGIONE SICILIANA NORD OVEST, 95
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		ACCESSO PROSPICIENTE SU MARCIAPIEDE	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/MANIGLIA NON CONFORME	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI		X		LARGHEZZA MINIMA PORTA NON RISPETTATA	3
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 73

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI




DISPOSITIVI NON IDONEI



PORTA NON A NORMA



SUPERFICIE SCIVOLOSA



SUPERFICIE DISCONTINUA




ASSENZA CITOFONO

U_22

CIRCOSCRIZIONE III SPORTELLO POLIFUNZIONALE

VIA LA COLLA FRANCESCO, 48

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SPORTELLO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI DEMOGRAFICI E AMMINISTRATIVI



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		PENDENZA ECCESSIVA RAMPA	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 56

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



INSUFFICIENZA MANIGLIONI



ASSENZA PERCORSO TATTILE




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI

U_23

CIRCOSCRIZIONE II

VIA SAN CIRO, 17

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI - SEDE ISTITUZIONALE E AMMINISTRATIVA CIRCOSCRIZIONALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO			X	SCALE	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	SCALE	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		GRIGLIA DAVANTI LA PORTA	2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		IN METALLO	2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X			1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			UFFICI APERTI AL PUBBLICO P.T.	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			UFFICI APERTI AL PUBBLICO P.T.	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			UFFICI APERTI AL PUBBLICO P.T.	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			UFFICI APERTI AL PUBBLICO P.T.	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			UFFICI APERTI AL PUBBLICO P.T.	1

TOTALE 70

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




OSTACOLO




DISLIVELLO




ASSENZA PERCORSO TATTILE



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



ASSENZA PERCORSO TATTILE



DISLIVELLO

U_24

CIMITERO S.M. DI GESÙ
VIA SANTA MARIA DI GESÙ

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – UFFICI – CIMITERO COMUNALE STATALE



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		SCALE E PENDENZE ECCESSIVE	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		SCALE E PENDENZE ECCESSIVE	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		DISLIVELLO INGRESSI	2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X		GUIDA SULLA RAMPA DI ACCESSO	3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO E/O APERTURA INVERTITA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI E/O ASSENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 63

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



DISLIVELLI



RAMPA NON A NORMA



PORTA NON IDONEA



ASSENZA MANIGLIONI



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



PORTA NON A NORMA