

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

8. SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI
ASILI
A_01 - A_26

PEBA

Redattore del Piano
ARCHITETTO
Irene
CALABRIA
Anno 2025/2026

SOMMARIO

A_01	4
NIDO FRANCESCA MORVILLO	
VIA PEGASO, 29	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_02	7
NIDO LA COCCINELLA	
VIA PIETRO D’ALVISE, 2	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_03	10
NIDO CLAUDIO DOMINO	
PIAZZA FERRINI CONTARDO, 14	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_04	13
NIDO MELOGRANO	
VIA MONTE SAN CALOGERO, 10	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_05	16
NIDO AQUILONE	
VIA MAGGIORE TOSELLI, 85/A	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_06	19
NIDO PETER PAN	
VIA BARISANO DA TRANI, 5/D	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_07	22
NIDO FILASTROCCA	
VIA TEMBIEN, 1	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_08	25
NIDO LA MIMOSA	
VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 12	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_09	28
NIDO PANTERA ROSA	
VIA CORTEGIANI, 43	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_10	31
NIDO GIRASOLE	

VIA PERPIGNANO, 287	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_11	34
NIDO TOPOLINO	
VIA EUGENIO L'EMIRO, 152	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_12	37
NIDO LA LIBELLULA	
LARGO A. TESTA, 3	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_13	40
NIDO DRAGO	
VIA AURELIO DRAGO, 42	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_14	43
NIDO TOM & JERRY	
VIALE LEONARDO DA VINCI, 83	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_15	46
NIDO ERMELLINO	
VIA NICOLÒ AZOTI, 35/C	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_16	49
NIDO BRACCIO DI FERRO	
VIA S.S. CROCIFISSO, 1	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_17	52
NIDO ALLODOLA	
VIA DELL'ALLODOLA, 36	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_18	55
NIDO PAPAVERO	
VIA ACIREALE, 1	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_19	58
NIDO PELLICANO	
VIA GUIDO ROSSA, 8	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_20	61
NIDO MASIH IQBAL	
VIA SALERNITANO, 45	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	
A_21	64

NIDO GRILLO PARLANTE VIA CADUTI SENZA CROCE, 22 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO A_22	67
NIDO LIDIA TORNATORE VIA DONATO BRAMANTE, 17 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO A_23	70
NIDO LA MALFA VIA CRISTODULO, 1 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO A_24	73
NIDO MARICÒ VIA PELLIGRA, 4 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO A_25	76
ASILO GALANTE PIAZZA DANISINNI CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO A_26	79
NIDO IL FARO VIA GIUSEPPE PARATORE, 13 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO	

A_01

NIDO FRANCESCA MORVILLO

VIA PEGASO, 29

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		SCONNESSIONI PUNTUALI	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X	È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1

TOTALE 62

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PENDENZA ECCESSIVA




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



SUPPORTI INSUFFICIENTI



NON FRUIBILE PER I POVERI

A_02

NIDO LA COCCINELLA

VIA PIETRO D'ALVISE, 2

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X				1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X			3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1

TOTALE 56

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

A	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	


MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE NON ADEGUATA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



MANIGLIONI INSUFFICIENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA INDICAZIONI PER IPOVEDENTI

A_03

NIDO CLAUDIO DOMINO

PIAZZA FERRINI CONTARDO, 14

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			3
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO E MANIGLIA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA SOLA ELEVAZIONE	1

TOTALE 67

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




PRESENZA DI VEGETAZIONE



ASSENZA PERCORSO TATTILE



PORTA NON A NORMA



ASSENZA SEGNALETICA IPOVEDENTI



PRESENZA DI VEGETAZIONE

A_04

NIDO MELOGRANO

VIA MONTE SAN CALOGERO, 10

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X		LARGHEZZA MINIMA TALVOLTA NON RISPETTATA	3
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		LARGHEZZA MINIMA TALVOLTA NON RISPETTATA	3
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		BATTISCOPA COLORATO, NON SEMPRE PRESENTE E VISIBILE	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UN MOBILE D'APPOGGIO ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		DISPOSIZIONE NON IDONEA	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 62

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



PORTA NON A NORMA



SANITARI NON IDONEO



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

A_05

NIDO AQUILONE

VIA MAGGIORE TOSELLI, 85/A

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 56

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



CITOFONO NON IDONEO

A_06

NIDO PETER PAN

VIA BARISANO DA TRANI, 5/D

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X			2
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 58

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PORTA NON IDONEA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

A_07

NIDO FILASTROCCA

VIA TEMBIEN, 1

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFOONO RAGGIUNGIBILE		X		DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		STESSO COLORE DEI MANIGLIONI ANTIPANICO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X			3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 61

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




PORTA NON IDONEA




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



INSUFFICIENZA MANIGLIONI



PORTA NON IDONEA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE, DISLIVELLI

A_08

NIDO LA MIMOSA

VIA DUCA DEGLI ABRUZZI, 12

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				2
3.5	FRUIBILTÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X			2
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALAZIONE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 56

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




CITOFONO NON IDONEO




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA

A_09

NIDO PANTERA ROSA

VIA CORTEGIANI, 43

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	PENDENZA ECCESSIVA	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X			3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		È PRESENTE UN BANCO ALL'INGRESSO	2
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI ASSENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALAZIONE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 61

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



PORTA NON NON IDONEA



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA

A_10

NIDO GIRASOLE

VIA PERPIGNANO, 287

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	NON FRUIBILE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME		X			2
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 56

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA SEGNALEZIONE IPOVEDENTI



NON FRUIBILE PER DIV. ABILI

A_11

NIDO TOPOLINO

VIA EUGENIO L'EMIRO, 152

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL. *
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 57

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA/ASSENZA
PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




MANIGLIONI INSUFFICIENTI

A_12

NIDO LA LIBELLULA

LARGO A. TESTA, 3

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		PENDENZA ECCESSIVA	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 61

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




ASSENZA MANIGLIONE PORTA



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE/PENDENZA
ECESSIVA

A_13

NIDO DRAGO

VIA AURELIO DRAGO, 42

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 54

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE/OSTACOLO

A_14

NIDO TOM & JERRY

VIALE LEONARDO DA VINCI, 83

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X		4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		È PRESENTE UN PICCOLO MURETTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X		4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 71

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:

RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI




PENDENZA ECCESSIVA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



SCALE/OSTACOLO



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA

A_15

NIDO ERMELLINO

VIA NICOLÒ AZOTI, 35/C

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X		4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		USURATA TALVOLTA	2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		BATTISCOPA COLORATO, NON SEMPRE PRESENTE E VISIBILE	3
3.7	SPORTELLINO INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 59

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



INSUFFICIENZA MANIGLIONI



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI

A_16

NIDO BRACCIO DI FERRO

VIA S.S. CROCIFISSO, 1

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 66

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



CITOFONO NON IDONEO/PAVIMENTAZIONE
SCONNESSA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PERCORSO TATTILE

A_17

NIDO ALLODOLA

VIA DELL'ALLODOLA, 36

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X			3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI		X		RIVESTIMENTO A CONTRASTO CROMATICO	2
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 57

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA INDICAZIONE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

A_18

NIDO PAPAVERO

VIA ACIREALE, 1

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/NON IDONEA	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		ASSENZA DI MANIGLIONI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 59

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA CAMPANELLO RICH. ASSISTENZA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




MANIGLIONI INSUFFICIENTI

A_19

NIDO PELLICANO

VIA GUIDO ROSSA, 8

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 57

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

A_20

NIDO MASIH IQBAL
VIA SALERNITANO, 45

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO			X	NON ACCESSIBILE	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		ASSENZA MANIGLIONI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 66

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




DISLIVELLO



NON FRUIBILE PER DIV. ABILI



NON FRUIBILE PER DIV. ABILI



PORTA NON IDONEA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/ASSENZA
CAMPANELLO RICH. ASSISTENZA

A_21

NIDO GRILLO PARLANTE

VIA CADUTI SENZA CROCE, 22

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		LA RAMPA SI INNESTA SU UN GRADINO DI CIRCA 5 CM	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		I MANIGLIONI E IL TELAIO HANNO LO STESSO COLORE	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 62

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



ASSENZA CAMPANELLO RICH. ASSISTENZA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




ASSENZA SEGNALE PER IPOVEDENTI

A_22

NIDO LIDIA TORNATORE

VIA DONATO BRAMANTE, 17

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X		4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		TALVOLTA NON RISPETTANO DIMENSIONI MINIME	3
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		TALVOLTA È VISIBILE IL BATTISCOPA COLORATO	3
3.7	SPORTELLO INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 65

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



DIMENSIONE MINIMA PORTA NON GARANTITA

A_23

NIDO LA MALFA
VIA CRISTODULO, 1

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		FUGHE LARGHE	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		ACCESSO SECONDARIO/ASSENZA DI CORRIMANO	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X				1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		PRESENZA DI GUIDA A PAVIMENTO	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 54

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI




NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI




PAVIMENTAZIONE NON IDONEA



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

A_24

NIDO MARICÒ
VIA PELLIGRA, 4

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X		GUIDA SULLA RAMPA DI ACCESSO	3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	NON FRUIBILE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALAZIONE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 58

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE



PORTA NON IDONEA




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

A_25

ASILO GALANTE

PIAZZA DANISINNI

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		FUGHE LARGHE	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 58

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

A_26

NIDO IL FARO

VIA GIUSEPPE PARATORE, 13

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – ASILO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X		TALVOLTA NON RISPETTANO DIMENSIONI MINIME	3
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		TALVOLTA NON RISPETTANO DIMENSIONI MINIME	3
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		TALVOLTA È VISIBILE IL BATTISCOPA COLORATO	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UN BANCO ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)
 PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)
PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)
 INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
 BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

TOTALE 66

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
 RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA INDICAZIONI IPOVEDENTI



NON FRUIBILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE