

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

9. SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI SCOLASTICI
SCUOLE
S_01 - S_28

PEBA

Redattore del Piano

Firmato
digitalmente da
IRENE CALABRIA

ARCHITETTO

Irene
CALABRIA

Anno 2025/2026

CN = IRENE
CALABRIA
C = IT

SOMMARIO

S_01	4
SCUOLA S. DOMENICO SAVIO	
VIA DELLA RESURREZIONE, 29	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA	
S_02	7
SCUOLA BENTIVEGNA	
VIA SAN LORENZO, 85	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA	
S_03	10
SCUOLA COLLODI	
VIA BRIUCCIA, 89	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA	
S_04	13
SCUOLA MALAGUZZI	
VIA MONTI IBLEI, 49/53	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA	
S_05	16
SCUOLA RIZZO	
VIA PAPA SERGIO, 21/B	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA	
S_06	19
SCUOLA GARZILLI	
VIA ISONZO, 7	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA	
S_07	22
SCUOLA ABBA	
VIA GIORDANO CALCEDONIO, 1	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA	
S_08	
SCUOLA TRIESTE	25
VIA SAMPOLO, 63	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA	
S_09	28
SCUOLA GENTILI	
VIA FRANCESCO LO JACONO, 1	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO	
S_10	31
SCUOLA GARIBALDI	

VIA DELLE CROCI, 5	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA	
S_11	34
SCUOLA PITRÈ	
VIA DAMIANI ALMEYDA, 2	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA	
S_12	37
SCUOLA DE AMICIS	
VIA SERRADIFALCO, 190	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO	
S_13	40
SCUOLA RAPISARDI	
VIA CALTANISSETTA, 27	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA	
S_14	43
SCUOLA MANZONI	
VIA FILIPPO PARLATORE, 56	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA	
S_15	46
SCUOLA LA MASA	
VIA GIUSEPPE LA MASA, 17	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	
S_16	49
SCUOLA POLITEAMA	
PIAZZA CASTELNUOVO, 40	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA	
S_17	52
SCUOLA CAPUANA	
VIA ALESSIO NARBONE, 55	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA	
S_18	55
SCUOLA TURRISI	
PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 3	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	
S_19	58
SCUOLA COLOZZA	
VIA IMERA, 32	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	
S_20	61
SCUOLA BONANNO	
VIA GIUSEPPE PITRÈ, 183	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA	
S_21	64


SCUOLA QUARTO DEI MILLE CORSO CALATAFIMI, 241 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA S_22	67
SCUOLA PEREZ VIA VINCENZO ERRANTE, 13 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA S_23	70
SCUOLA AMARI VIA GIAN FILIPPO INGRASSIA, 33 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA S_24	73
SCUOLA ROSOLINO PILO VIA LA FRANCA SEBASTIANO, 70 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA S_25	76
SCUOLA OBERDAN VIA P. SPICA, 5 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA S_26	79
SCUOLA OBERDAN LARGO ERCOLE PIETRO CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA S_27	82
SCUOLA ORESTANO VIA CONTE FEDERICO, 3 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA S_28	85
SCUOLA CAVALLARI CORSO DEI MILLE, 793 CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA	

S_01

SCUOLA S. DOMENICO SAVIO

VIA DELLA RESURREZIONE, 29

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL'INFANZIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)	X				1
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		TALVOLTA DIMENSIONE MINIMA NON GARANTITA	3
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDE POCO EVIDENTI	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	SOLO PIANO TERRA	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X			2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 67

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




PORTA NON IDONEA




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_02

SCUOLA BENTIVEGNA
VIA SAN LORENZO, 85

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X			USCITE/INGRESSI SECONDARI	1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X	ANTIBAGNO PICCOLA/ ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI NON SUFFICIENTI/ SOLO PIANO TERRA	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 73

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

A	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




INSUFFICIENZA MANIGLIONI



OSTACOLO



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PERCORSO TATTILE



CROMATISMI NON IDONEI




SUPERFICIE DISCONTINUA

S_03

SCUOLA COLLODI

VIA BRIUCCIA, 89

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PAR. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		TALVOLTA GUIDE	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI ASSENTI O INSUFFICIENTI WATER NON IDONEO/BAGNO SOLO A P.T.	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X				1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X		TALVOLTA DISCONTINUO	2
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI		X		TALVOLTA GUIDE	3

TOTALE 62

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE


ACCESSIBILITÀ

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



PORTA NON IDONEA



PORTA NON IDONEA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



PORTA NON IDONEA




ASSENZA PERCORSO TATTILE

S_04

SCUOLA MALAGUZZI

VIA MONTI IBLEI, 49/53

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL'INFANZIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UN BANCO ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X			3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		IL WATER NON È ADEGUATO	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			LA SEDE OCCUPA IL PIANO TERRA	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			LA SEDE OCCUPA IL PIANO TERRA	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			LA SEDE OCCUPA IL PIANO TERRA	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			LA SEDE OCCUPA IL PIANO TERRA	1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI	X			LA SEDE OCCUPA IL PIANO TERRA	1

TOTALE 61

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




38.14831485N 13.32861151E
Via Monti Iblei
5 mar 2026
256° W

PORTA NON IDONEA



38.14844128N 13.32884367E
Via Monti Iblei
5 mar 2026
333° NW

NON FRUIBILE PER IPOVIDENTI



38.14844034N 13.32861058E
Via Monti Iblei
5 mar 2026
205° SW


ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_05

SCUOLA RIZZO

VIA PAPA SERGIO, 21/B

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI - ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	ASSENZA MANIGLIONI ANTIPANICO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDE A PAVIMENTO	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		BAGNO SOLO A P.T	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI		X		PAVIMENTAZIONE A CONTRASTO CROMATICO	3
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X		ALTEZZA NON ADEGUATA	3
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 71

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




PORTA NON IDONEA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



PORTA NON IDONEA



ASSENZA PERCORSO TATILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_06

SCUOLA GARZILLI

VIA ISONZO, 7

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X		4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ANTICO PORTONE D'INGRESSO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		TALVOLTA DIMENSIONE MINIMA NON GARANTITA	2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		PRESENTI DISLIVELLI	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLO INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO E UNO SPORTELLO ALTO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 76

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA DISPOSITIVI RICH. ASSISTENZA



ASSENZA DISPOSITIVI RICH. ASSISTENZA



MANZANA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE/PORTA
NON IDONEA



DISLIVELLO




ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE/OSTACOLO

S_07

SCUOLA ABBA

VIA GIORDANO CALCEDONIO, 1

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO			X	PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	SCALINATA	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ANTE MOLTO GRANDI	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		ASSENZA MANIGLIONI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI		X		RIVESTIMENTO A CONTRASTO CROMATICO	3
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X		LA DISTANZA TRA LE BARRE, ORIZZONTALI, NON È A NORMA	2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 78

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




MANIGLIONI INSUFFICIENTI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



OSTACOLO/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/OSTACOLO



OSTACOLO

S_08

SCUOLA TRIESTE
VIA SAMPOLO, 63

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		INGRESSO SECONDARIO	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	DISPOSIZIONE E SANITARI NON IDONEI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 73

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




ASSENZA PERCORSO TATTILE



DISPOSIZIONE ERRATA



PORTA NON IDONEA



ASSENZA PERCORSO TATTILE



PORTA NON IDONEA



DISLIVELLO/ASSENZA PERCORSO TATTILE

S_09

SCUOLA GENTILI

VIA FRANCESCO LO JACONO, 1

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			2
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		COLORE MANIGLIONI SIMILE AL TELAIO	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X		SUL PIANEROTTOLO D'INGRESSO	3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDE POCO DEFINITE	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 62

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



PORTA NON IDONEA




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_10

SCUOLA GARIBALDI

VIA DELLE CROCI, 5

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		DIVERSE TIPOLOGIE	2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		GRADINI	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X	INDICAZIONI NON CHIARE	4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI ASSENTI E/O INSUFFICIENTI/DISPOSIZIONE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X			2
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 71

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




NON FRUIBILE



ASSENZA PERCORSO TATTILE/INDICAZIONI
NON IDONEE



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE/PORTA
NON IDONEA




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_11

SCUOLA PITRÈ

VIA DAMIANI ALMEYDA, 2

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			2
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		RAMPA MANCANTE PER PIANO RIALZATO	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X	LE FASCE CROMATICAMENTE EVIDENTI CONFONDONO	4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	MANIGLIONI INSUFFICIENTI/DISPOSIZIONE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 70

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



OSTACOLO/PORTA NON IDONEA




DISLIVELLI/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE



DISPOSIZIONE ERRATA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE/GUIDE
NON IDONEE



ASSENZA DI PERCORSO TATTILE



DISLIVELLO

S_12

SCUOLA DE AMICIS
VIA SERRADIFALCO, 190

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA SECONDARIA E DI I GRADO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		TALVOLTA GUIDE	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 58

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




ASSENZA PERCORSO TATTILE

S_13

SCUOLA RAPISARDI

VIA CALTANISSETTA, 27

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ANTICO PORTONE D'INGRESSO	2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X	LE FASCE CROMATICAMENTE EVIDENTI CONFONDONO	4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	MISURE NON IDONEE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 69

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE/GUIDE
NON IDONEE



PORTA NON IDONEA



NON FRUIBILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_14

SCUOLA MANZONI

VIA FILIPPO PARLATORE, 56

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	SCALE	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		SCIVOLOSA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X		TALVOLTA NON GARANTITE DIMENSIONI MINIME	2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDA A PAVIMENTO	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI			X		4
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X			SOLO P.T.	1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 69

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



DIMENSIONE MINIMA PORTA NON GARANTITA



ASSENZA PERCORSO TATTILE

S_15

SCUOLA LA MASA

VIA GIUSEPPE LA MASA, 17

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X		4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	ANTICO PORTONE D'INGRESSO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		DIVERSE TIPOLOGIE	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X			NON CI SONO DISLIVELLI	1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		ASSENZA DI MANIGLIONI	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X			2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI		X		GUIDE	3

TOTALE 78

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



38.12567747N 13.36199941E
Via Giuseppe La Masa
27 feb 2026
122° SE

ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



38.1255866N 13.361866E
Via Giuseppe La Masa
27 feb 2026
271° W

NON FRUIBILE PER DIV. ABILI



38.1255846N 13.3618634E
Via Giuseppe La Masa
27 feb 2026
257° W

PORTA NON IDONEA/ASSENZA



38.12550106N 13.36164756E
Via Giuseppe La Masa
27 feb 2026
63° NE


DISLIVELLO/PORTA NON IDONEA

S_16

SCUOLA POLITEAMA

PIAZZA CASTELNUOVO, 40

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			2
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		INGRESSO SECONDARIO	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		GRADINI	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMATIVI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X		4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 69

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




DISLIVELLI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PERCORSO TATTILE



DISLIVELLI
ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA DISPOSITIVO RICH. ASSISTENZA

S_17

SCUOLA CAPUANA

VIA ALESSIO NARBONE, 55

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		ANTICO PORTONE D'INGRESSO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		PARZIALMENTE SCIVOLOSA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		SCALINI	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/APERTURA INVERTITA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		ASSENZA MANIGLIONI/BAGNO P.I E P.II	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3

TOTALE 75

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



NON FRUIBILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




SUPERFICIE SCIVOLOSA



DISLIVELLO



SUPERFICIE IRREGOLARE




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_18

SCUOLA TURRISI

PIAZZA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 3

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X			2
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		DIVERSE TIPOLOGIE CHE CONFONDONO	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X			4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	WATER NON IDONEO	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X		NON SEMPRE PRESENTE	3
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 69

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




ASSENZA PERCORSO TATTILE

S_19

SCUOLA COLOZZA

VIA IMERA, 32

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			2
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PARZIALMENTE SCIVOLOSA	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X			3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/MANIGLIA NON IDONEA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X		4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 63

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)
 PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)
PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)
 INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
 BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
 RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



SUPERFICIE DISCONTINUA



PORTA NON IDONEA/ASSENZA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_20

SCUOLA BONANNO

VIA GIUSEPPE PITRÈ, 183

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE – SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		ACCESSO SECONDARIO	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X		4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		PARZIALMENTE SCIVOLOSA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		TALVOLTA GUIDE A PAVIMENTO	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	SOLO A PIANO TERRA/DISPOSIZIONE MANIGLIONI	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 77

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO


1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

Principali Criticità rilevate



38.11097532N 13.32842549E
Via Gualtiero di Palearia
27 feb 2026
79° E

SUPERFICIE DISCONTINUA/ASSENZA
PAVIMENTAZIONE TATTILE



38.1107276N 13.32783218E
Via Giuseppe Pitre
27 feb 2026
9° N

PORTA NON IDONEA/NON FRUIBILE PER
IPOVEDENTI




38.11064184N 13.3281324E
27 feb 2026
38° NE

DISLIVELLO/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE

S_21

SCUOLA QUARTO DEI MILLE
CORSO CALATAFIMI, 241

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO			X	PAVIMENTAZIONE SCONNESSA/SCALE	4
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	SCALE	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X				1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDE A PAVIMENTO	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	MANIGLIONI NON IDONEI/BAGNO SOLO P.T.	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 73

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate




PORTA NON IDONEA




NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI




DISLIVELLO



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




DISLIVELLI/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE

S_22

SCUOLA PEREZ

VIA VINCENZO ERRANTE, 13

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA SECONDARIA, DI I GRADO, PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE NON IDONEA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA			X	ANTICO PORTONE D'INGRESSO	4
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA	X				1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI		X		RIVESTIMENTO A CONTRASTO CROMATICO	3
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 66

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




SUPERFICIE DISCONTINUA/ASSENZA
PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




SUPERFICIE DISCONTINUA/ASSENZA
PAVIMENTAZIONE TATTILE



PORTA NON IDONEA



ASSENZA PERCORSO TATTILE




PORTA NON IDONEA/OSTACOLO/ASSENZA
PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_23

SCUOLA AMARI

VIA GIAN FILIPPO INGRASSIA, 33

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X			ACCESSO SECONDARIO GARANTITO	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE		X		TROPPO ALTO	3
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			1
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDE A PAVIMENTO	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO/MANIGLIA NON IDONEA	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		POSIZIONE MANIGLIONI ERRATA	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X			2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 70

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




DISLIVELLO/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE



OSTACOLO/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE




PORTA NON IDONEA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




ASSENZA PERCORSO TATTILE

S_24

SCUOLA ROSOLINO PILO

VIA LA FRANCA SEBASTIANO, 70

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			2
1.3	PERCORSO DI ACCESSO	X				1
1.4	RAMPE E DISLIVELLI	X				1
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X				1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X			3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X				1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		WC NON IDONEO	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALAZIONE ALLARME	X				1
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X		BARRE TROPPO DISTANTI	2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 53

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI



ASSENZA PERCORSO TATTILE



NON FRUIBILE PER IPOVEDENTI




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_25

SCUOLA OBERDAN

VIA P. SPICA, 5

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL. *
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)	X				1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		ACCESSI SECONDARI	2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		ACCESSI SECONDARI	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		I MANIGLIONI E IL TELAIO HANNO LO STESSO COLORE	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI		X			3
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		SCIVOLOSA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		TALVOLTA GUIDA	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA SCRIVANIA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALAZIONE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X		BARRE TROPPO DISTANTI	2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 73

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


ALTA	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate




ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE




PENDENZA ECCESSIVA/ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



DISLIVELLO/ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE

S_26

SCUOLA OBERDAN

LARGO ERCOLE PIETRO

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA DELL'INFANZIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		SCALINO	2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE	X				1
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA	X				1
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		SCIVOLOSA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE	X				1
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	2
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI	X			L'EDIFICIO SI SVILUPPA SU UNA ELEVAZIONE	1

TOTALE 58

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA
BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA	
1	5	ACCESSIBILE
2	6	PARZ. ACCESSIBILE
3	7	PARZ. INACCESSIBILE
4	8	INACCESSIBILE

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



INSUFFICIENZA MANIGLIONI



DISLIVELLO

S_27

SCUOLA ORESTANO

VIA CONTE FEDERICO, 3

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			1
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X		GRADINI	3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X		MANIGLIONI POCO VISIBILI	3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		CONFUSA	3
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			2
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		RAMPA ASSENTE PER ACCESSO PIANO RIALZATO	2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDE COLORATE	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI	X			È PRESENTE UNA CATTEDRA ALL'INGRESSO	1
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO	X				1
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI	X				1
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALAZIONE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO	X				1
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 70

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




DISLIVELLO /ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE



ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE/PAVIMENTAZIONE NON IDONEA




OSTACOLO/PORTA NON IDONEA



ASSENZA PAVIMENTAZIONE TATTILE



ASSENZA PERCORSO TATTILE



ASSENZA DISPOSITIVI DI ASSISTENZA

S_28

SCUOLA CAVALLARI
CORSO DEI MILLE, 793

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI			X	GRADINI	4
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X	TROPPO ALTO/DIFFICOLTÀ DI ACCOSTAMENTO	4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		PARZIALMENTE SCIVOLOSA	2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X			2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE		X			3
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		PRESENZA GRADINI	3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X		GUIDA NEI CORRIDOI	3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALAZIONE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI			X		4
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X		ALZATA ECCESSIVA	2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALAZIONI PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 85

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


Principali Criticità rilevate



ASSENZA PERCORSO TATTILE



GRADINO/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE



DISLIVELLO/ASSENZA PAVIMENTAZIONE
TATTILE