

PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE



Città di Palermo

*Capo Area Responsabile della
Pianificazione Urbanistica*
ING. MARCO CIRALLI

*Responsabile Unico del
Progetto*
ING. FABIO GRANATA

Sindaco
PROF. DOTT. ROBERTO LAGALLA

*Assessore all'Urbanistica
e alla Pianificazione*
PROF. ARCH. MAURIZIO CARTA

11. SCHEDE DI RILIEVO EDIFICI
MUSEI
M_01 - M_03

PEBA

Redattore del Piano

ARCHITETTO

Irene
CALABRIA

Anno 2025/2026

Firmato
digitalmente da

IRENE CALABRIA

CN = IRENE
CALABRIA
C = IT

SOMMARIO


M_01	2
PALAZZO ZIINO	
VIA DANTE, 53	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – MUSEO	
M_02	5
GALLERIA D'ARTE MODERNA	
VIA SANT'ANNA, 21	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – MUSEO	
M_03	8
ARCHIVIO STORICO COMUNALE	
VIA MAQUEDA, 157	
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – MUSEO	

M_01

PALAZZO ZIINO

VIA DANTE, 53

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – MUSEO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)		X			3
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X			2
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			3
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X		DIVERSE TIPOLOGIE	2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			3
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI		X			3
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X			2
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME		X			2
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X			2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 69

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




SUPERFICIE DISCONTINUA



ASSENZA SEGNALE PER IPOVEDENTI




DISLIVELLI



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA


PIANO ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

M_02

GALLERIA D'ARTE MODERNA

VIA SANT'ANNA, 21

CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – MUSEO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)			X		4
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			3
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI		X			3
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI		X		LE AREE ESTERNE NON SONO ACCESSIBILI	2
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X			2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X		TROPPO ALTO	3
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO			X		4
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI			X	BAGNO NON PRESENTE	4
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME			X		4
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE			X		4
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO		X			2
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA	X				1
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 77

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA


*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO


A	BASSA		ACCESSIBILITÀ
1	5	ACCESSIBILE	
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ


Principali Criticità rilevate




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA

M_03

ARCHIVIO STORICO COMUNALE
VIA MAQUEDA,157
CATEGORIA: SERVIZI PUBBLICI – MUSEO



	REQUISITI	RISP.	PARZ. RISP.	NON RISP.	ANNOTAZIONI	VAL.*
1	PARCHEGGI E ACCESSO ESTERNO					
1.1	PARCHEGGIO E COLLEGAMENTO (RAMPA)		X			3
1.2	SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE A NORMA (BEN VISIBILE - GIALLA)			X		4
1.3	PERCORSO DI ACCESSO		X		PAVIMENTAZIONE SCONNESSA	3
1.4	RAMPE E DISLIVELLI		X			2
1.5	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
2	INGRESSO E ORIENTAMENTO					
2.1	CAMPANELLO / CITOFONO RAGGIUNGIBILE			X		4
2.2	CAMPANELLO PER RICHIESTA ASSISTENZA			X		4
2.3	PORTA D'INGRESSO ADEGUATA		X			2
2.4	PERCORSO ACCESSO GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4
3	PERCORSI INTERNI					
3.1	PAVIMENTAZIONE INTERNA		X			2
3.2	CORRIDOI E PERCORSI ADEGUATI	X				1
3.3	SEGNALETICA PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
3.4	PORTE INTERNE ADEGUATE	X				1
3.5	FRUIBILITÀ PERCORSO GARANTITA CON LA PRESENZA DI RAMPE		X		TALVOLTA NON IDONEE	2
3.6	PRESENZA GUIDA NATURALE / ARTIFICIALE PER IPO / NON VEDENTI E DIS. SENSORIALI			X		4
3.7	SPORTELLI INFORMAZIONI		X			2
4	SERVIZI IGIENICI					
4.1	PORTA SERVIZIO IGIENICO		X		ASSENZA MANIGLIONE ANTIPANICO	3
4.2	PRESENZA DI ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO PER DISABILI		X		MANIGLIONI INSUFFICIENTI	3
4.3	BAGNO FRUIBILE PER PERSONE IPO / NON VEDENTI			X		4
4.4	SPIA DI SEGNALE ALLARME		X			3
5	COLLEGAMENTI VERTICALI					
5.1	SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER COLLEGAMENTO VERTICALE	X				1
5.2	ASCENSORE CON REQUISITI MINIMI	X				1
5.3	CORPO SCALA IDONEO			X		4
5.4	CORRIMANO NEL CORPO SCALA		X			3
5.5	PRESENZA SEGNALE PER IPO / NON VEDENTI			X		4

TOTALE 72

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ

ACCESSIBILE (25-38)

PARZIALMENTE ACCESSIBILE (39-61)

PARZIALMENTE INACCESSIBILE (62-84)

INACCESSIBILE (85-100)

RILEVANZA

✓ ALTA

BASSA

*VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO

1 = RISPETTATO; 2 = PARZIALMENTE RISPETTATO; 3 = PARZIALMENTE NON RISPETTATO; 4 = NON RISPETTATO

ALTA	BASSA		
1	5	ACCESSIBILE	ACCESSIBILITÀ
2	6	PARZ. ACCESSIBILE	
3	7	PARZ. INACCESSIBILE	
4	8	INACCESSIBILE	

MATRICE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO:
RELAZIONE TRA RILEVANZA E LIVELLO ACCESSIBILITÀ

Principali Criticità rilevate



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA




PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA



PAVIMENTAZIONE SCONNESSA