Strip
View

View_measurement_IV.vi
C:\Users\root\Desktop\CMS_test\Istrip-measurement\View_measurement_IV.vi
Last modified on 11/5/2015 at 2:33 PM
Printed on 11/5/2015 at 4:27 PM

Bad Sensor

IV   33305010000619

Strip Total

21.41u–
20.00u–
18.00u–
16.00u–
14.00u–
12.00u–
10.00u–
8.00u–
6.00u–
4.00u–
2.00u–
-6.58n–

0   -50   -100   -150   -200   -250   -300   -350   -400   -450   -500   -550   -600   -650   -700

StripTot
StripSur

Output Array

0	0.00E+0	-9.74E-9
0	-1.00E+1	3.84E-8
0	-2.00E+1	4.51E-8

Iavg(good)@70V
0.0

Iavg(good)@300V
0.0

Qualification String

Itot(70V) HIGH = 10.0E+3
Itot(300V) HIGH = 10.0E+3
2 strips above 1uA at70V.
The rest have avg currentt of0.0E+0
2 strips above 5uA at 300V.
The rest have average current of 0.0E+0