

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Endereço: Itapira, State of São Paulo, Brazil

Início: 07/04/2026 11:09

OS: V69178

Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS

Término: 07/04/2026 14:13



Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69178
Informação Atendimento:	Dados do Chamado CNPJ: 44734671000151 Equipamento Descricao: RELOGIO SMART PRINT WIFI BIO ID 3000USR PX 125KHZ Codigo: G05551921 Numero de Serie: 00047005900047034 Problema Descricao: O numero da serie do nosso relógio e 00047008380000888, porem nao encontrei nos listados do chamado avulso. O sensor de leitura do papel de comprovante de registro de ponto nao esta funcionando. Informacoes do Chamado Telefone: (19) 3863-9795 E-mail: claudia.roca@cristalia.com.br CEP: 13974-900 Endereco: Rodovia Itapira Lindoia, km 14 Bairro Ponte Preta, Itapira SP, Sn Ponto de Referencia: Laboratorio Cristalia Disponibilidade p/ Atendimento: Seg a sexta das 8h as 15h Qual Software Utilizado: Dimep Acess 2 Tecnico necessita se apresentar ou enviar documentacoes: Sim Quais Documentos: Tecnico Ronaldo ja possui integracao Dados para faturamento: CNPJ para faturamento: 44734671000151 Ordem de Compra: Nao Alguma observacao: Data de pagamento dia 20/04 Data Limite para faturamento: 2026-04-20 Valores e Condicoes Valor da Primeira hora: R\$ 227,00 Valor hora adicional: R\$ 129,00 a cada 30 minutos Distancia (Km): 95,5 Km Valor deslocamento: R\$ 415,50 Condiacao de Pagamento: 14 DIAS Garantia Peca: 90 dias apos a troca Garantia Mao de Obra: 90 dias apos a execucao ? Cliente concordou com os valores e condicoes apresentados INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. INFRAESTRUTURA E POR CONTA DO CLIENTE.
Fantasia:	CRISTALIA MEDICAMENT
CNPJ:	44734671000402

Data de garantia:	06/05/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67989
Data_OS_Anterior:	05/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	*****SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO***** LIGAR PARA AGENDAR** ***** ID: 202453 6131 PEDIDO: ORCNEO (incl uso no valor do equipamento) TAXA: 339,00 por equipamento Nome da Empresa: Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA E-mail: claudia.roca@cristalia.com.br Solicitante: Claudia Roca Telefone: 193863979 5 CPF ou CNPJ: 4473467 1000402 Qtd Equipamentos: 1 Endereço: Rodovia Itapira Lindeira, km 1 4 Bairro Ponte Preta, Itapira SP CEP: 13974 900 Referência: Bairro Ponte Preta Preferência: 05/02/2026 Software: Dimep Access 2 Nota Fiscal: 0001077 51 Número de Série
Ultimo_Laudo:	Feito a ativação do equipamento !! Configuração conforme solicitado pelo cliente !! Teclado bloqueado e cracha liberado, mais digital !! IP 10.1.20.25 M 255.255.254.0 G 10.1.20.1 Fixação do equipamento na parede, porém a configuração e carga, o TI vai fazer posteriormente, pois fica na unidade central de Itapira !! Testes de impressão, comunicação e corte do papel ok !!
Descrição do produto:	RELOGIO REP-C SMART PRINT WIFI BIO ID 3000USR PX 125KHZ
QRCode produto:	'G05552921 '
Serie:	00047008380000888

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Papel Atolado
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Obs: Descontado 1 hora de almoço !! Constatando falha no sensor de atolamento e fonte de alimentação, com corrente baixa "Frac" !! Feita a substituição do sensor de atolamento, fonte de alimentação externa e lacre !! Ativação do equipamento !! Realizado mais de 30 impressões, pela digital "Master", todas realizadas com sucesso !! Testes de impressão, comunicação e corte do papel ok !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhados pelo José Eduardo - Gerente de manutenção !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora, Horas Adicionais
Quantidade de Horas Adicionais:	1 Hora
Valor Primeira Hora:	642.50
Valor Total das Horas Adicionais:	258.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D00400013
Quantidade 1:	1
Valor 1:	37.00
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D15722350A
Quantidade 2:	1

Valor 2:	109.00
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	S2525428
Quantidade 3:	1
Valor 3:	129.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	José Eduardo
E-mail:	claudia.roca@cristalia.com.br
Assinatura:	