

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: HORIBA INSTRUMENTS BRASIL LTDA

Endereço: R. Presbítero Plínio Alves de Souza, 645 - Jardim Ermida II, Jundiaí - SP, 13212-181, Brazil

Início: 09/04/2026 13:59

OS: V69216

Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS

Término: 09/04/2026 14:14



Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69216
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Mateus RH TELEFONE: 11 2923 5472 EMAIL: mateus.costa@horiba.com ENDERECO: Polo Industrial Multivias - R. Presbitero Plinio Alves de Souza, 645 - Jardim Ermida II, Jundiai - SP, 13212-181 PONTO DE REFERENCIA: Condominio multivias DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 8h ate 17h seg ter qui sex (almoco 12:30 ate 14h NUMERO DE SERIE:00003002630000334 PROBLEMA APRESENTADO:Equipamento de relógio de ponto com problema na impressão de papel. Ao bater ponto o papel esta emperrando na hora de imprimir o comprovante de registro. e quando imprime esta cortando ao meio o papel sem ser completamente lançado para fora da maquina possibilitando a retirada com comprovante. Qual Software Utilizado: nao sei TECNICO NECESSITA SOMENTE SE APRESENTAR COM AS SUAS DOCUMENTACOES OU ENVIAR DOCUMENTACOES? SIM Caso ele deva enviar quais documentos seriam? RG CPF Discriminacao de Cobranca VALORES:Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 188,00 reais - R\$ 129,00 a cada 30 minutos (Apos a 1 hora), 2 dias uteis para visita. O servico possui garantia de 90 dias para o mesmo problema. OBS: Chamado aberto depois das 16 hs. e 3 dias Uteis. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 01759236000179 ORDEM DE COMPRA: ()Nao (X)Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO:25/05 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo:
Fantasia:	HORIBA INSTRUMENTS B
CNPJ:	01759236000179

Data de garantia:	10/09/2016
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V58357
Data_OS_Anterior:	23/09/2024
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO
Ultimo_Historico:	INFORMACAO DO ATENDI MENTO PROCURAR P OR: Julya Zago TELEFONE:1 129235400 EMAIL:july a.zago@hor iba.com ENDEREÇO: Rua Presb ítero Plín io Alves d e Souza, 6 45 - Medei ros Jundia i/SP CEP: 13.212-18 1 - HORIBA Instrumen ts PONTO DE R EFERENCIA: DISPONIBIL IDADE P/ A TENDIMENTO : 09 NUMERO DE SÉRIE:000 0300263000 0334 PROBLEMA A PRESENTADO :O meu pon to quebrou Qual Softw are Utiliz ado: TECNICO NE CESSITA FA ZER INTEGR ACAO OU EN VIAR DOCUM ENTACAO? ()Não ()S im, Quais documento s? Discrimina ção de Cob rança VALORES: P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 17,00 PRIM EIRA HORA e o deslo camento no valor de 179,00 re ais - R\$ 1 23,00 a ca da 30 minu tos. DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO:0175923 6000179 ORDEM DE C OMPRA: () Não (x)Si m, Alguma observaçã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO:p ara 30 dia s E-mail par a envio da NF: fisca l.br@horib a.com INFORMACOE S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preço i nformado d urante a t ratativa n o chat. Em caso de v isita impr odutiva, s era cobrad o a taxa d e deslocam ento. Tole rância de espera do técnico 1 5 min. Protocolo: 202409235 91923
Ultimo_Laudos:	M A N U T E N C A O Defeito aparente: Relógio nao imprime. Analise: Trava do rolete quebrou um dos lados. PP3 V1, necessario trocar placa, e impressora. Solucao: Realizado troca da placa processadora, impressora, lacre, ativacao, envio de listas totais (pelo SDK). Validado todos os testes. Aplicado 10% de desconto em todas as pecas, autorizado pela gerência. 172.16.11.80
Descrição do produto:	8796-PRINTP.III BARRAS BIO SG 1000TPL 1P
QRCode produto:	'G05531810 '
Serie:	00003002630000334

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Fonte Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Realizado testes de impressão e constatado que a fonte de alimentação externa, estava sem potência para realizar a impressão !! Feito a substituição da mesma, realizado vários testes de impressão com a digital, verificado as marcações no Kairos, todas realizada com sucesso !! Obs: Colocado também o lacre fiscal, pois estava sem lacre !! Realizado testes de impressão, comunicação e corte do papel ok !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pelo Mateus Victor da Costa - RH !!
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D15719826
Quantidade 1:	1
Valor 1:	159.00
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400010

Quantidade 2:	1
Valor 2:	16.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Mateus Victor da Costa
E-mail:	mateus.costa@horiba.com
Assinatura:	