

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente


Cliente: TINTEX TINTURARIA TEXTIL LTDA
Endereço: Av. Ampélio Gazzetta, 111 - Green Village, Nova Odessa - SP, 13460-000, Brazil
Início: 15/04/2026 08:43
OS: V69328
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 15/04/2026 10:24


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69328
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Mylena Marques TELEFONE: 3466 9110 EMAIL: rh@tintex.com ENDERECO: Av. Ampelio Gazetta n 111 bairro Francisco Lopes Iglesias 13385-510 PONTO DE REFERENCIA:em frente a faculdade network DISPONIBILIDADE PARA ATENDIMENTO:horario ADM NUMERO DE SERIE: 00005003110003827 PROBLEMA APRESENTADO: Problema no leitor QUAL O SOFTWARE UTILIZADO: MD COMUNI TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x) Nao () Sim, Quais documentos? DISCRIMINACAO DE COBRANCA VALORES: R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA + R\$ 188,00 DESLOCAMENTO - R\$ 129,00 a cada 30 minutos DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 65.613.960.0001-72 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: N TEMOS Observacao: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco. informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024586910
Fantasia:	TINTEX TINTURARIA TE
CNPJ:	65613960000172
Data de garantia:	26/01/2019
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP

Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V64049
Data_OS_Anterior:	17/06/2025
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Mylena TELEFONE: 19 3466-9 110 EMAIL:rh@t intex.com. br ENDEREÇO: Av Ampeli o Gazetta N° 111 Ba irro Franc isco Lopes Iglesias Nova odes sa CEP : 1 3385-510 PONTO DE R EFERÊNCIA: enfrente a escola Network DISPONIBILIDADE P/AT ENDIMENTO NÚMERO DE SÉRIE: 00 0050031100 03827 PROBLEMA A PRESENTADO : o relógio não esta imprimindo o papel, pelo que vi a impressora del e não esta conseguindo empurar o papel para fora, ai da a mensagem pa pel atolado Qual Software Utilizado: TÉCNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTAÇÕES? () Não () Sim , Quais documentos? Discriminação de Cobrança VALORES: Para o serviço avulso , são cobrados os valores R\$ 2 17,00 PRIM EIRA HORA e o deslocamento no valor de 179,00 reais - R\$ 1 23,00 a cada 30 minutos Alguma observação? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 65.613 .960.0001- 72 ORDEM DE COMPRA: () Não () Sim , Alguma observação? DATA LIMITE PARA FAT URAMENTO: E-mail para envio da NF: RH@TI NTEC.COM.B R INFORMAÇÃO S ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita será cobrada normalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva , será cobrado a taxa de deslocamento. Tolerância de espera do técnico 15 min. Protocolo: 202422626 9
Ultimo_Laudos:	Problema relatado pelo cliente: Nao puxa o papel Problema identificado: Falha no Tracionador da impressora Solucao: Substituicao da impressora + Lacre, conforme aprovado pelo cliente Limpeza interna e externa do equipamento Limpeza dos sensores de presenca do papel e de atolamento !! Realizado testes de impressao, comunicacao e corte do papel ok !! Teste com o cracha do funcionario Eli Rodrigues, realizado com sucesso !! Módulo biometrico Sagem ok !! IP 192.168.0.226 Equipamento da Tecelagem !! Todos os passos acima foram acompanhado pela Mylena Marques - RH !!
Descrição do produto:	RELOGIO MD EVO V3 BIO ID 500USR BAR
QRCode produto:	'G04033810RB '
Serie:	00005003110003827

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Leitor Com Defeito
Solução:	Limpeza e Lubrificação
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO O Defeito relatado: Leitor barras não lê cartões. Análise: Leitor barras com muita sujeira, fiapos de tecido. Solução: Realizado troca do leitor barras, e lacre fiscal zerado, Ativação do relógio e realizado testes de marcação com testes. Cobrança apenas de serviço, deslocamento cobrado na OS V69327.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	227.00
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:	
-------------	--

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Elsio
E-mail:	rh@tintex.com.br
Assinatura:	