

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A KROTON

Endereço: Alameda Maria Tereza - Dois Córregos, Valinhos - SP, 13274-465, Brazil

Início: 15/04/2026 14:32

OS: V69348

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO

Término: 15/04/2026 17:11


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69348
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69301 Catraca esta com o braco bobo, a entrada esta liberada sem a necessidade de fazer a validacao da entrada pelo leitor de biometria ou cracha a necessidade de limpar o contato do teclado que esta com as teclas falhando ou verificar se pode ser algo com a placa., das 08:30 a 16:30, DMP Access II, dia 08, monitoramentocftv@cogna.com.br Chamado aberto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:04310392000146 Equipamento Descricao: 456 HLS PROXIMIDADE MIFARE TCP-IP ANHANGUERA EDUC.Codigo: G055B4704GT Numero de Serie: 836434 Contrato: MFS021602011549 Problema Descricao: Catraca esta com o braco bobo, a entrada esta liberada sem a necessidade de fazer a validacao da entrada pelo leitor de biometria ou cracha a necessidade de limpar o contato do teclado que esta com as teclas falhando ou verificar se pode ser algo com a placa. Informacoes do Chamado Nome do Solicitante: Wellington Telefone do Solicitante: 1935173333 Endereco do Atendimento: Alameda Maria Tereza, 4266 Ponto de Referencia: Ao lado do colegio objetivo Disponibilidade para Atendimento: das 08:30 a 16:30 Software Utilizado: DMP Access II Tecnico Necessita Fazer Integracao:Nao Ordem de Compra: Sim Data Limite para Faturamento:dia 08 E-mail para Envio da NF: monitoramentocftv@cogna.com.br Identificamos que a serie em questao esta coberta por contrato de manutencao e que o chamado foi aberto dentro desse prazo. No entanto, nossos tecnicos realizarao uma analise detalhada. Caso seja constatado que o defeito apresentado decorre de mau uso, falha na infraestrutura ou parametrizacao incorreta, sera cobrada uma taxa de deslocamento de R179,00 para atendimentos em ate 50aC km do local. Visitas consideradas

	improdutivas tambem estara o mesmo valor de deslocamento. LAUDO ANTERIOR Conforme orientacao do Osvaldino, responsavel pela seguranca, nao sera possivel realizar a manutencao nos equipamentos, devido a saida dos alunos !! Melhor horario para atendimento - Das 09:00 hs ate 15:00 hs !! Favor reagendar a visita amanha - 14/04/26 !! Ob
Fantasia:	ANHANGUERA EDUCACION
CNPJ:	04310392000146
Data de garantia:	27/02/2024
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69301
Data_OS_Anterior:	10/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	Catraca es ta com o b raco bobo, a entrada esta libe rada sem a necessida de de faze r a valida cao da ent rada pelo leitor de biometria ou cracha a neces sidade de limpar o contato d o teclado que esta com as te clas falha ndo ou ver ificar se pode ser algo com a placa., das 08:30 a 16:30, DMP Acces s II, dia 08, monit oramentocf tv@cogna.c om.br Chamado a berto com sucesso Dados do Chamado CNPJ:043 1039200014 6 E quipamento Descr icao: 456 H LS PROXIMI DADE MIFAR E TCP-IP ANHANGUE RA EDUC. Codigo: G055B4704 GT Nume ro de Seri e: 836434 Contrat o: MFS0216 02011549 Problem a Descr icao: Catr aca esta c om o braco bobo, a e ntrada est a liberada sem a nec essidade d e fazer a validacao da entrad a pelo lei tor de bio metria ou cracha a necesi dade de li mpar o con tato do te clado que esta com as teclas falhando ou verifi car se pod e ser algo com a pla ca. In formacoes do Chamad o Nome do Solici tante: Wel lington Telefone do Solici tante: 193 5173333 Endereco do Atendi mento: Ala meda Maria Tereza, 4 266 Pon to de Refe rencia: Ao lado do c olegio obj etivo D isponibili dade para Atendimen to: das 08 :30 a 16:3 0 Softw are Utiliz ado: DMP A ccess II Tecnico Necessita Fazer Int egracao:Na o Ordem de Compra : Sim D ata Limite para Fatu ramento:di a 08 E- mail para Envio da NF: monit oramentocf tv@cogna.c om.br Identif icamos que a serie e m questao esta cobe rta por co ntrato de manutenc o e que o chamado foi abert o dentro d esse prazo . No entan to, nossos tecnicos realiza rao uma an alise deta lhada. Caso seja constatad o que o de feito apre sentado de corre de m au uso, fa lha na infraestru tura ou pa rametrizac ao incorre ta, sera c obrada uma taxa de desloca mento de R1 79,00 para atendimen tos em ate 50a □ km d o local. V isitas considerad as improdu tivas tamb em estara o mesmo valor de desloca mento.
Ultimo_Laudo:	Conforme orientacao do Osvaldino, responsavel pela seguranca, nao sera possível realizar a manutencao nos equipamentos, devido a saída dos alunos !! Melhor horario para atendimento - Das 09:00 hs ate 15:00 hs !! Favor reagendar a visita amanha - 14/04/26 !! Obs: Nao foi possível coletar a assinatura, devido ao horario estendido !!
Cobertura:	Não Incluso
KM:	100 KM
Visita_Improdutiva:	Incluso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	456 HL/S PROXIMIDADE MIFARE TCP-IP (ANHANGUERA EDUC.)
QRCode produto:	'G055B4704GT '
Serie:	836434

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Placa De Acionamento Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA

Observação:	MANUTENÇÃO Defeito relatado: Catraca com braços liberados, e teclado falhando. Análise: Placa hall com sensor de travamento queimado, placa e membrana do teclado com mal contato. Solução: Realizado troca da placa hall, placa do teclado, e teclado de silicone. Ajustes dos chicotes, e limpeza do mecanismo. Catraca religada, comunicação subiu real time, realizados vários testes de acesso ok. Assinatura só nessa OS, cliente ciente.
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Equipamento:	Acesso
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	S2525121A
Quantidade 1:	1
Valor 1:	0.00
N F Almoxarifado:	TG
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	S2525381
Quantidade 2:	1
Valor 2:	0.00
N F Almoxarifado:	TG
Peça 3:	Peça 3
Código 3:	D02723726
Quantidade 3:	1
Valor 3:	0.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Wellington Oliveira
E-mail:	monitoramentocftv@cogna.com.br

Assinatura: