



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: A. L. GUILHERME LTDA
Endereço: Nova Veneza, Sumaré - State of São Paulo, 13180-560, Brazil
Início: 15/04/2026 15:56
OS: V69357
Técnico: RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Término: 15/04/2026 16:50


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69357
Informação Atendimento:	RETORNO DA O.S V69284 INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: Karina TELEFONE: (19) 99643-0190 EMAIL: financeiro@alggases.com.br ENDERECO: Rua Joao Paulo I, 261 Sao Judas Tadeu Sumare/SP cep: 13180-560 PONTO DE REFERENCIA: Proximo a transportadora FEDEX DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO 9:00 as 17:00 NUMERO DE SERIE: 0000000008008145 PROBLEMA APRESENTADO: nao esta funcionando a tela Qual Software Utilizado: DIMEP TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (x)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca Boleto VALORES: GARANTIA DE FABRICA /// So sera cobrado o custo do deslocamento do tecnico DE 188,00 . DESDE que o problema nao seja constatado como mau uso, problema na infra local ou parametrizacao incorreta. Caso seja detectado e cobrado o valor do servico avulso. Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 227,00 PRIMEIRA HORA - R\$ 129,00 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 04.898.593/0001-06 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15 ddi INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: 2024585477 LAUDO ANTERIOR Constatado que o Touch do display, nao estava funcionando !! Verificado as conexoes, estavam ok !! Feito a substituaicao do Touch, porem ao conectar o flat de contato, quebrou o encaixe na placa principal !! Necessario retornar com

	placa principal !! C2525570PAT Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Karina Gameiro - Financeiro !!
Fantasia:	A L G GASES
CNPJ:	04898593000106
Data de garantia:	17/07/2026
Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V69284
Data_OS_Anterior:	10/04/2026
Tecnico_OS_Anterior:	RONALDO ZULIANI DOS SANTOS
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO S PARA ATE NDIMENTO PROCURAR P OR: Karina TELEFONE: (19) 9964 3-0190 EMAIL: fin anceiro@al ggases.com .br ENDEREÇO: Rua João Paulo I, 261 São Judas Tadeu Sumaré/SP cep: 13180 -560 PONTO DE R EFERÊNCIA: Próximo a transport adora FEDE X DISPONIBIL IDADE P/AT ENDIMENTO 9:00 as 1 7:00 NÚMERO DE SÉRIE: 00 0000000080 08145 PROBLEMA A PRESENTADO : não está funcionan do a tela Qual Softw are Utiliz ado: DIMEP TÉCNICO NE CESSITA SE APRESENTA R OU ENVIA R DOCUMENTA ÇÕES? (x)Não ()S im, Quais docu mentos? Discrimina ção de Cob rança Bole to VALORES: G ARANTIA DE FÁBRICA / // Só será cobrado o custo do deslocame nto do téc nico DE 18 8,00 . DES DE que o p roblema nã o seja con statado co mo mau uso , problema na infra local ou parametri zação inco rreta. Caso seja detectado é cobrado o valor d o serviço avulso. P ara o serv iço avulso , são cobr ados os va lores R\$ 2 27,00 PRIM EIRA HORA - R\$ 129, 00 a cada 30 minuto s. Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 04.898 .593/0001- 06 ORDEM DE C OMPRA: (x)Não ()S im, Alguma observaça o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: 15 ddi INFORMAÇÃO S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita será cobrada n ormalmente o preço informado durante a tratativa no chat. Em caso d e visita i mprodutiva , será cobrado a taxa de d eslocament o. Tolerân cia de esp era do téc nico 15 mi n. Protocolo: 202458547 7
Ultimo_Laudos:	Constatado que o Touch do display, nao estava funcionando !! Verificado as conexões, estavam ok !! Feito a substituiçao do Touch, porem ao conectar o flat de contato, quebrou o encaixe na placa principal !! Necessario retornar com placa principal !! C2525570PAT Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Karina Gameiro - Financeiro !!
Descrição do produto:	RELOGIO D-REP V2 FACIAL 10000SR
QRCode produto:	'G05565230F '
Serie:	00000000008008145

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Registra Ponto
Causa:	Placa Principal Com Defeito
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	GARANTIA DE FABRICA
Observação:	Conforme solicitado na O.S. anterior, foi substituído a placa principal, porém o Touch estava quadriculado e depois ficou totalmente branco !! Não aparece nenhuma informação !! Retirado equipamento para reparos no laboratório, com fonte de alimentação externa !! !! Obs: Todos os passos acima foram acompanhado pela Karina - RH !!
Sigla Atendimento:	GF-I - GARANTIA DE FABRICA
Taxa de Deslocamento Garantia Fabrica:	0.0
Serviço Finalizado:	Sim

Equipamento:		
N de serie:		

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Karina
E-mail:	financeiro@alggases.com.br
Assinatura:	