



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: G6 PAULISTA BAR E RESTAURANTE LTDA
Endereço: R. Agostinho Pattaro, 211 - Barão Geraldo, Campinas - SP, 13084-095, Brazil
Início: 16/04/2026 10:07
OS: V69374
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 16/04/2026 10:24

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69374
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: DANILO Ou RENATO TELEFONE: 19 971126537 EMAIL: Daniel_gaio@yahoo.com.br ENDERECO: Agostinho pataro N : 211 Bairro: BARAO GERALDO Cidade: CAMPINAS Cep: 13.084-012 PONTO DE REFERENCIA: Quase esquina com av santa isabel. DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 00000000008012053 PROBLEMA APRESENTADO: O fio da energia do relógio quebrou Qual Software Utilizado: Madis TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (X)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Atendimento Avulso: R\$ 415,00 com SLA de atendimento de ate 2 dias uteis. (Apos a 1 hora e cobrado R\$ 129,00 a cada 30 minutos) - Pagamento para 14 dias. Alguma observacao? Exemplo: Nao DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 51.150.386/0001-59 ORDEM DE COMPRA: (X)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: NAO FOI GERADO
Fantasia:	MIUDO BOTEÇO DE VERD
CNPJ:	51150386000159
Data de garantia:	26/01/2027

23/04/2026, 15:24


Relatório de Atendimento

Tipo de atendimento:	CHAMADO REP
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V67937
Data_OS_Anterior:	03/02/2026
Tecnico_OS_Anterior:	ANDERSON ANGELO PJ
Ultimo_Historico:	*****SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO***** *****LIGAR PARA AGENDAR** ***** ID: 202453 2220 PEDIDO: RA 8517 TAXA: 350, 00 Nome da Empresa: G6 PAULISTA BAR E RESTAURANTE LTDA E-mail: da niel_gaio@yahoo.com. br Solicitante: Daniel Gaio Telefone: 199711265 37 CPF ou CNPJ: 5115038 6000159 Qtd Equipamentos: 1 Endereço: Rua Agostinho Patarro, 211 CEP: 13084 012 Referência: Ao lado da Brinco Burger Preferência: 02/02/2026 Software: mdcomune Nota Fiscal: 0411084 75 Número de Série: 00 0000000080 12053
Ultimo_Laudos:	Relógio facial MD5715P instalado ok, incluído no MDCOMUNE e enviado funcionários e credenciais para orientar o cliente no cadastro das faces, atualizado o firmware para 2.3.0 e fixado no local indicado pelo cliente e na altura padrão de 1,40 a 1,50m.
Descrição do produto:	RELOGIO MD 5715P COMUNE V2 FACIAL 5000USR
QRCode produto:	'G04085230FRB '
Serie:	00000000008012053

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Fonte Com Defeito
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	MANUTENÇÃO Defeito relatado: Relógio não liga, cabo de energia quebrou. Análise: Chicote de energia quebrou o conector, possível problema, retirar o relógio para efetuar marcações, relógio estava alto. Solução: Realizado troca do chicote de energia, e baixado cerca de 20cm o relógio, para melhorar se adaptar aos usuários. Efetuado cadastro de funcionário teste, captura de face, e marcações testes com sucesso. Comunicação ok
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	415.00
Equipamento:	Ponto
Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D18522668
Quantidade 1:	1
Valor 1:	27.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	

N de serie:



Dados do Representante da Empresa

Nome:	Daniela Zanca
E-mail:	daniel_gaio@yahoo.com.br
Assinatura:	