



TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: TERA METAIS ALUMINIO LTDA.
Endereço: Rod. Eng. Constâncio Cintra - Bairro do Pinhal, Itatiba - SP, 13255-846, Brazil
Início: 22/04/2026 16:47
OS: V69414
Técnico: TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Término: 22/04/2026 16:49


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0153V69414
Informação Atendimento:	INFORMACOES PARA ATENDIMENTO PROCURAR POR: PAULO / MAYCOM / VIVIAM TELEFONE: (11) 4487-6474 ou (11) 99787-5988 EMAIL: rh@terametais.com.br ENDERECO: Rodovia Engenheiro Constancio Cintra KM79 ITATIBA/SP PONTO DE REFERENCIA: Posto de Guarda. DISPONIBILIDADE P/ATENDIMENTO NUMERO DE SERIE: 944846 (VALIDAR NO LOCAL) PROBLEMA APRESENTADO: a catraca nao esta ligando, mesmo estando na tomada. Qual Software Utilizado: DMP Access II TECNICO NECESSITA SE APRESENTAR OU ENVIAR DOCUMENTACOES? (X)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca VALORES: Para o servico avulso, sao cobrados os valores R\$ 324,00 PRIMEIRA HORA e o deslocamento no valor de 188,00 reais - R\$ 163,50 a cada 30 minutos. Alguma observacao? Exemplo: DADOS PARA FATURAMENTO CNPJ PARA FATURAMENTO: 11.859.487/0001-89 ORDEM DE COMPRA: (x)Nao ()Sim, Alguma observacao? DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 15 DIAS INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o preco informado durante a tratativa no chat. Em caso de visita improdutiva, sera cobrado a taxa de deslocamento. Tolerancia de espera do tecnico 15 min. Protocolo: NAO FOI GERADO
Fantasia:	TERA METAIS ALUMINIO
CNPJ:	11859487000189
Data de garantia:	25/09/2021

Tipo de atendimento:	CHAMADO INFORMATICA
Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V63427
Data_OS_Anterior:	16/05/2025
Tecnico_OS_Anterior:	VALMIR ALVES RIBEIRO
Ultimo_Historico:	INFORMAÇÃO DO ATENDI MENTO PROCURAR P OR: Alexan dra Vascon celos TELEFONE: 11 99787- 5988 ou 11 4487-6483 EMAIL: rec rutamento@ terametais .com.br ENDEREÇO: Rodovia E ngenheiro Constânci o Cintra, S/N - KM 79, Bairr o do Pinha l. Itatiba -SP PONTO DE R EFERENCIA: Primeira entrada a direita a pós o post o de guard a rodoviár ia DISPONIBIL IDADE P/ A TENDIMENTO : seg a se x das 08:3 0 as 17:00 NUMERO DE SÉRIE: 94 4846 PROBLEMA A PRESENTADO : catraca esta libe rando aces so, sem va lidar a fa ce Qual Softw are Utiliz ado: DMP A ccess II TECNICO NE CESSITA FA ZER INTEGR Acao OU EN VIAR DOCUM ENTACAO? (x)Não () Sim, Quais documento s? Discrimina ção de Cob rança VALORES: R \$ 310,00 P RIMEIRA HO RA - R\$ 15 6,00 a cad a 30 minut os Alguma obs ervação? E xemplo: DADOS PARA FATURAMEN TO CNPJ PARA FATURAMEN TO: 11.859 .487/0001- 89 ORDEM DE C OMPRA: (x)Não ()S im, Alguma observaçã o? DATA LIMIT E PARA FAT URAMENTO: NA E-mail par a envio da NF: recru tamento@te rametais.c om.br INFORMACOE S ADICIONA IS Lembrando que em ca so de mau uso, a vi sita sera cobrada n ormalmente o preço info rmado dura nte a trat ativa no c hat. Em ca so de visi ta improduti v a, sera co brado a ta xa de desl ocamento. Tolerânci a de esper a do técnico 15 min. Protocolo: 202418569 7
Ultimo_Laudo:	MANUTENCAO PROBLEMA RELATADO: Clienye relata que braco nao trava na entrada, e tem uma colaboradora com erro ao sair. PROBLEMA ENCONTRADO: Quando ao braco estar liberado na entrada, a solenóide estava bora de posicao, problema pode ocorrer devido ao tempo de uso, ela vai se deslocando para baixo. Liberacao da colaboradora esta ligado ao sistema. Tambem encontrado placa processadora solta dentro da catraca, parafusos caíram devido vibracao. SOLUCAO: Realizado ajustes das duas solenóides, colocado parafusos na placa processadora, ajustes dos cabos. Catraca religada, e efetuado todos os testes com sucesso. Quando a liberacao da colaboradora, precisava fregar "dispensa biometria - dispensa senha" , por ser um usuario mastae. Dado desconto de meia hora, devido necessidade de acesso ao SAP. ATENDIMENTO FOI APROVADO e ACOMPANHADO PELO RESPONSÁVEL: Alexandra *CLIENTE DE ACORDO COM O LAUDO, E ASSINAR A OS? Sim * AS PECAS QUE FORAM SUBSTITUÍDAS FICOU COM O CLIENTE? Nao SUBSTITUICAO DAS SEGUINTES PECAS: ----- # SERVICO TECNICO FINALIZADO E VALIDADO? sim
Descrição do produto:	456 HL/S PROX.ACURA/BIOM.II/S IP (6000 TEMPL.)C/URNA 220V
QRCode produto:	'G055B6136 '
Serie:	944846

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Liga
Causa:	Display Com Defeito
Solução:	Ajuste De Conexões Dos Cabos
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	Foi realizada visita técnica na empresa Terametais com o objetivo de realizar manutenção corretiva em uma catraca que apresentava falha de energização (equipamento não ligava). Durante a análise técnica, constatou-se que a anomalia estava relacionada a irregularidades no cabeamento, sendo identificados cabos fora de padrão de organização, bem como conexões parcialmente desconectadas. Foram executados ajustes mecânicos e reorganização completa do cabeamento, restabelecendo as condições adequadas de funcionamento. Após a intervenção, o equipamento voltou a operar normalmente. Foi realizada também a verificação de versão de firmware e parâmetros de atualização, não sendo identificadas inconsistências. Foram efetuados testes operacionais acompanhados pela Srta. Renata, que esteve presente durante todo o processo de manutenção, validando o correto funcionamento do equipamento. Dessa forma, a catraca foi devidamente testada, validada e liberada para uso em operação normal. Custos do atendimento: Primeira hora técnica: R\$ 324,00 Deslocamento técnico: R\$ 188,00 Total do atendimento: R\$ 512,00

Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	512
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Renata Santos
E-mail:	rh02@gmail.com
Assinatura:	