

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: RA CATERING DO BRASIL LTDA
Endereço: Av. Limeira - Areião, Piracicaba - SP, 13405, Brazil
Início: 07/04/2026 13:24
OS: ZALVU3
Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO
Término: 07/04/2026 14:19


Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALVU3
Informação Atendimento:	***Retorno das OSs: ZALU43 e ZALUEU*** Cliente informa que nao foi feita a troca das pecas conforme informado nas OSs anteriores, por favor verificar se foi feita a troca das pecas: D22322324 / D00400013 / D10327481 //VIP: (2023)-031555 //PROCURAR POR: KFC PIRACICABA //TELEFONE: 11915615219 //Endereco de atendimento: Av. Limeira, 722 - Areiao, Piracicaba - SP, 13414-018, Brasil //PONTO DE REFERENCIA: KFC PIRACICABA //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: 10 hrs as 22hrs //PROBLEMA APRESENTADO: relógio de ponto com o problema de papel atolado //CNPJ: 09.060.964/0211-05 //Numero de serie: 00047008380000322 //Qual Software Utilizado: APDATA //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO? (X)Nao ()Sim, Quais documentos? Discriminacao de Cobranca //VALORES: CONTRATO FRANQUIA - MFS021606118425 Alguma observacao? Exemplo: //DADOS PARA FATURAMENTO //CNPJ PARA FATURAMENTO: 09060964021105 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao (X)Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: 30 CADA MES //E-mail para envio da NF: marcelo.vasconcelos@kfc.com.br //INFORMACOES ADICIONAIS: Entrar em contato com TALITA GCE/VIP Em caso de Mau uso para aprovacao de troca da peca no local (enviar foto da peca quebrada como evidencia no WhatsApp) - (11) 51991826 WhatsApp ou Ramal 8106 u Horário de Atendimento 08H30 AS 18H - Almoco 12H as 13H.Caso tenha dificuldade de acesso ao local entrar em contato
Fantasia:	RA CATERING
CNPJ:	40931733000164
Data de garantia:	28/05/25
Tipo de atendimento:	CONTRATO FRANQUIA

Contrato Ativo / Inativo:	Inativo
Cobertura_de_Peças:	Total
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	ZALUEU
Data_OS_Anterior:	10/03/2026
Tecnico_OS_Anterior:	TALLES HENRIQUE DO NASCIMENTO
Ultimo_Historico:	***Retorno da OS: ZA LU43*** Co nforme sol icitado na visita an terior, re torno soli citado par a a troca da peça: D10327481 - EIXO DA BOBINA //VIP: (20 23)-031555 //PROCURAR POR: KFC PIRACICAB A //TELEFONE : 11915615 219 //Endereço de atendi mento: Av. Limeira, 722 - Are ião, Pirac icaba - SP , 13414-01 8, Brasil //PONTO DE REFERENCI A: KFC PI RACICABA //DISPONIB ILIDADE P/ ATENDIMEN TO: 10 hrs as 22hrs //PROBLEMA APRESENTA DO: relógi o de ponto com o pro blema de p apel atola do //CNPJ: 09 .060.964/0 211-05 //Numero d e serie: 0 0047008380 000322 //Qual Sof tware Util izado: APD ATA //TECNICO NECESSITA FAZER INT EGRACAO OU ENVIAR DO CUMENTACAO ? (X)Não ()Sim, Qua is documen tos? Discrimina ção de Cob rança //VALORES: CONTRATO FRANQUIA - MFS021 606118425 Alguma obs ervação? E xemplo: //DADOS PA RA FATURAM ENTO //CNPJ PAR A FATURAME NTO: 0906 0964021105 //ORDEM DE COMPRA: ()Não (X)Sim, Alg uma observ ação? //DATA LIM ITE PARA F ATURAMENTO : 30 CADA MÊS //E-mail p ara envio da NF: ma rcelo.vasc oncelos@kf c.com.br //INFORMAÇ ÕES ADICIO NAIS: Entr ar em cont ato com TA LITA GCE/V IP Em caso de Mau us o para apr ovação de troca da peça no l ocal (envi ar foto da peça queb rada como evidencia no WhatsA pp) - (11) 51991826 WhatsApp ou Ramal 8106 □ Ho rário de A tendimento 08H30 AS 18H - Alm oço 12H ás 13H.Caso tenha dif iculdade d e acesso a o local en trar em co ntato
Ultimo_Laudos:	LAUDO TECNICO □ ATENDIMENTO Realizada visita tecnica na unidade KFC □ Piracicaba para manutencao em relógio de ponto modelo Smart Print, com chamado para falha de papel atolado. Durante a analise foi constatado dano no conjunto da impressora devido à abertura forçada do mecanismo, ocasionando quebra das travas, caracterizando mau uso. Ocorrência relatada pela funcionaria Pamela. Peca substituída no atendimento: Eixo da bobina □ Cód. D10327481 Valor: R\$ 11,00 Peca necessaria para reparo (orcamento): Impressora Smart Print □ Cód. D22322324 Valor: R\$ 618,00 Lacre - Cód. D00400013 Valor: R\$ 37,00 Nesta visita foi aplicada apenas a substituiçao do eixo da bobina. A impressora sera enviada em orcamento para aprovacao.
Cobertura:	Não Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	RELOGIO REP-C SMART PRINT WIFI BIO ID 500USR PX 125KHZ
QRCode produto:	'G05552911 '
Serie:	00047008380000322

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Imprime
Causa:	Mau Uso / Erro De Operação
Solução:	Substituição De Peça
Classificação:	OSE COM FATURAMENTO
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Retorno com peças, impressora e lacre fiscal. Análise: Suporte da impressora quebrado. Solução: Realizado troca da impressora e lacre fiscal. Ativação e testes realizados. Impressão, corte, leitores e Comunicação com SDK ok. Cliente utiliza APPData, não é possível validar na hora a comunicação.
Sigla Atendimento:	FASCO - OS COM FATURAMENTO
Cobrança Visita:	Primeira Hora
Valor Primeira Hora:	515.00
Equipamento:	Ponto

Substituição:	No Ato
Peça 1:	Peça 1
Código 1:	D22322324
Quantidade 1:	1
Valor 1:	618.00
N F Almoxarifado:	TG
Peça 2:	Peça 2
Código 2:	D00400013
Quantidade 2:	1
Valor 2:	37.00
N F Almoxarifado:	TG
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Erika Torres
E-mail:	kfcbr166@kfc.com.br
Assinatura:	