

TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA

Prezado(a) Cliente,

Comunicado de segurança: para sua proteção, informamos que nenhum valor deve ser pago diretamente ao técnico ou no ato da visita. Todos os pagamentos, quando devidos, devem ocorrer exclusivamente pelos canais oficiais da empresa. Se houver qualquer solicitação indevida, não aceite e denuncie imediatamente à nossa central de atendimento.

Foi um prazer atendê-lo. Segue abaixo os dados do atendimento realizado.

Sua opinião é muito importante para nós buscarmos excelência em nossos serviços. Gostaríamos de convidá-lo a preencher esta **rápida pesquisa de satisfação** on-line.

[Clique aqui para responder a pesquisa](#)

Obrigado por escolher a Tagus-Tec como seu parceiro.

Equipe Tagus-Tec

Dados do Cliente

Cliente: SNELLOG ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA

Endereço: Jaguariúna, State of São Paulo, Brazil

Início: 14/04/2026 15:48

OS: ZALW00

Técnico: VALMIR ALVES RIBEIRO



Término: 14/04/2026 17:28

Dados do Atendimento Técnico

XOrigem:	0101ZALW00
Informação Atendimento:	//NUMERO VIP: (2023)-032048 //PROCURAR POR: Leo Nuno de Mesquita Ribeiro //TELEFONE: 19 971347339 //ENDereco DO ATENDIMENTO: Estrada Municipal de Jaguariuna 254, Jaguariuna - SP, 13820-000 //PONTO DE REFERENCIA: - //DISPONIBILIDADE P/ ATENDIMENTO: - //PROBLEMA APRESENTADO:Eletoima do portao de controlados esta fraco, trava porem quando aplicado forca mediana solta. //NUMERO DE SERIE: 004010 //QUAL SOFTWARE UTILIZADO: - //TECNICO NECESSITA FAZER INTEGRACAO OU ENVIAR DOCUMENTACAO?(X)Nao ()Sim, QUAIS DOCUMENTOS? //VALORES: Contrato com pecas - MFS021602008437 //ALGUMA OBSERVACAO? //CNPJ PARA FATURAMENTO: 09.092.389/0001-17 //ORDEM DE COMPRA: ()Nao ()Sim, Alguma observacao? //DATA LIMITE PARA FATURAMENTO: //E-MAIL PARA ENVIO DA NF: leo.ribeiro@snellog.com.br //CONTATO GCE ANALISTA TALITA (11) 51991826) -Ramal: 8106 INFORMACOES ADICIONAIS Lembrando que em caso de mau uso, a visita sera cobrada normalmente o Valor informado durante a tratativa no chat.Caso ocorra visita improdutiva (tecnico nao atendido ou nao for detectado problemas no equipamento) cobrar R\$ 188,00 deslocamento.Tolerancia de espera do tecnico 15 min.
Fantasia:	SNELLOG ARMAZENS GER
CNPJ:	09092389000117
Data de garantia:	15/10/20

Tipo de atendimento:	CONT MANUT INF C PECAS
Contrato Ativo / Inativo:	Ativo
Cobertura_de_Peças:	Parcial
Classificação de atendimento:	001 - Corretiva
Codigo_OS_Anterior:	V65905
Data_OS_Anterior:	01/10/2025
Tecnico_OS_Anterior:	ISRAEL OSVALDO INACIO
Ultimo_Laudo:	Defeito aparente: OS de manutencao preventiva. Analise: Visita para verificacao de equipamentos para controle de acesso (portao de acesso). Conclusao: Realizado verificacao no portao de acesso liberacao, ajustes de cabos e limpeza. Realizado testes no portao de acesso com sucesso.
Cobertura:	Incluso
KM:	Ilimitado
Visita_Improdutiva:	Avulso
Desconto_Serviço_Avulso:	15%
Descrição do produto:	8226-H/P P/LEITOR EXT.ACURA TCP-IP BACK LIGHT
QRCode produto:	'G05503208C '
Serie:	004010

Descrição de Cobrança

Defeito:	Equipamento Não Libera Acesso
Causa:	Placa De Acionamento Com Defeito
Solução:	Reagendar Visita
Classificação:	COBERTO PELO CONTRATO COM PEÇA
Observação:	M A N U T E N Ç Ã O Defeito relatado: Eletroímã não trava totalmente. Análise: Barrote não prende corretamente no eletroímã, será necessário trocar. Solução: Será necessário retorno com eletroímã D21501420, mas antes cliente vai precisar alterar a infra estrutura, poi hoje o barrote está fixo no batente do portão, enquanto o eletroímã está preso na folha do portão, isso devido o modelo do eletroímã instalado, para o novo modelo (D21501420), o eletroímã será fixado no batente, e o Barrote na folha do portão. Foi orientado o cliente fazer a mudança.
Sigla Atendimento:	MAIPE - CONTRATO COM PEÇAS
Serviço Finalizado:	Sim
Equipamento:	
N de serie:	

Dados do Representante da Empresa

Nome:	Leo Nuno Ribeiro
E-mail:	leo.ribeiro@snelog.com.br
Assinatura:	