Волна

Наименование дефекта	Волна
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Неплоскостность в виде чередования гребней и впадин, образующих не менее двух вершин отдельных волн по кромке. Шаг между вершинами более 100 мм.
Фото дефекта	

Гофра

Наименование дефекта	Гофра
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Неплоскостность в виде чередования гребней и впадин, образующих не менее двух вершин отдельных волн по кромке. Шаг между вершинами менее 100 мм.
Фото дефекта	

Жёлоб

Наименование дефекта	Жёлоб
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Отклонение от плоскостности в виде чередующихся вершин местной выпуклости или вогнутости одновременно в продольном и поперечном направлении. Ширина выпуклости (вогнутости) до 120 мм (включительно), в момент смотки в рулон образует местное утолщение по радиальной окружности.
Фото дефекта	

Короб

Наименование дефекта	Короб
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Отклонение от плоскостности в виде имеющих одну вершину или несколько чередующихся вершин местной выпуклости или вогнутости одновременно в продольном и поперечном направлении. Ширина выпуклости (вогнутости) более 300 мм.
Фото дефекта	

Пузырь

Наименование дефекта	Пузырь
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Отклонение от плоскостности в виде чередующихся вершин местной выпуклости или вогнутости одновременно в продольном и поперечном направлении. Ширина выпуклости (вогнутости) от 121 до 300 мм.
Фото дефекта	