Коррозия

Наименование дефекта	Коррозия
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	В виде округлых пятен или пятен неправильной формы рыжего цвета, расположенных хаотично по всей длине и ширине полосы.
Фото дефекта	

Царапина

Наименование дефекта	Царапина
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Представляет собой узкие линейные или неправильной формы неглубокие бороздки произвольного направления, образующиеся при технологическом процессе или при складировании и транспортировке. Форма и протяженность дефекта - разнообразна.
Фото дефекта	 

Отпечатки

Наименование дефекта	Отпечатки
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде небольших углублений или пятен, отличающийся по цвету от основного металла, периодически повторяющийся по длине полосы.
Фото дефекта	

Надав

Наименование дефекта	Надав
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде одиночного или периодически повторяющегося углубления, образовавшегося в результате технологических операции или при перемещении и складировании.
Фото дефекта	

Окалина

Наименование дефекта	Окалина
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде мелких темно-серых одиночных точек или штрихов, располагающихся россыпью или в виде сетки и полосок, как правило по всей длине рулона.
Фото дефекта	

Задир

Наименование дефекта	Задир
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Повреждение поверхностного слоя в виде поперечных либо продольных округлых углублений или полос с продиром металла.
Фото дефекта	

Риски

Наименование дефекта	Риски
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект поверхности, представляющий собой канавку без выступа кромок с закругленным или плоским дном. Дефект ориентирован вдоль прокатки. Зачастую имеет прерывистый характер и непостоянную ширину. Могут быть одиночные, сдвоенные и групповые.
Фото дефекта	

Плена

Наименование дефекта	Плена
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект, представляющий собой отслоение поверхностного слоя языкообразного вида как единичное так и групповое, соединенное одной стороной с основным металлом и вытянутое вдоль прокатки.
Фото дефекта	

Загрязнение

Наименование дефекта	Загрязнение
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект поверхности в виде пятен, полос, натеков, разводов и т.п. тёмного цвета, расположенные либо беспорядочно по всей поверхности проката, либо на отдельных участках с определенной периодичностью. С течением времени покрываются бурой пленкой окислов.
Фото дефекта	

Пятна эмульсии

Наименование дефекта	Пятна эмульсии
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Контурные пятна неправильной формы от светло-жёлтого до чёрного цвета. Могут быть расположены хаотично по ширине проката, но чаще всего находятся на кромках.
Фото дефекта	

Вкатанные частицы

Наименование дефекта	Вкатанные частицы
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде приварившихся или полностью закатанных в прокат кусочков металла (от облоя, частиц оборудования), может быть единичным или периодически повторяющимся.
Фото дефекта	

Излом

Наименование дефекта	Излом
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Может быть в виде тонких поперечных полосок по кромке/ам до 150 мм, отличающихся от основного металла по цвету или в виде плотного узора из темных сильно разветвленных прерывистых линий, расположенных по всей ширине полосы поперек к направлению прокатки.
Фото дефекта	

Перегибы

Наименование дефекта	Перегибы
Группа дефектов	Дефект поверхности
Описание дефекта	В виде поперечных полос по всей ширине металлопроката. Дислокация дефекта - на концах полос. Наблюдается визуально под любым углом. Не требует брускования.
Фото дефекта	

Механическое повреждение ГП

Наименование дефекта	Механическое повреждение ГП
Группа дефектов	Дефект поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде протяженных или коротких продольных полос, по ширине может быть расположен хаотично. Как правило, дефект представляет собой раскатанные поперечные надрывы, может иметь следы раздробленности, дно дефекта – матовое темно-серое из наличия окалины.
Фото дефекта