Дефекты металлопроката

Коррозия

Наименование дефекта	Коррозия
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Может быть в виде округлых пятен с хаотичным расположением по всей длине и ширине полосы или в виде налёта желтого или оранжевого цвета на верхнем и внутреннем витках + торцах рулона.
Фото дефекта	

Царапина

Наименование дефекта	Царапина
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Представляет собой узкие линейные или неправильной формы неглубокие бороздки произвольного направления, образующиеся при технологическом процессе или при складировании и транспортировке. Форма и протяженность дефекта - разнообразна.
Фото дефекта	 

Дефекты металлопроката

Отпечаток

Наименование дефекта	Отпечаток
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде небольших углублений или пятен, отличающийся по цвету от основного металла, периодически повторяющийся по длине полосы.
Фото дефекта	

Надав

Наименование дефекта	Надав
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде одиночного или периодически повторяющегося углубления, образовавшегося в результате технологических операции или при перемещении и складировании.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Окалина

Наименование дефекта	Окалина
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде мелких темно-серых одиночных точек или штрихов, располагающихся россыпью или в виде сетки и полосок, как правило по всей длине рулона.
Фото дефекта	

Раковины

Наименование дефекта	Раковины
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект поверхности в виде углубления, образующегося после выпадения плены или окалины.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Задир

Наименование дефекта	Задир
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Повреждение поверхностного слоя в виде поперечных либо продольных округлых углублений или полос с продиром металла.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Царапина

Наименование дефекта	Царапина
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Представляет собой узкие линейные или неправильной формы неглубокие бороздки произвольного направления, образующиеся при технологическом процессе или при складировании и транспортировке. Форма и протяженность дефекта - разнообразна.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Плена

Наименование дефекта	Плена
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект, представляющий собой отслоение поверхностного слоя языкообразного вида как единичное так и групповое, соединенное одной стороной с основным металлом и вытянутое вдоль прокатки.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Вкатанные частицы

Наименование дефекта	Вкатанные частицы
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Дефект в виде приварившихся и полностью закатанных в прокат кусочков металла (от облоя, частиц оборудования), может быть единичным или периодически повторяющимся.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Задир

Наименование дефекта	Задир
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Повреждение поверхностного слоя в виде поперечных либо продольных округлых углублений или полос с продиром металла.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Прожог

Наименование дефекта	Прожог
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Разрыв металла с оплавленными краями.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Трещина

Наименование дефекта	Трещина
Группа дефектов	Дефекты поверхности
Описание дефекта	Представляет собой разрыв металла в виде протяженных извилистых ответвлений.
Фото дефекта	

Заусенец

Наименование дефекта	Заусенец
Группа дефектов	Дефект кромки
Описание дефекта	Одиночный или повторяющийся в виде гребня выступ на кромке, сопровождаемый небольшим участком «пилы» или шероховатости с неровным рельефом.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Наименование дефекта	Рваная кромка
Группа дефектов	Дефект кромки
Описание дефекта	Разрывы на продольных кромках металлопроката, располагающиеся перпендикулярно или под углом к направлению прокатки Вблизи кромки могут наблюдаться вкатанные частицы, раковины, механические повреждения кромки.
Фото дефекта	

Завальцовка

Наименование дефекта	Завальцовка
Группа дефектов	Дефект кромки
Описание дефекта	Загиб кромки полосы в виде частично закрытой петли на угол близкий к 180 град.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Сколы

Наименование дефекта	Сколы
Группа дефектов	Дефект кромки
Описание дефекта	Выступы или углубления на участке реза.
Фото дефекта	

Вмятины

Наименование дефекта	Вмятины
Группа дефектов	Дефект кромки
Описание дефекта	Дефект в виде «смазанных», загнутых витков.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Гнутая единица продукции

Наименование дефекта	Гнутая единица продукции
Группа дефектов	Дефект кромки
Описание дефекта	Дефект в виде залома в любом месте по длине штуки продукции.
Фото дефекта	

Волна

Наименование дефекта	Волна
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Неплоскостность в виде чередования гребней и впадин, образующих не менее двух вершин отдельных волн по кромке. Шаг между вершинами более 100 мм.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Гофра

Наименование дефекта	Гофра
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Неплоскостность в виде чередования гребней и впадин, образующих не менее двух вершин отдельных волн по кромке. Шаг между вершинами менее 100 мм.
Фото дефекта	

Жёлоб

Наименование дефекта	Жёлоб
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Отклонение от плоскостности в виде чередующихся вершин местной выпуклости или вогнутости одновременно в продольном и поперечном направлении. Ширина выпуклости (вогнутости) до 120 мм (включительно), в момент смотки в рулон образует местное утолщение по радиальной окружности.
Фото дефекта	

Дефекты металлопроката

Короб

Наименование дефекта	Короб
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Отклонение от плоскостности в виде имеющих одну вершину или несколько чередующихся вершин местной выпуклости или вогнутости одновременно в продольном и поперечном направлении. Ширина выпуклости (вогнутости) более 300 мм.
Фото дефекта	

Пузырь

Наименование дефекта	Пузырь
Группа дефектов	Дефект формы
Описание дефекта	Отклонение от плоскостности в виде чередующихся вершин местной выпуклости или вогнутости одновременно в продольном и поперечном направлении. Ширина выпуклости (вогнутости) от 121 до 300 мм.
Фото дефекта