

Утверждаю
Исполняющая обязанности директора
Н.С. Нуриахметова
«19» июня 2024 г.



**Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и
предоставляемых на нем услуг**

№ 03/06/2024МЛ

«19» июня 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». Здание учебно-производственных мастерских.

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

624093, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Лесная, дом 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (2 этажа, 4068.50 кв.м)

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 10965.80 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1987, последнего капитального ремонта 2019 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июль-август 2024 г., капитального 2027 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте

полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность».

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624096, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Кривоусова, дом 53.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): собственность Свердловской области.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все.

2.4. Виды услуг: образовательные услуги.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 252;

вместимость 325;

пропускная способность 290.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): городской маршрут: №101 ост. «Лицей» (г. п.Балтым – г. Верхняя Пышма).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 3 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые, со звуковой сигнализацией и таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,

визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):

имеются перепады, поверхность путей движения не ровная (наличие ям, и выбоин),

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках

(нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов ¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	нет
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов ⁴					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями и опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения ⁵
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
8.	Все зоны и участки ⁵	нет	нет	нет	нет	нет	нет

⁴ Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

ДУ – И (К,О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 6			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Устройство информационного тактильного уличного стенда, Вход на территорию выделить контрастным окрашиванием, по возможности оснастить звуковым зуммером. Привести в соответствие путь движения до здания. Пути движения продублировать тактильным наземным покрытием.		
2.	Вход (входы) в здание		Выполнить входную группу с учетом требований законодательства. Замена поверхности тамбура на противоскользящую.		

3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		Устройство напольных тактильных указателей. Установка звуковых информаторов, для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха. Установка тактильной информации возле помещений. Устройство рельефных обозначений этажей. Устройство на проступях краевых ступеней лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.) Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие обозначения помещений. Увеличение ширины дверей путей эвакуации. Нанесение контрастных (фотолюминесцентных) полос на проступях нижних и верхних ступеней. Обеспечить контрастность поручней лестниц путей эвакуации.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие технические средства.		

5.	Санитарно-гигиенические помещения		Обустройство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и реконструкции		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Установить печатные носители статистической информации (указатели, таблички, вывески, щиты и т.д.). Установить электронные носители статистической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.д.), в том числе дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха). Установить акустические средства, в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации технические средства информации (для людей с дефектами слуха). Установить печатные носители статистической информации выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Привести в соответствие пути движения до здания, и око него.		

8.	Все зоны и участки		Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания и территории: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.		
----	--------------------	--	---	--	--

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2027-2030 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ – И (К,О,С,Г,У).

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии: _____

(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: _____

(подпись/Ф.И.О.)

(подпись/Ф.И.О.)

(подпись/Ф.И.О.)

Главный специалист



6. Копия Паспорта доступности объекта направлена 20.06.2024г.
(дата)

в Управление социальной политики по городам Верхняя Пышма и Среднеуральск.

(наименование территориального отраслевого исполнительного

органа государственной власти Свердловской области -

управления социальной политики Министерства

социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других

маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной

информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Утверждаю
Исполняющая обязанности директора
И.С. Нуриахметова



АКТ
обследования доступности объекта социальной инфраструктуры и
предоставляемых на нем услуг

№ 03/06/2024МЛ

«03» июня 2024 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность». Здание Учебно-производственных мастерских.

1.2. Полный почтовый адрес объекта:

624093, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Лесная, дом 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

отдельно стоящее здание (2 этажа, 4068.50 кв.м)

наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 10965.80 кв. м.

1.4. Год постройки здания: 1987, последнего капитального ремонта 2019 год.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего июль-август 2024 г., капитального 2027 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте

полное наименование (по учредительным документам): Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области «Верхнепышминский механико-технологический техникум «Юность».

сокращенное наименование (по учредительным документам): ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность».

1.6.2. Юридический адрес организации, телефон, электронная почта:

624096, Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Кривоусова, дом 53.

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): собственность Свердловской области.

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 620075, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Малышева, дом 33.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): образование.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все.

2.4. Виды услуг: образовательные услуги.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

2.6. Плановая мощность:

посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 252;

вместимость 325;

пропускная способность 290.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

3. Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут

движения с использованием пассажирского транспорта): городской маршрут: №101 ост. «Лицей» (г. п.Балтым – г. Верхняя Пышма).

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 50 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 3 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): регулируемые, со звуковой сигнализацией и таймером.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная,

визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет/есть (описать)):

имеются перепады, поверхность путей движения не ровная (наличие ям, и выбоин), их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): нет.

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов ¹

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг ²
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения ³	нет
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
☒ 4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	нет
6.	с нарушением слуха	ДУ
7.	с умственными нарушениями	ДУ

¹ С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

² Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

☒ "У" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

³ Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов 4					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями и опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения 5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
5.	Санитарно-гигиенические помещения	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	ДУ	нет	ДУ	ДУ	нет
8.	Все зоны и участки 5	нет	нет	нет	нет	нет	нет

4 Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

ДУ – И (К,О,Г,У)

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 6			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		Устройство информационного тактильного уличного стенда, Вход на территорию выделить контрастным окрашиванием, по возможности оснастить звуковым зуммером. Привести в соответствие путь движения до здания. Пути движения продублировать тактильным наземным покрытием.		
2.	Вход (входы) в здание		Выполнить входную группу с учетом требований законодательства. Замена поверхности тамбура на противоскользящую.		

3.	путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	Устройство напольных тактильных указателей. Установка звуковых информаторов, для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха. Установка тактильной информации возле помещений. Устройство рельефных обозначений этажей. Устройство на проступях краевых ступеней лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.) Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие обозначения помещений. Увеличение ширины дверей путей эвакуации. Нанесение контрастных (фотолюминесцентных) полос на проступях нижних и верхних ступеней. Обеспечить контрастность поручней лестниц путей эвакуации.		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие технические средства.	

	Санитарно-гигиенические помещения		Обустройство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и реконструкции		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		Установить печатные носители статистической информации (указатели, таблички, вывески, щиты и т.д.). Установить электронные носители статистической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.д.), в том числе дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха). Установить акустические средства, в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации технические средства информации (для людей с дефектами слуха). Установить печатные носители статистической информации выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Привести в соответствие пути движения до здания, и око него.		
8.	Все зоны и участки		Проведение мероприятий по		

			техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания и территории: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.	
--	--	--	---	--

6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ: 2027-2030 гг.

в рамках исполнения (указать наименование программы или плана мероприятий по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта): нет.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: ДЧ – И (К,О,С,Г,У).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов;

4.4.6. другое: не требуется.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),
прилагается: нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации: <https://slk.msp.midural.ru>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Приложения:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на: 2 листах

2. Входа (входов) в здание на: 2 листах

3. Путей движения в здании на: 3 листах

4. Зоны целевого назначения объекта на: 2 листах

5. Санитарно-гигиенических помещений на: 2 листах

6. Системы информации (и связи) на объекте на: 2 листах

Результаты фотофиксации на объекте, на: 14 листах

Ситуационный план, на 2 листах

Постажные планы, паспорт БТИ, на: 3 листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Председатель Комиссии: Исмаилов Н.С.
(подпись/Ф.И.О.)

Члены Комиссии: Варфоломеев И.А.
(подпись/Ф.И.О.)

Сиваков И.В.
(подпись/Ф.И.О.)

Вороженин И.В.
(подпись/Ф.И.О.)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов _____
главный специалист

Управленческое решение согласовано « » 20 года (протокол №)

Комиссией (название): _____



I. Результаты обследования:

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ**

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д.1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ блок фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1	Отсутствие доступных элементов информации об объекте.	все	Следует оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте с учетом требования ГОСТ Р 52131 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования».	Устройство информационного тактильного уличного стенда, Вход на территорию выделить контрастным окрашиванием, по возможности оснастить звуковым зуммером.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1	2	Покрытие тротуара находится в неудовлетворите льном состоянии. Отсутствие зон отдыха. Отсутствие тактильного покрытия пешеходного пути (не менее чем за 0,8 м до входа).	все	Доступность надземных и подземных пешеходных переходов для МГН обеспечивается по 5.1.7, 5.1.12–5.1.18. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Привести в соответствие путь движения до здания. Пути движения продублировать тактильным наземным покрытием.

1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	1	3		К,О	-	
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н блок фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ – И (К,О,Г,У)	1	1,2,3	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями территории: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (К,О,Г,У)

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д.1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N блок фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2	4	-	все	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	5	-	К	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	-	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	2	6	Не соответствие высоты порогов в дверных проемах.	все	Параметры дверей (входных) следует принимать по 6.1.5. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Выполнить входную группу с учетом требований законодательства.
2.5	Тамбур	есть	2	7	Поверхность скользкая при намокании.	все	Параметры тамбуров следует принимать по 6.1.8. СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Замена поверхности тамбура на противоскользкую.
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		Н на плане	Н блок фото	
Входа (входов) в здание	ДУ – И (К,О,Г,У)	2	4,5,6,7	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (К,О,Г,У)

I. Результаты обследования:
3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д.1

№ п/п	Наименование функциональн о- планировочно го элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N блок фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3	8	Отсутствует плотно закрепленное покрытие на путях движения МГН. Отсутствие тактильных обозначений помещений. Отсутствие напольных тактильных указателей. Отсутствие звуковых информаторов.	все	Параметры горизонтальных коммуникаций следует принимать по 6.2.3, 6.2.4 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	Устройство напольных тактильных указателей. Установка звуковых информаторов, для посетителей с недостатками зрения и дефектами слуха. Установка тактильной информации возле помещений.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3	9	Отсутствуют рельефные обозначения этажей. Отсутствие на проступях краевых ступеней лестничных	все	Параметры лестницы (внутри здания) следует принимать по 6.2.8 – 6.2.12 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Устройство рельефных обозначений этажей. Устройство на проступях краевых ступеней

					маршей против скользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.).			лестничных маршей противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени (желтого цвета, общей шириной 0,08–0,1 м.)
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-		-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	3	10	Не соответствие высоты порогов в дверных проемах, наличие перепадов. Отсутствие информирующих обозначений помещений.	К,О,С	Параметры дверей (внутри здания) следует принимать по 6.2.4 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие обозначения помещений.
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3	11	Имеются пороги и перепады. На проступах нижней и верхней ступеней эвакуационной лестницы отсутствует контрастная фотолюминесцентные полосы.	все	Параметры путей эвакуации следует принимать по 6.2.19 – 6.2.32 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Увеличение ширины дверей путей эвакуации. Нанесение контрастных (фотолюминесцентных) полос на проступах нижних и верхних ступеней. Обеспечить контрастность поручней лестниц путей эвакуации.

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ – И (К,О,Г,У)	3	8,9,10,11	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (К,О,Г,У)

I. Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д.1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N блок фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	3	12	Дверные проемы имеют пороги, не соответствующие требованиям. Отсутствие технических средств связи, информации и сигнализации, доступные для МГН.	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения. Параметры дверей (внутри здания) следует принимать по 6.2.4 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Устранить перепады и пороги в дверных проемах. Установить информирующие технические средства.
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
-- 4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального	нет	-	-	-	-	-	-

ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-
----------------------------	---	---	---	---	---	---	---

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ блок фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ – И (К,О,Г,У)	3	11	Проведение мероприятий по техническому обустройству в связи с архитектурно-планировочными особенностями здания: - не возможно, либо может быть выполнено лишь в порядке капитального ремонта или реконструкции. Для адаптации необходимо организовать: помощь со стороны сотрудников ОСИ для сопровождения к месту получения услуги.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ДУ – И (К,О,Г,У)

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д.1

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	3	13	Отсутствие специальных приспособлени й для инвалидов. Дверные проемы не соответствуют требованиям.	все	Параметры санитарно-гигиенических помещений следует принимать по 6.3 СП 59.13330.2020: Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения	Обустройство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и реконструкции
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	-						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД	3	12	Обустройство может быть выполнено в порядке капитального ремонта и реконструкции.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

6. Структурно-функциональной зоны «Система информации на объекте»
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ

ГАПОУ СО «ВП МТТ «Юность», Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д.1

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		ест/ нет	N на плане	N блока фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	3	-	Отсутствие в помещениях, и на путях движения технических средств обеспечивающих визуальную информацию.	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	Установить печатные носители статистической информации (указатели, таблички, вывески, щиты и т.д.). Установить электронные носители статистической информации (табло, большие экраны, дисплеи и т.д.), в том числе дублирующие звуковую информацию и устройства сурдоперевода (для людей с дефектами слуха).
6.2	Акустические средства	нет	3	-	Отсутствие в помещениях, и на путях движения технических средств обеспечивающих звуковую информацию.	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	Установить акустические средства, в том числе устройства звукового дублирования визуальной информации технические средства информации (для людей с дефектами слуха).
6.3	Тактильные средства	нет	3	-	Отсутствие в помещениях, и на	все	Параметры информационных устройств, средств и их систем следует принимать по п.7 СП 35-101-2001: Проектирование	Установить печатные носители статистической

					пути движения технических средств обеспечивающих тактильную информацию.		зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения.	информации выполненной рельефным шрифтом и шрифтом Брайля.
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:


Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Системы информации на объекте	ВНД	3	-	Установить на объекте технические средства информации, сигнализации и связи общего пользования, доступные для инвалидов.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: ВНД

БЛОК ФОТО №1






БЛОК ФОТО №2




БЛОК ФОТО №3




БЛОК ФОТО №4




БЛОК ФОТО №5



БЛОК ФОТО №6




БЛОК ФОТО №7






БЛОК ФОТО №8




БЛОК ФОТО №9





БЛОК ФОТО №10



БЛОК ФОТО №11




БЛОК ФОТО №12




БЛОК ФОТО №13






БЛОК ФОТО №13



Ситуационный план размещения Мастерских ГАПОУ СО «ВПМТТ «Юность», расположенных по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Лесная, д.1







2373M



