ADCOLE Model 911 SN-8609	Scania Brazil Camshaft Measurement	SCANIA

Date: 31/mar/26 Time: 12:33:42 Oper.: ANDRE PEDRO	Datatable: 2878172.DAT Program: 2878172_190.S01 ReportNo: rept0004.CAM	Filter Journal: 50 upr (Gauss) Cam: 50 upr (Gauss)

Part : 390.044.767 (DW6 INT) Serial: 20260331 TESTE	Operação: OP_190 Máquina : Thielenhaus	Razao :Teste Coment:TESTE TEMPLATE

Nome	Nominal	Mínimo Tolerancia	Máximo Tolerancia	Valor Medido	Desvio	Fora da Tol.
Diametro (Inferior)						
Mancal A	36,000	-,050	-,025	35,968	-,032	
Mancal B	36,000	-,050	-,025	35,970	-,030	
Mancal C	36,000	-,050	-,025	35,966	-,034	
Mancal D	36,000	-,050	-,025	35,966	-,034	
Mancal E	36,000	-,050	-,025	35,964	-,036	
Mancal F	36,000	-,050	-,025	35,967	-,033	
Mancal G	48,000	-,050	-,025	47,971	-,029	
Diametro (Central)						
Mancal A	36,000	-,050	-,025	35,966	-,034	
Mancal B	36,000	-,050	-,025	35,970	-,030	
Mancal C	36,000	-,050	-,025	35,966	-,034	
Mancal D	36,000	-,050	-,025	35,966	-,034	
Mancal E	36,000	-,050	-,025	35,964	-,036	
Mancal F	36,000	-,050	-,025	35,967	-,033	
Mancal G	48,000	-,050	-,025	47,971	-,029	
Diametro (Superior)						
Mancal A	36,000	-,050	-,025	35,961	-,039	
Mancal B	36,000	-,050	-,025	35,969	-,031	
Mancal C	36,000	-,050	-,025	35,965	-,035	
Mancal D	36,000	-,050	-,025	35,965	-,035	
Mancal E	36,000	-,050	-,025	35,963	-,037	
Mancal F	36,000	-,050	-,025	35,965	-,035	
Mancal G	48,000	-,050	-,025	47,971	-,029	
Desvio em Relação B-C						
Mancal A	,000	,000	,120	,021	,021	
Desvio em Relação aos extremos						
Mancal B	,000	,000	,120	,021	,021	
Mancal C	,000	,000	,120	,023	,023	
Mancal D	,000	,000	,120	,027	,027	
Mancal E	,000	,000	,120	,022	,022	
Mancal F	,000	,000	,120	,010	,010	
Desvio em Relação E-F						
Mancal G	,000	,000	,120	,003	,003	
Desvio em Relação aos Mancais Adjacentes.						
Mancal A	,000	,000	,030			
Mancal B	,000	,000	,030	,012	,012	
Mancal C	,000	,000	,030	,002	,002	
Mancal D	,000	,000	,030	,008	,008	
Mancal E	,000	,000	,030	,005	,005	
Mancal F	,000	,000	,030	,002	,002	
Mancal G	,000	,000	,030			
Desvio em Relação aos Mancais						
Mancal A	,000	,000	,120	,025	,025	
Mancal B	,000	,000	,120	,047	,047	
Mancal C	,000	,000	,120	,053	,053	
Mancal D	,000	,000	,120	,058	,058	
Mancal E	,000	,000	,120	,059	,059	
Mancal F	,000	,000	,120	,052	,052	
Mancal G	,000	,000	,120	,050	,050	

ADCOLE Model 911 SN-8609	Scania Brazil Camshaft Measurement	SCANIA

Date: 31/mar/26 Time: 12:33:42 Oper.: ANDRE PEDRO	Datatable: 2878172.DAT Program: 2878172_190.S01 ReportNo: rept0004.CAM	Filter Journal: 50 upr (Gauss) Cam: 50 upr (Gauss)

Part : 390.044.767 (DW6 INT) Serial: 20260331 TESTE	Operação: OP_190 Máquina : Thielenhaus	Razao :Teste Coment:TESTE TEMPLATE

Nome	Nominal	Mínimo Tolerancia	Máximo Tolerancia	Valor Medido	Desvio	Fora da Tol.
// Paralelismo Eixo						
Mancal A	,000	,000	,015	,000	,000	
Mancal B	,000	,000	,015	,001	,001	
Mancal C	,000	,000	,015	,000	,000	
Mancal D	,000	,000	,015	,000	,000	
Mancal E	,000	,000	,015	,000	,000	
Mancal F	,000	,000	,015	,000	,000	
Mancal G	,000	,000	,015	,000	,000	
Cilindricidade						
Mancal A	,000	,000	,020	,007	,007	
Mancal B	,000	,000	,020	,003	,003	
Mancal C	,000	,000	,020	,003	,003	
Mancal D	,000	,000	,020	,002	,002	
Mancal E	,000	,000	,020	,002	,002	
Mancal F	,000	,000	,020	,002	,002	
Mancal G	,000	,000	,020	,001	,001	
Referencia 1 Face de Referencia						
Ângulo Entre as Superfícies	40,000	-,125	,125	40,001	,001	
Referencia 1 Face de Referencia						
Distancia U para o Eixo de Rot	39,700	-,050	,050	39,669	-,031	
Referencia 1 Face de Referencia						
Distancia Z para o Eixo de Rot	39,700	-,050	,050	39,742	,042	
Raio do Circulo Base						
I1	25,000	-,100	,100	25,010	,010	
I2	25,000	-,100	,100	25,021	,021	
I3	25,000	-,100	,100	25,004	,004	
I4	25,000	-,100	,100	25,004	,004	
I5	25,000	-,100	,100	24,997	-,003	
I6	25,000	-,100	,100	24,975	-,025	
Desvio do Circulo Base						
I1	,000	,000	,040	,003	,003	
I2	,000	,000	,040	,004	,004	
I3	,000	,000	,040	,002	,002	
I4	,000	,000	,040	,002	,002	
I5	,000	,000	,040	,003	,003	
I6	,000	,000	,040	,009	,009	
Concavo/Convexo						
I1	,000	-,005	,005	,000	,000	
I2	,000	-,005	,005	,000	,000	
I3	,000	-,005	,005	,000	,000	
I4	,000	-,005	,005	,000	,000	
I5	,000	-,005	,005	-,001	-,001	
I6	,000	-,005	,005	-,001	-,001	
// Paralelismo						
I1	,000	,000	,020	,000	,000	
I2	,000	,000	,020	,000	,000	
I3	,000	,000	,020	,001	,001	
I4	,000	,000	,020	,000	,000	
I5	,000	,000	,020	,000	,000	
I6	,000	,000	,020	,001	,001	

ADCOLE Model 911 SN-8609	Scania Brazil Camshaft Measurement	SCANIA

Date: 31/mar/26 Time: 12:33:43 Oper.: ANDRE PEDRO	Datatable: 2878172.DAT Program: 2878172_190.S01 ReportNo: rept0004.CAM	Filter Journal: 50 upr (Gauss) Cam: 50 upr (Gauss)

Part : 390.044.767 (DW6 INT) Serial: 20260331 TESTE	Operação: OP_190 Máquina : Thielenhaus	Razao :Teste Coment:TESTE TEMPLATE

Nome		Nominal	Mínimo Tolerancia	Máximo Tolerancia	Valor Medido	Desvio	Fora da Tol.
Angulo Refer. UZ							
I1		308,750	-,100	,100	308,722	-,028	
I2		68,750	-,100	,100	68,698	-,052	
I3		188,750	-,100	,100	188,696	-,054	
I4		8,750	-,100	,100	8,699	-,051	
I5		248,750	-,100	,100	248,693	-,057	
I6		128,750	-,100	,100	128,703	-,047	
Erro Angulo para Referencia I6							
I1		180,000	-,100	,100	180,019	,019	
I2		300,000	-,100	,100	299,995	-,005	
I3		60,000	-,100	,100	59,993	-,007	
I4		240,000	-,100	,100	239,996	-,004	
I5		120,000	-,100	,100	119,990	-,010	
I6		,000	-,100	,100	,000	,000	
Erro de Perfil Abertura do Flanco							
I1	(@ 59,7)	,000	-,050	,050	,002	,002	
I2	(@ 80,3)	,000	-,050	,050	-,002	-,002	
I3	(@ 274,0)	,000	-,050	,050	,001	,001	
I4	(@ 274,0)	,000	-,050	,050	,002	,002	
I5	(@ 274,0)	,000	-,050	,050	,002	,002	
I6	(@ 274,0)	,000	-,050	,050	,007	,007	
Erro de Perfil Topo							
I1	(@ 133,0)	,000	-,100	,100	,019	,019	
I2	(@ 132,9)	,000	-,100	,100	,011	,011	
I3	(@ 133,0)	,000	-,100	,100	,011	,011	
I4	(@ 133,2)	,000	-,100	,100	,011	,011	
I5	(@ 133,3)	,000	-,100	,100	,010	,010	
I6	(@ 133,1)	,000	-,100	,100	,020	,020	
Erro de Perfil Fechamento do Flanco							
I1	(@ 135,0)	,000	-,050	,050	,017	,017	
I2	(@ 149,6)	,000	-,050	,050	,011	,011	
I3	(@ 152,1)	,000	-,050	,050	,012	,012	
I4	(@ 152,4)	,000	-,050	,050	,013	,013	
I5	(@ 152,3)	,000	-,050	,050	,012	,012	
I6	(@ 153,2)	,000	-,050	,050	,023	,023	
Desvio de Velocidade							
I1	(@ 177,8)	,000	-,010	,010	-,002	-,002	
I2	(@ 177,7)	,000	-,010	,010	-,002	-,002	
I3	(@ 177,8)	,000	-,010	,010	-,002	-,002	
I4	(@ 177,7)	,000	-,010	,010	-,002	-,002	
I5	(@ 177,6)	,000	-,010	,010	-,002	-,002	
I6	(@ 177,7)	,000	-,010	,010	-,002	-,002	
Diametro							
DM72		72,000	-,074	,000	71,958	-,042	
Diametro (central)							
DM52		52,000	-,029	-,010	51,981	-,019	
Circularidade							
DM72		,000	,000	,010	,005	,005	
DM52		,000	,000	,010	,001	,001	
Desvio em Relaçao F-G							
DM72		,000	,000	,020	,005	,005	
DM52		,000	,000	,020	,002	,002	


Message # 022 is for a printer form feed
Spindle RunOut 8609 Plotted 0.00000
Remove 4.5" Follower Tip Install 2"
Journal Roundness
Base circle radius reduced from 1.2786 to 1.2706 inches.
0
1
2
3
4