

โครงการตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลการก่อสร้างงานทางและสะพานใน พื้นที่ลาดชันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเทคนิคซาร์(SAR Interferometry)และ ระบบ Hyperspectrum Image Processing

IIWS

ถนนทางหลวงหมายเลข 1022

สายป่าแดง-นาตอง ต.ช่อแฮ อ.เมืองแพร่

21 สิงหาคม 2563



ดินสไลด์ปิดเส้นทางหลายจุด ต้นไม้ล้มขวางถนน หินภูเขาตกจากเขา ข้างทางกองเต็มถนน จากฝนตกหนักทั้งคืนที่ผ่านมา ส่งผลให้หมู่บ้านใน ป่าประกอบด้วย บ้านน้ำกลาย ม.5 บ้านปากกลาย ม.7 บ.ห้วยหยวก ม.8 ต.ป่าแดง และบ้านน้ำจ้อม ม.8 บ้านนาตอง ม.9 ต.ช่อแฮ ถนนตัดขาดเส้น ทางเข้าออกพื้นที่ไม่ได้ ทางจังหวัดแพร่ได้สั่งการให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและฝ่ายปกครองทุกอำเภอเร่งให้การช่วยเหลือ พร้อมทั้งใส่ กระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำไหลเข้าเขตบ้านและชุมชนอย่างเร่งด่วน

การประมวลผลการติดตามพื้นที่ลาดชันด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม Multispectral

01

การเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล

O3 ผลลัพธ์การประมวลผล

- ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2
- ข้อมูลปริมาณน้ำฝน GPM
- ข้อมูลแบบจำลองความสูง FABDEM

O2 ข้อมูลที่ใช้ประมวลผล

ผลการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม Multispectral

- ข้อมูลปริมาณน้ำฝน
- ข้อมูลแบบจำลองความสูง
- ข้อมูลค่าดัชนีพืชพรรณ
- ข้อมูลค่าดัชนีความแตกต่างน้ำ ปกติ
- ข้อมูลค่าดัชนีความแห้งแล้ง




โครงการตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลการก่อสร้างงานทางและสะพานใน พื้นที่ลาดชันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเทคนิคซาร์(SAR Interferometry)และ ระบบ Hyperspectrum Image Processing


พื้นที่เกิดเหตุการณ์



แบบจำลองความสูง



ข้อมูลค่าดัชนีพืชพรรณ



Before 3 month

Before 2 month

After 1 month


After 3 month

--- Road



โครงการตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลการก่อสร้างงานทางและสะพานใน พื้นที่ลาดชันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเทคนิคซาร์(SAR Interferometry)และ ระบบ Hyperspectrum Image Processing

ข้อมูลค่าดัชนีความแตกต่างน้ำปกติ





ข้อมูลค่าดัชนีความแห้งแล้ง

