

โครงการตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลการก่อสร้างงานทางและสะพานใน พื้นที่ลาดชันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเทคนิคซาร์(SAR Interferometry)และ s:uu Hyperspectrum Image Processing

เชียงใหม่ :

ถนนทางหลวงหมายเลข 107

กิโลเมตร ที่ 100+000

14 เมษายน 2562



วันที่ 14 เมษายน 2562 ทางหลวงหมายเลข 107 ตอน แม่ทะลาย – หัวโท กม. 100+000 ด้านขวาทาง บริเวณ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จ.เชียงใหม่ ใกล้ 107 ตำบล ปิงโค้ง อำเภอ เชียงดาว เชียงใหม่ สาเหตุ ไฟ ป่าจากมือคน ได้รับแจ้งจากประชาชน สายด่วนกรมทางหลวง 1586 ว่ามี ไฟป่าลุกไหม้บริเวณใกล้เขตทางหลวงและลุกลามเข้าในเขตทางหลวง รวม ระยะทาง 500 เมตร

# การประมวลผลการติดตามพินท์เสียงภัยไฟใหม่ใหล้ทางด้วยเทคโนโลย ดาวเทียม Multispectral

01 การเตรียมข้อมูลก่อนประมวลผล

03 ผลลัพธ์การประมวลผล การติดตาม พื้นที่เสี่ยง ภัยไฟไหม้ ไหล่ทาง

- ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel-2
- ข้อมูลจุดความร้อน
- ข้อมูลแบบจำลองความสูง FABDEM
- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน

02 ข้อมูลที่ใช้ประมวลผล

ผลการติดตามพื้นที่เสี่ยงภัยไฟไหม้ ้ไหล่ทางด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม Multispectral

- ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน
- ข้อมูลแบบจำลองความสูง
- ข้อมูลจุดความร้อนระบบMODIS
- ข้อมูลจุดความร้อนระบบVIIRS
- ข้อมูลค่าดัชนีความแห้งแล้ง

ข้อมูลค่าความรุนแรงการเผาไหม้

สำนักมาตรฐานและประเมินผล กรมทางหลวง




โครงการตรวจวัด ติดตาม และประเมินผลการก่อสร้างงานทางและสะพานใน พื้นที่ลาดชันโดยใช้ข้อมูลดาวเทียมเทคนิคซาร์(SAR Interferometry)และ ระบบ Hyperspectrum Image Processing


### พื้นที่เกิดเหตุการณ์



#### แบบจำลองความสูง



#### ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน



### ข้อมูลจุดความร้อนระบบ MODIS



#### ข้อมูลจุดความร้อนระบบ VIIRS







## ข้อมูลค่าดัชนีความแห้งแล้ง

