114年製造業職災事故調查制度宣導會


20250902 北區1第10組

優點:已掌握兩種分析工具的基本框架,清楚呈現分析過程,已具專業且有深度的事故調查分析雛形。 建議:

- 1. ECFC分析可再進一步應釐清加入為何研磨鐵管會引發鋁粉爆炸?及上次清理集塵袋是什麼時候?的事件與條件。
- 2. WHY Tree 可諮詢火災爆炸專家群,協助提供可能發生原因,將可更為周延。

Dr. Ho 1040908

爆炸案5_從事管件表面研磨作業發生爆炸災害





ECFC 方法解析

