
Capela abandonada: cenário estático e composição

Comparação com e sem skills · relatório detalhado

Prefiro A, com skills, para este pedido de diorama noturno: caminho central claro, árvores secas e telhado deteriorado reforçam a composição de abandono, com menos geometria. B tem uma fachada mais monumental, arco decorado e poço detalhado, mas sua apresentação aproxima e corta elementos periféricos. A levou mais tempo e passou por várias correções de QA.



A — com skills



B — sem skills

Leitura correta do resultado

A preferência inclui direção de arte, iluminação e enquadramento, que não foram padronizados. A trata a capela como fachada/cenografia, e B constrói um volume mais fechado. Isso é permitido pelo pedido, mas impede atribuir toda a diferença de triângulos a otimização superior. Nenhuma passagem foi validada com personagem ou colisão.

Uma amostra por condição, avaliação não cega e sem telemetria real de tokens. O estudo documenta estas execuções; não estabelece uma classificação universal de modelos ou de skills.

1. Pedido e condições de execução

Crie no Blender um pequeno pátio de capela abandonada para um jogo de terror estilizado low poly. Inclua a fachada e entrada da capela, um caminho de pedra que se possa percorrer, portão quebrado, poço e vegetação esparsa. Quero uma composição que conduza o olhar até a entrada, escala coerente e iluminação de luar com uma fonte quente perto da porta. Capriche na sensação de abandono sem usar sangue. A cena deve funcionar como um pequeno diorama completo, com os elementos apoiados de forma convincente. Não precisa de animação.

Entregue asset.blend, asset.glb, generate.py e README.md, além de três renders PNG de 768×768 (front.png, back.png e presentation.png), com vistas que permitam avaliar a construção. O GLB deve conter somente o asset e seus materiais; mantenha chão de estúdio, luzes e câmeras fora da exportação. Prefira materiais autossuficientes, sem dependências externas. Revise visualmente suas imagens e corrija os problemas que encontrar antes de concluir. Não basta descrever a cena: gere e verifique os arquivos.

Condições comuns

• Modelo declarado na chamada: gpt-6-luna; reasoning_effort: medium; fork_turns: none. Os agentes não herdaram a conversa nem souberam que se tratava de uma comparação.

• Blender 5.2.3 LTS, modo headless, CPU, até quatro threads. Mesma máquina e mesma disponibilidade de ferramentas de imagem. Não foram utilizados Roblox Studio ou motor de jogo.

• Pastas independentes por instrução, sem isolamento por containers. Sem internet, consulta cruzada ou novos subagentes autorizados. Não há auditoria completa dos acessos a arquivos.


• A recebeu acesso ao pacote EL4CTEO/blender-skills e escolheu o que consultar; B foi instruído a usar seu conhecimento e a API instalada, sem consultar qualquer skill. Ambos puderam revisar e corrigir o resultado.

• Não houve orçamento fixo de tokens, número fixo de revisões ou tempo máximo. Portanto, esforço de revisão e leitura de instruções fazem parte da diferença entre as condições.

Versão das skills

Commit fixo: fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656. Pacote consultado, sem instalação global e sem alterações nos arquivos rastreados do pacote. Skills lidas não significam scripts executados nem conformidade completa com cada recomendação.

2. Medidas e custo observável



Os gráficos mostram medidas da entrega final. A tabela na página seguinte distingue geometria de arquivo, instâncias da cena, arquivos e registros de execução. Nenhuma dessas medidas é uma nota automática de qualidade.

2.1. Dados de geometria, arquivos e execução


Medida	A · com skills	B · sem skills
Tempo registrado (s)	775,0	497,0
Skills lidas	9	0
Triângulos exportados	4108	7404
Objetos de malha exportados	151	175
Materiais exportados	11	12
Arquivo .blend (bytes)	179728	196825
Arquivo .glb (bytes)	337284	493376
Polígonos na fonte, antes de modificadores	1040	1223
Triângulos na fonte, antes de modificadores	1964	2296
Triângulos avaliados no .blend	4108	7404
Vértices de posição, por instância	6347	9665
Definições de malha no GLB	151	175
Triângulos nas definições de malha	4108	7404
Clipes de animação no GLB	0	0
Dimensões XYZ (unidades da cena)	10.200 × 8.400 × 4.310	14.000 × 14.000 × 8.855
Tokens reais	não disponíveis	não disponíveis

Triângulos e vértices por instância contam os nós da cena que reutilizam uma malha. Definições contam a geometria armazenada uma vez por malha no arquivo. Vértices de posição do GLB podem ser duplicados por UV/normais e não são a malha original soldada. As contagens foram confrontadas com os dados glTF; objetos auxiliares do importador foram excluídos.

A: 22:16:29–22:29:24 UTC, 775 s. B: 22:16:38–22:24:55 UTC, 497 s. Janelas dos logs, incluindo revisão e render. B recebeu esclarecimento operacional sobre processos Blender na máquina compartilhada; não houve sobrescrita comprovada de seus arquivos. A recebeu uma solicitação de andamento sem novas instruções de modelagem.

Tempo decorrido inclui raciocínio, ferramentas, renderização, revisão e espera em uma máquina compartilhada. Mais tempo não prova maior consumo de tokens. Quantidade de skills lidas também não é medição de tokens. Tamanho de arquivo não mede qualidade, e número de objetos não equivale a draw calls.

3.1. Galeria comparativa — Frente



A — com skills




B — sem skills


A centraliza o caminho e usa árvores secas, alvenaria irregular e uma porta torta para sugerir abandono. B dá mais espaço visual à capela e às molduras; sua vista frontal é oblíqua, enquanto A oferece uma leitura mais direta do eixo do caminho.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.2. Galeria comparativa — Trás



A — com skills




B — sem skills

A mostra o caráter de fachada do cenário e uma abertura no verso. B fecha o edifício e deixa a parede traseira lisa, limitação que o agente registrou. O pedido citava fachada, portanto não classifico automaticamente a diferença de fechamento como erro de A.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.3. Galeria comparativa — Apresentação



A — com skills



B — sem skills

A mostra o terreno inteiro numa vista mais ampla e escura. B aproxima a fachada e corta parte do portão/limite do diorama na apresentação; a vista frontal de B mostra mais do conjunto. Preferir A nesta imagem também é preferir seu enquadramento, não apenas sua malha.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

4. Análise do resultado A — com skills

A exportou 151 objetos de malha, 11 materiais e 4.108 triângulos, com GLB de 337.284 bytes. O caminho central conduz à porta, o poço ocupa um lado sem encobrir o eixo principal e árvores secas equilibram a outra área. A luz quente perto da entrada contrasta com o tom frio geral.

A deterioração é comunicada por elementos geométricos simples: caibros expostos, porta irregular, vegetação e pedras soltas. Os materiais são majoritariamente cores e parâmetros básicos; não há uma demonstração de texturização detalhada de desgaste. A arquitetura é cenográfica e não um edifício completo testado por dentro.

O QA inicial conferiu 153 objetos e encontrou geometria degenerada no terreno, UV ausente no frontão e escala não aplicada em pedras. Preservei esse JSON intermediário em observer-qa-first.json. O agente corrigiu esses pontos, ajustou contatos da lanterna e acabou removendo duas hastes decorativas que continuavam sendo marcadas como soltas.

O resultado final relatou zero erros e 34 avisos de n-gons/coincidências intencionais aceitos. Isso é distinto de “sem avisos”. O tempo registrado foi de 12 min 55 s. A auditoria independente confirmou importação, contagem e ausência de câmeras/luzes no GLB; não garante validade de todos os contatos nem física do cenário.

5. Análise do resultado B — sem skills

B exportou 175 objetos de malha, 12 materiais e 7.404 triângulos, em GLB de 493.376 bytes. A fachada tem pedras em torno da porta e elementos em cruz nas janelas; o poço usa um aro de pedras mais individualizadas. Esses detalhes dão identidade arquitetônica clara.

A composição é mais monumental e menos sombria que A. O terreno é amplo e o caminho parece legível, mas a câmera de apresentação reduz a leitura do portão e das bordas. A parede posterior lisa foi uma escolha/limitação declarada, não uma parte que o agente tentou esconder do relatório.

A revisão visual detectou placas do telhado fora do plano e o agente reposicionou essas peças e regenerou a cena. Também corrigiu uma falha inicial de diretórios/logs. Em uma reimportação, confundiu inicialmente os objetos default da cena com itens exportados; a inspeção do glTF confirmou ausência de câmeras/luzes e o exportador passou a desligar explicitamente esses itens.

B perguntou sobre outros PIDs do Blender. Esclareci apenas que a máquina compartilhada tinha outras tarefas e que seus comandos deveriam usar caminhos próprios. Não compartilhei imagens, código ou orientação artística de A. Não há evidência de que outro fluxo tenha sobrescrito seus resultados. A ocorrência está no registro do observador.

6. Skills consultadas e efeito demonstrável

A lista abaixo vem dos registros do agente e de seu uso declarado. Não prova causalidade: não é possível atribuir uma decisão específica a uma skill apenas porque ela foi lida.

Skill registrada	Escopo e observação
blender-asset-qa	Encontrou problemas reais no terreno/UV/escala e motivou várias revisões; 34 avisos foram aceitos na entrega.
blender-core	Execução e API.
blender-environment-kits	Diorama, distribuição e elementos de cenário.
blender-export-pipelines	Separação do cenário de estúdio e GLB.
blender-lighting-lookdev	Contraste entre luar e lanterna.
blender-pipeline-automation	Geração por script e verificações headless.
blender-rendering	Saída em três vistas.
blender-scene-setup	Unidades, coleções e transformações.
blender-time-of-day	Iluminação noturna e atmosfera.

O agente B declarou não consultar skills. Nenhum dos agentes alterou o conteúdo do pacote. “Uso” neste relatório significa consulta declarada, salvo quando há log específico de execução de um script. A checagem automática usada por A não foi aplicada simetricamente por B; taxas de aprovação de QA não são comparáveis.

Fonte versionada: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills/tree/fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656/skills

7. Desconstrução da conclusão

A teve uma revisão de geometria mais sistemática e meu resultado visual preferido. Isso não prova que todos os ciclos de correção tiveram retorno proporcional: houve várias renderizações completas para pequenos contatos de lanterna, e parte do detalhe acabou removida para satisfazer o verificador.

A também fez um cenário com interpretação diferente da capela: uma fachada cenográfica mais simples, contra um volume fechado em B. Os 44% a menos de triângulos e cerca de 32% a menos no GLB não são uma comparação de duas implementações da mesma malha.

B apresenta detalhes de arquitetura atraentes e pode ser o ponto de partida preferido de outro diretor de arte. A iluminação e o enquadramento favorecem minha escolha por A, mas não isolei o efeito desses fatores. Não atribuo uma nota objetiva à sensação de abandono.

Zero erros no QA não mede se o caminho é confortável de percorrer, se a porta tem largura para o avatar ou se a iluminação funciona em runtime. Ambas entregam um diorama para inspeção, sem teste de navegação, colisão ou engine.

A maior duração de A não permite inferir tokens consumidos. Os logs misturam preparação, falhas, correções e render. Uma intervenção operacional adicional em B e um pedido de andamento em A também devem ser divulgados, embora não tenham fornecido dicas artísticas. Uma única execução por condição e avaliação não cega continuam sendo limites centrais.

8. Verificação independente e limites

Reabri os .blend finais e reimportei os dois GLBs em cenas limpas com o mesmo script. Conferi os seis PNGs em 768 × 768 e inspecionei as vistas. Ambos exportam geometria estática sem animações, sem URIs externas e sem nós de câmera/luz no glTF.

Comparei a cobertura do QA de A com o log inicial, os registros de correções e o resultado final declarado. Não apliquei esse pacote de QA à versão B para inventar uma taxa comparável de aprovação. A inspeção independente de importação e contagem foi a mesma para ambas.

Não alterei materiais, câmeras ou modelos dos agentes. A imagem de apresentação de A foi inspecionada durante a fase final de correções; as vistas frontal/traseira finais e os arquivos preservados documentam a entrega. Todos os dados estão junto aos logs e observer-notes.json.

9. Reprodução, rastreabilidade e próximos passos

As pastas run-a/ e run-b/ preservam os projetos, exportações, scripts, renders e logs. metrics.json registra medidas e tamanhos. Os scripts de inspeção e seus JSONs ficam em review/. O pedido literal está em request.txt. O gerador do PDF é build_reports.py, na raiz do estudo.

Para reproduzir a geração: instale Blender 5.2.3 e execute o gerador de cada variante em sua própria pasta. Os scripts podem conter caminhos absolutos desta sessão: ajuste apenas o caminho do executável/saída conforme o README. Renderizações podem variar com versão, hardware e seed.

Os GLBs foram medidos após importação para contar a geometria efetivamente exportada, com as opções escolhidas pelos agentes. A tabela distingue polígonos/triângulos da malha-base, triângulos avaliados no .blend e triângulos realmente exportados. Alguns exports omitiram modificadores presentes no render. Métricas não registradas permanecem ausentes; não há estimativa de tokens disfarçada de medição.

• Para produção, definir se a capela será apenas fachada ou edifício explorável; essa decisão muda o orçamento e a avaliação de completude.

• Padronizar uma câmera ampla que mostre todo o pátio e uma câmera de circulação ao nível do personagem.

• Validar largura de caminho e acesso com volumes de colisão representativos no engine; o render não substitui esse teste.

• Manter uma checagem de cobertura do QA: confirmar que ele examinou o conjunto exportado, e revisar semanticamente os resultados em vez de perseguir apenas pass=true.

Integridade e arquivos

SHA256 dos artefatos preservados em SHA256SUMS.txt. O código do jogo não foi modificado. A branch guarda evidências e documentação; ela não integra estes assets ao jogo nem atesta compatibilidade no Roblox.

Referências

Pacote de skills: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills
Página de comparação que motivou o estudo: https://el4cteo.github.io/blender-skills/comparison/
Blender: https://download.blender.org/release/Blender5.2/
Medições e achados: arquivos locais versionados junto a este relatório.