
Capela abandonada: cenário estático e composição

Comparação com e sem skills · relatório detalhado

Prefiro A, com skills, para este pedido de diorama noturno: caminho central claro, árvores secas e telhado deteriorado reforçam a composição de abandono, com menos geometria. B tem uma fachada mais monumental, arco decorado e poço detalhado, mas sua apresentação aproxima e corta elementos periféricos. A levou mais tempo e passou por várias correções de QA.



A — com skills



B — sem skills

Leitura correta do resultado

A preferência inclui direção de arte, iluminação e enquadramento, que não foram padronizados. A trata a capela como fachada/cenografia, e B constrói um volume mais fechado. Isso é permitido pelo pedido, mas impede atribuir toda a diferença de triângulos a otimização superior. Nenhuma passagem foi validada com personagem ou colisão.

Uma amostra por condição, avaliação não cega e sem telemetria real de tokens. O estudo documenta estas execuções; não estabelece uma classificação universal de modelos ou de skills.

1. Pedido e condições de execução

Crie no Blender um pequeno pátio de capela abandonada para um jogo de terror estilizado low poly. Inclua a fachada e entrada da capela, um caminho de pedra que se possa percorrer, portão quebrado, poço e vegetação esparsa. Quero uma composição que conduza o olhar até a entrada, escala coerente e iluminação de luar com uma fonte quente perto da porta. Capriche na sensação de abandono sem usar sangue. A cena deve funcionar como um pequeno diorama completo, com os elementos apoiados de forma convincente. Não precisa de animação.

Entregue asset.blend, asset.glb, generate.py e README.md, além de três renders PNG de 768×768 (front.png, back.png e presentation.png), com vistas que permitam avaliar a construção. O GLB deve conter somente o asset e seus materiais; mantenha chão de estúdio, luzes e câmeras fora da exportação. Prefira materiais autossuficientes, sem dependências externas. Revise visualmente suas imagens e corrija os problemas que encontrar antes de concluir. Não basta descrever a cena: gere e verifique os arquivos.

Condições comuns

• Modelo declarado na chamada: gpt-6-luna; reasoning_effort: medium; fork_turns: none. Os agentes não herdaram a conversa nem souberam que se tratava de uma comparação.

• Blender 5.2.3 LTS, modo headless, CPU, até quatro threads. Mesma máquina e mesma disponibilidade de ferramentas de imagem. Não foram utilizados Roblox Studio ou motor de jogo.

• Pastas independentes por instrução, sem isolamento por containers. Sem internet, consulta cruzada ou novos subagentes autorizados. Não há auditoria completa dos acessos a arquivos.


• A recebeu acesso ao pacote EL4CTEO/blender-skills e escolheu o que consultar; B foi instruído a usar seu conhecimento e a API instalada, sem consultar qualquer skill. Ambos puderam revisar e corrigir o resultado.

• Não houve orçamento fixo de tokens, número fixo de revisões ou tempo máximo. Portanto, esforço de revisão e leitura de instruções fazem parte da diferença entre as condições.

Versão das skills

Commit fixo: fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656. Pacote consultado, sem instalação global e sem alterações nos arquivos rastreados do pacote. Skills lidas não significam scripts executados nem conformidade completa com cada recomendação.

2. Medidas e custo observável




Medida	A · com skills	B · sem skills
Tempo registrado (s)	775,0	497,0
Skills lidas	9	0
Triângulos exportados	4108	7404
Objetos de malha exportados	151	175
Materiais exportados	11	12
Arquivo .blend (bytes)	179728	196825
Arquivo .glb (bytes)	337284	493376
Tokens reais	não disponíveis	não disponíveis

A: 22:16:29–22:29:24 UTC, 775 s. B: 22:16:38–22:24:55 UTC, 497 s. Janelas dos logs, incluindo revisão e render. B recebeu esclarecimento operacional sobre processos Blender na máquina compartilhada; não houve sobrescrita comprovada de seus arquivos. A recebeu uma solicitação de andamento sem novas instruções de modelagem.

Tempo decorrido inclui raciocínio, ferramentas, renderização, revisão e espera em uma máquina compartilhada. Mais tempo não prova maior consumo de tokens. Quantidade de skills lidas também não é medição de tokens. Tamanho de arquivo não mede qualidade, e número de objetos não equivale a draw calls.

3.1. Galeria comparativa — Frente



A — com skills




B — sem skills


A centraliza o caminho e usa árvores secas, alvenaria irregular e uma porta torta para sugerir abandono. B dá mais espaço visual à capela e às molduras; sua vista frontal é oblíqua, enquanto A oferece uma leitura mais direta do eixo do caminho.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.2. Galeria comparativa — Trás



A — com skills




B — sem skills

A mostra o caráter de fachada do cenário e uma abertura no verso. B fecha o edifício e deixa a parede traseira lisa, limitação que o agente registrou. O pedido citava fachada, portanto não classifico automaticamente a diferença de fechamento como erro de A.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

3.3. Galeria comparativa — Apresentação



A — com skills



B — sem skills

A mostra o terreno inteiro numa vista mais ampla e escura. B aproxima a fachada e corta parte do portão/limite do diorama na apresentação; a vista frontal de B mostra mais do conjunto. Preferir A nesta imagem também é preferir seu enquadramento, não apenas sua malha.

As imagens são as produzidas pelos agentes, sem reconstruir a cena ou equalizar iluminação, lente e enquadramento. Essas diferenças influenciam o julgamento visual.

4. Análise do resultado A — com skills

A exportou 151 objetos de malha, 11 materiais e 4.108 triângulos, com GLB de 337.284 bytes. O caminho central conduz à porta, o poço ocupa um lado sem encobrir o eixo principal e árvores secas equilibram a outra área. A luz quente perto da entrada contrasta com o tom frio geral.

A deterioração é comunicada por elementos geométricos simples: caibros expostos, porta irregular, vegetação e pedras soltas. Os materiais são majoritariamente cores e parâmetros básicos; não há uma demonstração de texturização detalhada de desgaste. A arquitetura é cenográfica e não um edifício completo testado por dentro.

O QA inicial conferiu 153 objetos e encontrou geometria degenerada no terreno, UV ausente no frontão e escala não aplicada em pedras. Preservei esse JSON intermediário em observer-qa-first.json. O agente corrigiu esses pontos, ajustou contatos da lanterna e acabou removendo duas hastes decorativas que continuavam sendo marcadas como soltas.

O resultado final relatou zero erros e 34 avisos de n-gons/coincidências intencionais aceitos. Isso é distinto de “sem avisos”. O tempo registrado foi de 12 min 55 s. A auditoria independente confirmou importação, contagem e ausência de câmeras/luzes no GLB; não garante validade de todos os contatos nem física do cenário.

5. Análise do resultado B — sem skills

B exportou 175 objetos de malha, 12 materiais e 7.404 triângulos, em GLB de 493.376 bytes. A fachada tem pedras em torno da porta e elementos em cruz nas janelas; o poço usa um aro de pedras mais individualizadas. Esses detalhes dão identidade arquitetônica clara.

A composição é mais monumental e menos sombria que A. O terreno é amplo e o caminho parece legível, mas a câmera de apresentação reduz a leitura do portão e das bordas. A parede posterior lisa foi uma escolha/limitação declarada, não uma parte que o agente tentou esconder do relatório.

A revisão visual detectou placas do telhado fora do plano e o agente reposicionou essas peças e regenerou a cena. Também corrigiu uma falha inicial de diretórios/logs. Em uma reimportação, confundiu inicialmente os objetos default da cena com itens exportados; a inspeção do glTF confirmou ausência de câmeras/luzes e o exportador passou a desligar explicitamente esses itens.

B perguntou sobre outros PIDs do Blender. Esclareci apenas que a máquina compartilhada tinha outras tarefas e que seus comandos deveriam usar caminhos próprios. Não compartilhei imagens, código ou orientação artística de A. Não há evidência de que outro fluxo tenha sobrescrito seus resultados. A ocorrência está no registro do observador.

6. Skills consultadas e efeito demonstrável

A lista abaixo vem dos registros do agente e de seu uso declarado. Não prova causalidade: não é possível atribuir uma decisão específica a uma skill apenas porque ela foi lida.

Skill registrada	Escopo e observação
blender-asset-qa	Encontrou problemas reais no terreno/UV/escala e motivou várias revisões; 34 avisos foram aceitos na entrega.
blender-core	Execução e API.
blender-environment-kits	Diorama, distribuição e elementos de cenário.
blender-export-pipelines	Separação do cenário de estúdio e GLB.
blender-lighting-lookdev	Contraste entre luar e lanterna.
blender-pipeline-automation	Geração por script e verificações headless.
blender-rendering	Saída em três vistas.
blender-scene-setup	Unidades, coleções e transformações.
blender-time-of-day	Iluminação noturna e atmosfera.

O agente B declarou não consultar skills. Nenhum dos agentes alterou o conteúdo do pacote. “Uso” neste relatório significa consulta declarada, salvo quando há log específico de execução de um script. A checagem automática usada por A não foi aplicada simetricamente por B; taxas de aprovação de QA não são comparáveis.

Fonte versionada: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills/tree/fb92cfb4cc5a238c22113a6a230b09f535bd0656/skills

7. Desconstrução da conclusão

A teve uma revisão de geometria mais sistemática e meu resultado visual preferido. Isso não prova que todos os ciclos de correção tiveram retorno proporcional: houve várias renderizações completas para pequenos contatos de lanterna, e parte do detalhe acabou removida para satisfazer o verificador.

A também fez um cenário com interpretação diferente da capela: uma fachada cenográfica mais simples, contra um volume fechado em B. Os 44% a menos de triângulos e cerca de 32% a menos no GLB não são uma comparação de duas implementações da mesma malha.

B apresenta detalhes de arquitetura atraentes e pode ser o ponto de partida preferido de outro diretor de arte. A iluminação e o enquadramento favorecem minha escolha por A, mas não isolei o efeito desses fatores. Não atribuo uma nota objetiva à sensação de abandono.

Zero erros no QA não mede se o caminho é confortável de percorrer, se a porta tem largura para o avatar ou se a iluminação funciona em runtime. Ambas entregam um diorama para inspeção, sem teste de navegação, colisão ou engine.

A maior duração de A não permite inferir tokens consumidos. Os logs misturam preparação, falhas, correções e render. Uma intervenção operacional adicional em B e um pedido de andamento em A também devem ser divulgados, embora não tenham fornecido dicas artísticas. Uma única execução por condição e avaliação não cega continuam sendo limites centrais.

8. Verificação independente e limites

Reabri os .blend finais e reimportei os dois GLBs em cenas limpas com o mesmo script. Conferi os seis PNGs em 768 × 768 e inspecionei as vistas. Ambos exportam geometria estática sem animações, sem URIs externas e sem nós de câmera/luz no glTF.

Comparei a cobertura do QA de A com o log inicial, os registros de correções e o resultado final declarado. Não apliquei esse pacote de QA à versão B para inventar uma taxa comparável de aprovação. A inspeção independente de importação e contagem foi a mesma para ambas.

Não alterei materiais, câmeras ou modelos dos agentes. A imagem de apresentação de A foi inspecionada durante a fase final de correções; as vistas frontal/traseira finais e os arquivos preservados documentam a entrega. Todos os dados estão junto aos logs e observer-notes.json.

9. Reprodução, rastreabilidade e próximos passos

As pastas run-a/ e run-b/ preservam os projetos, exportações, scripts, renders e logs. metrics.json registra medidas e tamanhos. Os scripts de inspeção e seus JSONs ficam em review/. O pedido literal está em request.txt. O gerador do PDF é build_reports.py, na raiz do estudo.

Para reproduzir a geração: instale Blender 5.2.3 e execute o gerador de cada variante em sua própria pasta. Os scripts podem conter caminhos absolutos desta sessão: ajuste apenas o caminho do executável/saída conforme o README. Renderizações podem variar com versão, hardware e seed.

Os GLBs foram medidos após importação para contar a geometria efetivamente exportada, incluindo modificadores aplicados. As contagens de malha base em métricas do .blend são distintas. Métricas não registradas permanecem ausentes; não há estimativa de tokens disfarçada de medição.

• Para produção, definir se a capela será apenas fachada ou edifício explorável; essa decisão muda o orçamento e a avaliação de completude.

• Padronizar uma câmera ampla que mostre todo o pátio e uma câmera de circulação ao nível do personagem.

• Validar largura de caminho e acesso com volumes de colisão representativos no engine; o render não substitui esse teste.

• Manter uma checagem de cobertura do QA: confirmar que ele examinou o conjunto exportado, e revisar semanticamente os resultados em vez de perseguir apenas pass=true.

Integridade e arquivos

SHA256 dos artefatos preservados em SHA256SUMS.txt. O código do jogo não foi modificado. A branch guarda evidências e documentação; ela não integra estes assets ao jogo nem atesta compatibilidade no Roblox.

Referências

Pacote de skills: https://github.com/EL4CTEO/blender-skills
Página de comparação que motivou o estudo: https://el4cteo.github.io/blender-skills/comparison/
Blender: https://download.blender.org/release/Blender5.2/
Medições e achados: arquivos locais versionados junto a este relatório.