# Mettler-Toledo SAS

# Pesage et Analyse

Mettler-Toledo SAS 264, rue Abraham Lincoln 62400 BETHUNE

E-Mail: service-pipette.fr@mt.com



Accréditation N°2-1528 Portée disponible sur www.cofrac.fr

# **CERTIFICAT D'ETALONNAGE**

**CALIBRATION CERTIFICATE** 

## N° D24/186/090942/A1

Annule et remplace le certificat d'étalonnage n° D24/186/090942

Modification : Adresse du client. Saisie erronée.

**DELIVRE A:** 

**GD Biotech** 

ISSUED FOR

3595 ROUTE DES TOURNAI

**59500 DOUAL** 

#### **INSTRUMENT ETALONNE**

CALIBRATED INSTRUMENT

Désignation: StarLab ErgoOne 8cx 10µ

Designation

Constructeur: STARLAB

Manufacturer

Type:

Type

Ce certificat comprend 3 pages

This certificate includes 3 pages

N° de série: 271590E GDD PIPE 010 CX2

Serial Number

**Date d'émission** : 31/10/2024

Date of issue

**VALIDÉ PAR** APPROVED BY

LA REPRODUCTION DE CE RAPPORT N'EST AUTORISEE QUE SOUS LA FORME D'UN FAC-SIMILE PHOTOGRAPHIQUE INTEGRAL

THIS CERTIFICATE MAY BE NOT REPRODUCED OTHER THAN IN FULL BY PHOTOGRAPHIC PROCESS



Etalonné le : 04/07/2024 par : S.Flament

#### **ETALONNAGE A RECEPTION**

#### **CARACTERISTIQUES PIPETTE**

VALEUR NOMINALE : 10 µl

TYPE (A,D1...): A

ETENDUE DE LA MESURE : 0,5 µl - 10 µl

FACTEUR Y:1

### **CONDITIONS MOYENNES D'ETALONNAGE**

TEMPERATURE AIR : 22,50°C HYGROMETRIE : 57,50%

PRESSION ATMOSPHERIQUE: 1005,00 hPa

TEMPERATURE EAU: 22,00°C

**FACTEUR Z: 1.0033** 

## **CARACTERISTIQUES CONE**

**DESIGNATION: POINTE CLIENT** 

#### **BALANCE**

TYPE: XPE26 RESOLUTION: 1 µg N° DE SERIE: B833285023

#### **RESULTATS AVANT**

Volumes	1 µl	5 μΙ	10 μΙ
Mesures (μΙ)	0,967	5,079	10,052
	1,029	5,089	10,084
	0,989	5,018	10,102
	1,022	5,063	10,087
Moyenne (μl)	1,002	5,062	10,081
Erreur de justesse (μl)	0,002	0,062	0,081
Erreur de justesse (%)	0,20	1,24	0,81
Ecart-type (μΙ)	0,029	0,031	0,021
Ecart-type (%)	2,91	0,62	0,21
Incertitude (µI) k=2	0,035	0,045	0,064

#### **METHODE**

L'étalonnage est réalisé par méthode gravimétrique conformément aux procédures "MT-F\_MET\_230\_Etalonnage d'un AVAP" et "MT-F\_MET\_243\_Intervention sur site client".

Lieu de prestation : Salle Post-PCR Génotypage


Etalonnage réalisé à l'aide d'une eau de qualité 3, conformément à la norme NF EN ISO 3696.

Les incertitudes élargies mentionnées sont celles corespondant à deux fois l'incertitude type composée.

La délivrance d'un certificat d'étalonnage portant le logotype COFRAC-ETALONNAGE garantit le raccordement des résultats d'étalonnage au système international d'unité SI.



### REPRESENTATION GRAPHIQUE



## **CONFORME**

Il a été constaté que les résultats obtenus permettent de garantir les erreurs maximales tolérées définies dans l'ISO 8655 (2022).

La conformité consiste à constater que l'erreur de justesse  $(E_{syst})$ , augmentée de l'incertitude d'étalonnage élargie (U), est inférieure ou égale à l'erreur maximale tolérée  $(E_{syst})$  et que l'écart type expérimental  $(E_{aleat})$  est inférieur à l'erreur maximale tolérée  $(E_{aleat})$  choisie.

