Laanboomverjonging Oerdijk publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	**Provincie Overijssel**
Behandeld door	**Provincie Overijssel**
Soort	Melding
Activiteit(en)	Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom)
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20240801 00484 000 (ingediend op 01-08-2024)

Project

Naam van dit project
Laanboomverjonging Oerdijk

Projectomschrijving
Uit de boomveiligheidscontrole (BVC) blijkt dat de kwaliteit van de bomen (Fagus sylvatica) al jaren achteruit gaan. Dit is ook goed te zien aan de bomen, omdat er veelal enkel stammen staan. De conditie van de bomen is over het algemeen slecht, wat resulteert in afstervende takken en verdwenen koppen van bomen. De laanboomverjonging resulteert in een duurzame, robuuste en toekomstbestendige laanstructuur.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

Geef uw verzoek een naam
Laanboomverjonging Oerdijk

Toelichting op uw verzoek
geen openbare informatie

Uw referentienummer
geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.
Ja

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer
38021357
Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam
Buro Hoogstraat B.V.
Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN
801250766
Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam
Kerkplein
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer
5
Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter
-

Huisnummertoevoeging
-

Postcode
8121BM
Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats
Olst
Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?
Ja
Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon

Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?
Ja

Functie contactpersoon
Projectleider

Voorletters
geen openbare informatie

Voorvoegsel
geen openbare informatie

Achternaam
geen openbare informatie

E-mailadres
geen openbare informatie

Telefoonnummer
geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?
binnenlands adres

Straatnaam
geen openbare informatie

Huisnummer
geen openbare informatie

Huisletter
geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging
geen openbare informatie

Postcode
geen openbare informatie

Plaats
geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom)

Nieuwe melding of aanpassen eerder ingediende melding

Wat wilt u melden?
Verwijderen van bomen en/of struiken waarvoor u niet eerder een melding heeft ingediend

Diverse vragen

Op welke datum gaat u starten met uw het verwijderen van bomen en/of struiken.
20-01-2025

Bent u de eigenaar van de grond waarop de bomen en/of struiken worden verwijderd?
Nee

Welke boom- of struiksoort(en) gaat u verwijderen?
Gewone beuk (Fagus sylvatica)
Zomereik (Quercus robur)
Ruwe berk (Betula pendula)

Wat is ongeveer de leeftijd van de bomen en/of struiken die u gaat verwijderen?
variërend van 10 tot 70 jaar

Wilt u bomen en/of struiken verwijderen uit een rijbeplanting?
Ja

Geef aan wat de reden is voor het verwijderen van de bomen en/of struiken.
zeer slechte conditie en duurzame aanplant van een nieuwe bomen laan

Rijbeplanting

Rijbeplanting: Geef aan hoeveel ruimte (in meters) er gemiddeld tussen de bomen en/of struiken zit.
8 tot 10 meter

Rijbeplanting: Hoeveel bomen gaat u verwijderen?
38

Kadastraal perceel 1

Wat is de kadastrale gemeente van de locatie waar u bomen en/of struiken gaat verwijderen?
Gemeente Deventer

Wat is de kadastrale sectie van de locatie waar u bomen en/of struiken gaat verwijderen?
E

Wat is het kadastrale perceelnummer van de locatie waar u bomen en/of struiken gaat verwijderen?
3110

Wilt u nog een kadastraal perceel toevoegen aan dit meldingsformulier?

Nee

Bijlagen

Kappen van houtopstanden (buiten de bebouwde kom)

Herbeplantingsplan

Document	Vertrouwelijk
Machtiging Hoogstraat LBV 2020 2025.pdf	Nee
P06798-BE-NI-01-D01_Herplanttekening LBV Oerdijk.pdf	Nee
P06798-BE-OP-01-D01_Kaptekening LBV Oerdijk.pdf	Nee
Rapport quickscan fauna Bomenlaan aan de Oerdijk V2.0..pdf	Nee

Maatwerkvoorschrift voor herbeplanting

Document	Vertrouwelijk
P06798_Bestek_Laanboomverjonging_Oerdijk.pdf	Nee

Situatietekening locatie verwijderen bomen en/of struiken

Document	Vertrouwelijk
IMG_0407.JPEG	Nee
IMG_0408.JPEG	Nee
IMG_0409.JPEG	Nee
IMG_0410.JPEG	Nee
IMG_0411.JPEG	Nee
IMG_0412.JPEG	Nee
IMG_0413.JPEG	Nee
IMG_0414.JPEG	Nee
IMG_0415.JPEG	Nee
IMG_0416.JPEG	Nee
IMG_0417.JPEG	Nee
IMG_0418.JPEG	Nee
IMG_0419.JPEG	Nee
IMG_0420.JPEG	Nee
IMG_0421.JPEG	Nee
IMG_0422.JPEG	Nee
P06798-BE-OP-01-D01_Kaptekening LBV Oerdijk.pdf	Nee

EcoTierra

Ecologisch adviesbureau

Bomenlaan aan de Oerdijk te Lettele

- Quickscan fauna in het kader van de Wet natuurbescherming/ Omgevingswet –

Opdrachtgever	Gemeente Deventer
Datum veldbezoek	17 december 2023
Kenmerk rapport	Q2023-JMW-4068.2 - Quickscan fauna Bomenlaan aan de Oerdijk te Lettele
Datum rapport	20 december 2023
Versie	V2.0
Auteur	[redacted]
Controle	[redacted]

EcoTierra-ecologisch adviesbureau
Postadres: Abraham Teerlinkstraat 10, 7424 DM Deventer
Bezoekadres: Keulenstraat 10, 7418 ET Deventer
www.ecotierra.nl
info@ecotierra.nl
0570-597418

Draagvlak voor natuur is de basis voor natuurbescherming

Dit rapport is vervaardigd op verzoek van de opdrachtgever en is zijn eigendom. Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden d.m.v. druk, fotokopie, digitale kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven. EcoTierra- ecologisch adviesbureau is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van EcoTierra- ecologisch adviesbureau; opdrachtgever vrijwaart EcoTierra- ecologisch adviesbureau voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 4

1.1 AANLEIDING 4
1.2 DOELSTELLING 4
1.3 VOLLEDIGHEID ONDERZOEK 4
1.4 GELDIGHEIDSDUUR RAPPORT 4

2 ONDERZOEKSOPZET 5

2.1 BRONNENONDERZOEK 5
2.2 VELDBEZOEK 5

3 PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN 6

3.1 PLANGEBIED 6
3.2 GEWENSTE TOEKOMSTIGE SITUATIE EN VOORGENOMEN INGREPEN 7

4 BEVINDINGEN BRONNENONDERZOEK EN TOETSING 8

BIJLAGE

1. Bevindingen en conclusies per boom

1 INLEIDING

In opdracht van de gemeente Deventer heeft EcoTierra- ecologisch adviesbureau een bomenlaan aan de Oerdijk te Deventer een quickscan fauna uitgevoerd in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb).

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van Lettele en betreft een bomenlaan met overwegend gewone beuken (Fagus sylvatica).

1.1 Aanleiding

De initiatiefnemer is voornemens de bomenlaan te kappen omdat de kwaliteit van de bomen slecht is.
In verband met de Wet natuurbescherming (Wnb) en de toekomstige Omgevingswet (Ow) is het noodzakelijk om voorafgaande aan ruimtelijke ingrepen te toetsen of de geplande activiteiten geen negatief effect hebben op beschermde plant- en/of diersoorten en leefgebieden.

1.2 Doelstelling

Het doel van onderhavige quickscan is inzicht geven of de voorgenomen activiteiten een overtreding van de vigerende natuurwetgeving tot gevolg hebben.

Om dit inzicht te verkrijgen worden de volgende vragen beantwoord;

- zijn er binnen het plangebied beschermde diersoorten en hun nesten/ verblijfplaatsen aangetroffen en/of worden deze verwacht?
- Welke functie hebben de bomen voor de eventueel aanwezige beschermde soorten?
- dient er een nader onderzoek uitgevoerd te worden?

1.3 Volledigheid onderzoek

Een quickscan is een momentopname en kan slechts in beperkte mate uitsluitsel geven over de aan- of afwezigheid van soorten. Het kan voorkomen dat soorten niet worden waargenomen tijdens het veldbezoek. Aan de hand van expert-judgement en bekende ecologische principes zal een inschatting worden gemaakt over het wel of niet voor kunnen komen van beschermde diersoorten. Het kan zijn dat er holtes gemist zijn of verkeerd zijn ingeschat. Vaak is van onderaf niet volledig goed in te schatten of een holte, schors of iets dergelijks geschikt is voor bijvoorbeeld vleermuizen. Tevens kunnen verblijven of nesten gemist zijn door voorhangende takken, bladeren of doordat bepaalde zijdes of hoogtes niet om minder goed bekeken konden worden. Verder is de quickscan geen veldinventarisatie. Veldinventarisaties omvatten meerdere opnamerondes die volgens standaardmethoden worden uitgevoerd.

2 ONDERZOEKSOPZET

In onderhavige quickscan is de locatie gescreend op de aanwezigheid van beschermde diersoorten. Er is gestart met een bronnenonderzoek en vervolgens is de locatie bezocht.

2.1 Bronnenonderzoek

Voor het bronnenonderzoek is de nationale Databank Flora en fauna (NDFF) geraadpleegd. De NDFF is op 7 november 2023 geraadpleegd (tot 10 jaar terug, waarbij met name gekeken is naar jaarrond beschermde nesten, Habitatrichtlijnsoorten en Nederlandse soorten. Er is niet gekeken naar planten.

2.2 Veldbezoek

Het plangebied is op 17 december 2023 overdag bezocht. Ten tijde van het veldbezoek was het in het begin grijs, later zonnig bij een temperatuur van rond de 12°C.

Het plangebied was ten tijde van het veldbezoek volledig toegankelijk. De directe omgeving van het plangebied is eveneens bekeken.

Er is tijdens het veldonderzoek zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten (zicht- en geluidswaarnemingen, sporenonderzoek naar de aanwezigheid van pootafdrukken, graafsporen, nesten, holen, uitwerpselen, haren en dergelijke).

Het onderzoek is uitgevoerd door ecoloog [redacted]. De ecologen van EcoTierra-ecologisch adviesbureau hebben een relevante HBO-studie gevolgd. Tevens worden diverse relevante cursussen gevolgd, symposia en congressen bezocht en diverse vakbladen en nieuwsbrieven gelezen om de laatste ontwikkelingen te volgen. De onderzoekers zijn in het bezit van diverse certificaten, waaronder ‘Zorgvuldig handelen Wet natuurbescherming, ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, niveau 4, IPC Groene Ruimte (door Stadswerk erkend certificaat)’.

3 PLANGEBIED EN BEOOGDE INGREPEN

In dit hoofdstuk zijn de onderzoekslocatie en de voorgenomen activiteiten beschreven. Op onderstaande afbeelding is het plangebied weergegeven waarbinnen de activiteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

3.1 Plangebied

Het plangebied is gelegen ten noordoosten van Lettele en betreft een bomenlaan met overwegend gewone beuken (Fagus sylvatica). Naast de noordzijde van de laan staat nog een rij bomen.
De directe omgeving bestaat uit bos, agrarische percelen en oppervlaktewater.

Afbeelding 1: Situering plangebied (bron: PDOK).

Foto's: Indrukken plangebied.

Foto's: Indrukken omgeving. Zuidwestelijk vervolg van de laan en noordoostelijk gelegen omgeving.

3.2 Gewenste toekomstige situatie en voorgenomen ingrepen

De initiatiefnemer is voornemens de bomenlaan te kappen omdat de kwaliteit van de bomen slecht is. Ter vervanging zal ter plekke een nieuwe bomenlaan aangeplant gaan worden.

4 BEVINDINGEN BRONNENONDERZOEK EN TOETSING

Hieronder worden de bevindingen van het onderzoek weergegeven, geldende voor de gehele laan. Tevens vindt er een toetsing aan de Wet natuurbescherming plaats.
In bijlage 1 wordt per boom de bevindingen en de conclusie weergegeven.

NDFF
Volgens NDFF komen de volgende relevante soorten voor binnen of nabij het plangebied: Grote bonte specht, kleine bonte specht, zwarte specht, groene specht, havik, spreeuw, zwarte kraai, sperwer, koolmees, boomkruiper, boomklever, raaf, bosuil, buizerd, eekhoorn, bunzing, en boommarter.

Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn binnen het plangebied diverse vogels gehoord of gezien, namelijk groene specht (auditief), vink, houtduif en buizerd (auditief).

Het plangebied is met name onderzocht op sporen en geschiktheid voor soorten met een jaarrond beschermd nest.

Huismus en gierzwaluw
De aanwezigheid van jaarrond beschermde nesten van huismus en gierzwaluw is uitgesloten door het ontbreken van opstallen.

Roek
Er zijn geen roekennesten aanwezig.

Uilen
Er zijn geen nesten aanwezig waarin uilen kunnen broeden. Er is 1 holte aanwezig (boom 55664) die geschikt kan zijn voor bosuil (volgens NDFF nabij aanwezig) of steenuil (geen waarnemingen op NDFF). Er zijn geen sporen die duiden op de aanwezigheid van uilen. Gebruik door bosuil, bijvoorbeeld als roestplek, is niet volledig uit te sluiten. Het nest van bosuil is in Overijssel jaarrond beschermd.

Tijdens het nader onderzoek naar vleermuizen dient er ook gelet te worden op de aanwezigheid van bosuil. Tevens kan in de periode februari-april overdag een keer gekeken worden naar de aanwezigheid van bosuil.

Roofvogels
Er zijn geen nesten van roofvogels aanwezig.

Spechten
Naast categorie 5 soorten als groene specht, grote bonte specht, middelste bonte specht (zie ook categorie 5 nesten) komt ook de zwarte specht voor in de directe omgevig. Dit is een schuwe vogel die met name broedt in beukenbomen in bossen. Echter, een nest in de rustige noordzijde is niet volledig uit te sluiten op basis van de geschiktheid van de bomen. Het nest van zwarte specht is in Overijssel jaarrond beschermd.

In de periode april-juni dient er tweemaal een bezoek te worden gebracht aan het plangbied om te onderzoeken of er nesten van de zwarte specht aanwezig zijn.

Huis- en boerenzwaluw
Er zijn geen opstallen aanwezig binnen het plangebied. Broedgevallen van deze soorten binnen het plangebied zijn derhalve uit te sluiten.

Categorie 5 nesten
Categorie 5 nesten zijn nesten die in principe niet jaarrond beschermd zijn, tenzij er ecologisch zwaarwegende motieven zijn (geen enkel andere broedplek nabij bijvoorbeeld). Er zijn diverse categorie 5 nesten te verwachten zoals nesten van spreeuw, grote bonte specht, groene specht en middelste grote bonte specht.

Er wordt aangeraden om, zeker met het oog op de nieuwe Omgevingswet (Ow) en de daarin strengere regels aangaande zorgplicht/ Rode Lijst soorten, een check te doen naar het gebruik van de bomen door dergelijke soorten. Dit kan door bijvoorbeeld in april en begin juni een check te doen.

Soorten zonder jaarrond beschermd nest
Er zijn geen nesten waargenomen. Wel kunnen de vele holtes ook gebruikt worden door soorten waarvan het nest niet jaarrond beschermd is. De kap dient derhalve buiten het broedseizoen van vogels plaats te vinden. Het broedseizoen is afhankelijk van onder andere de weersomstandigheden en de soort, maar in principe kan maart- september worden aangehouden. Duiven kunnen echter tot laat in het seizoen broeden.

Grondgebonden zoogdieren
Steenmarter
Er zijn binnen het plangebied geen opstallen of elementen als hout- en steenstapels aanwezig. De aanwezigheid van verblijven van steenmarter is uitgesloten.

Boommarter
De boommarter komt met name voor in het bos. Echter, de laan is gelegen tussen twee bosgebieden en de soort is nabij waargenomen. Gebruik van de bomen door boommarter is derhalve niet volledig uit te sluiten.

Tijdens het nader onderzoek naar vleermuizen dient er ook gelet te worden op de aanwezigheid van boommarter en sporen (bijvoorbeeld uitwerpselen op een tak).

Kleine marterachtigen en das
Er zijn binnen het plangebied geen bosschages of elementen als hout- en steenstapels aanwezig. De aanwezigheid van verblijven van kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn en wezel) is uitgesloten. Er zijn ook geen holtes bij de boomstam/ wortels aanwezig. De das zal voorkomen in de omgeving, maar heeft geen verblijf of foerageergebied in het plangebied.

Egel
Er zijn geen dichte groenstructuren aanwezig rondom de bomen. Verblijfplaatsen van egel zijn derhalve niet te verwachten.

Eekhoorn
De eekhoorn komt voor in de buurt van het plangebied. Nabij zijn bosschages, voedselplekken en bomenlanen aanwezig. In de te kappen bomen zijn diverse holtes aanwezig die door deze soort gebruikt kunnen worden. Nesten van deze soort zijn niet waargenomen. Er zijn tijdens het veldbezoek geen eetsporen of exemplaren waargenomen.

Er dient een nader onderzoek plaats te vinden. Er dient tweemaal (in de periode april-september) in de vroege ochtend een onderzoek plaats te vinden.

Overige soorten met een jaarrond beschermde verblijfplaats
Verblijfplaatsen of significant leefgebied van overige soorten die door de provincie niet zijn vrijgesteld zijn in onderhavig plangebied uit te sluiten.

Door provincie vrijgestelde soorten
Er komen zeer waarschijnlijk door de provincie vrijgestelde soorten zoals sommige muizen en dergelijke voor. Voor vrijgestelde soorten geldt een algehele vrijstelling als het ruimtelijke ingrepen betreft. Wel is de zorgplicht van toepassing.

Vleermuizen
Er zijn geen opstallen aanwezig in het plangebied. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen is derhalve uitgesloten.
Het merendeel van de bomen heeft voor boombewonende geschikte holtes aanwezig. Bij sommige holtes zijn ook mogelijke sporen van vleermuizen (sap fecaliën) aanwezig. Een enkele boom heeft loszittend schors waarachter bij geschikte dagen (qua temperatuur) vleermuizen kunnen verblijven. Er zijn geen scheuren waargenomen waarin vleermuizen kunnen verblijven.

Foto's: Sporen die mogelijk duiden op aanwezigheid vleermuizen.

Er zal door vleermuizen gefoerageerd worden in en nabij het plangebied. Foerageergebied is alleen beschermd wanneer dit gebied noodzakelijk is om de functionaliteit van een vaste verblijfplaats te behouden. In onderhavige situatie zal dit niet aan de orde zijn. Er gaat geen significant foerageergebied verloren door de kap.
Het plangebied maakt mogelijk onderdeel uit van een vliegroute. De kap zal invloed kunnen hebben op de vliegroute. Naast de noordelijke rij bomen staat nog een rij bomen waardoor er nog wel genavigeerd kan worden. Maar factoren als luwte en dergelijke zullen wel veranderen.

Door de kap van de bomen gaan mogelijk jaarrond beschermde verblijven/ voortplantingsplekken van boombewonende soorten verloren. Dat is niet toegestaan bij de Wet natuurbescherming of de Omgevingswet. Ook kan een vliegroute worden onderbroken/ minder geschikt worden. Er is echter aan de noordzijde nog een bomenrij aanwezig. Tevens zal er een nieuwe bomenlaan (10m uit elkaar en een plantmaat van 20/25 (hoogte van ca. 6 meter bij aanplant) worden aangeplant. De verwachting is dan ook dat er geen significante aantasting van een vliegroute zal plaatsvinden.

In dat kader dient een nader onderzoek naar vleermuizen (conform het vleermuizenprotocol 2021) plaats te vinden (verblijf). De onderzoeksperiodes zijn 15 mei- 15 juli en 15 augustus- 15 september.

Amfibieën, reptielen en vissen

Vissen

Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. De aanwezigheid van vissen kan derhalve worden uitgesloten.

Niet-vrijgestelde soorten amfibieën

Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. De aanwezigheid van voortplantingswater van niet-vrijgestelde amfibieën kan derhalve worden uitgesloten.
Landhabitat van niet-vrijgestelde soorten wordt, gezien de specifieke eisen (habitat), niet verwacht binnen het daadwerkelijke plangebied.

Vrijgestelde soorten amfibieën

Er is geen oppervlaktewater aanwezig binnen het plangebied. De aanwezigheid van voortplantingswater van amfibieën kan derhalve worden uitgesloten.
Landhabitat van vrijgestelde soorten (algemene soorten met minder specifieke habitateisen) wordt gezien het karakter van het plangebied (geen geschikte wegkruipplekken) eveneens niet verwacht.

Reptielen

Leefgebied van reptielen wordt niet verwacht binnen het plangebied. Het plangebied is vanwege het ontbreken van broeihopen, takkenrillen, heide en dergelijke niet geschikt bevonden voor reptielen.

Ongewervelden/ overige soorten

Het ontbreken van specifieke habitats zoals heide en (laag)veen, grote rivieren en oude, rottende eiken maakt dat de meeste van de veelal veeleisende Habitatrichtlijnsoorten en exemplaren van de nationaal beschermde soorten van ongewervelden en overige soorten niet te verwachten zijn.

De zorgplicht (art 1.11 Wnb)

Voor alle soorten geldt een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aan deze soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De kwetsbare perioden zijn niet voor alle verschillende soortgroepen gelijk. Indien vooraf bekend is dat werkzaamheden moeten worden uitgevoerd binnen de kwetsbare perioden van de betreffende soorten, is het zaak ervoor te zorgen dat het gebied tegen die tijd ongeschikt is als leefgebied voor die soorten.

Samenvatting nader onderzoeken per boom

Samenvatting nader onderzoeken/ kalender

Soort/ maand	jan	februari	maart	april	mei	juni	juli	aug	sept	okt
Eekhoorn				2 x overdag						
Vleermuizen						15 mei- 15 juli zomer-/kraamverblijf		15 augustus-15 september Paarverblijf.		
Boommarter				Tijdens eekhoorn, broedvogel en vleermuizenonderzoek						
Broedseizoen			Meeste soorten						Duiven kunnen lang broeden. Aanwezig in plangebied	
Zwarte specht				2x overdag						
Bosuil			1 x avond		Tijdens overige broedvogelonderzoeken					
Broedseizoen categorie 5 nesten			1 x in april 1x begin juni							
Zorgplicht	Zorgplicht geldt altijd									
Omgevingswet	Mogelijk nader onderzoek naar Rode Lijstsoorten. Onbekend op moment van onderhavig schrijven									

Omgevingswet 1 januari 2024

1 januari 2024 zal de Wnb opgaan in de Omgevingswet (Ow). Voor het natuurdeel geldt dat de Wnb zo beleidsarm mogelijk wordt overgezet naar de Ow. De (specifieke) zorgplicht zal in de nieuwe wet een grotere rol gaan spelen, onder andere door meer aandacht voor Rode lijst soorten en dergelijke. Belangrijk is in ieder geval dat de SvI voor Rode lijstsoorten niet aangetast wordt door de ingreep. Op het moment van onderhavig schrijven is de exacte invulling van de zorgplicht echter nog niet bekend, er zijn nog veel onduidelijkheden hierover. Dus welke gevolgen het gaat hebben voor dit project is eveneens niet bekend. Mogelijk dat in de komende maanden meer duidelijkheid zal ontstaan. Er dient in ieder geval navraag bij de gemeente te worden gedaan.

BIJLAGE 1

BEVINDINGEN EN TOETSING PER BOOM

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55774
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55753
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Niet vast te stellen (aanvullende check/NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Mogelijk geschikte opening, niet te bepalen
Conclusie: Aanvullende check

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55734
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Specht,overig, spreeuw
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55724
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55701
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N





BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55692
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55665
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Openingen niet geschikt
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55644
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor bosuil, steenuil, zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht,overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55640
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55607
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig?
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig?
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig?
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig?
Loszittende schors aanwezig?
Scheuren aanwezig?
Sporen aanwezig?
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig?
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig?
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig?
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig?
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Niet onderzocht /niet aanwezig

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55596
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht,overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55544
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55514
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Openingen niet geschikt
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55494
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Mogelijk sporen van vleermuizen aanwezig (aanvullende check/ NO)
Beschrijf sporen: Mogelijk veegplek vleermuizen bij holte, foto 2
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55447
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Specht, spreeuw, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55416
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Specht, spreeuw,overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55349
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Sporen van grondgebonden zoogdieren aanwezig (NO)
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55220
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Niet vast te stellen (aanvullende check/NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Zeer beperk voor vleermuis, holte, zie foto, lijkt te klein
Conclusie: Aanvullende check

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55182
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Specht, spreeuw, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55166
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Met verrekijker zijn kleine holtes niet geschikt bevonden.
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55162
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55133
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55105
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, kauw, zangvogels
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Gekandelaberd
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55087
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55057
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Kauw, spreeuw, specht, zangvogel
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Volledig hol, je kunt er doorheen kijken.
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55046
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Wel behouden ivm naastgelegen geschikte bomen
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:55025
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, kauw, zangvogels
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn , boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108668
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Holte in zijtak is als niet geschikt beoordeeld
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108658
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108655
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108654
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108653
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht ,overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108596
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht,overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Mogelijk sporen van vleermuizen aanwezig (aanvullende check/ NO)
Beschrijf sporen: Veegspoor mogelijk van vleermuizen
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108595
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht,overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N





BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108594
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht, overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Mogelijk jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig (NO)
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van? Eekhoorn, boommarter
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108593
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108151
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Potentieel jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig (NO)
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Mogelijk voor zwarte specht
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? (Potentieel) Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig (werken buiten broedseizoen)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van: Spreeuw, specht,overig
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig (NO)
Loszittende schors aanwezig? Geschikte loszittende schors aanwezig (NO)
Scheuren aanwezig? Geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Nader onderzoek

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N

BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108150
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten:
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:108003
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Geen geschikte holtes voor vleermuizen aanwezig
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Holtes zijn mbv verrekijker vrijgegeven
Conclusie: Geen gevolgen Wnb (zorgplicht)

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



BEVINDINGEN
BoomID gemeente Deventer:107675
Adres: Oerdijk te Lettele
Jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Sporen van jaarrond beschermde vogels/nesten aanwezig? Geen sporen waargenomen
Sporen vermoedelijk van:
Niet-jaarrond beschermde nesten/ rustplaatsen
Niet-jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen nesten aanwezig, zorplicht van toepassing (kappen buiten broedseizoen/ broedvogelcheck)
Niet-jaarrond beschermd(e) nest(en) vermoedelijk van:
Vleermuizen
Holtes aanwezig? Niet vast te stellen (aanvullende check/NO)
Loszittende schors aanwezig? Geen geschikte loszittende schors aanwezig
Scheuren aanwezig? Geen geschikte scheuren aanwezig
Sporen aanwezig? Geen sporen waargenomen
Beschrijf sporen:
Vliegroute aanwezig? Mogelijk onderdeel van (significante) vliegroute (NO)
Grondgebonden zoogdieren
Jaarrond beschermde nesten aanwezig? Geen jaarrond beschermde nesten/ rustplekken aanwezig
Jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig? Geen jaarrond beschermde verblijfplaatsen aanwezig
Sporen grondgebonden zoogdieren aanwezig? Geen sporen van grondgebonden zoogdieren waargenomen
Sporen (vermoedelijk) afkomstig van?
Algemene informatie
Opmerkingen/ aandachtspunten: Zeer waarschijnlijk zijn holtes niet geschikt
Conclusie: Aanvullende check

Bevindingen bomencheck	
Bomencheck Nieuwedijk en Oerdijk Deventer	GETEKEND: [redacted]
PROJECTNUMMER: Q2023-JMW-4068	DATUM:19-12-2023
EcoTierra Ecologisch adviesbureau	N



nr	naam	latijnsenaam	diamt.	omtrek	vergunningpli.
1	Gewone beuk	Fagus sylvatica	75	236	X
2	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
3	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
4	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
5	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
6	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
7	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
8	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
9	Gewone beuk	Fagus sylvatica	60	188	X
10	Gewone beuk	Fagus sylvatica	70	220	X
11	Zomereik	Quercus robur	70	220	X
12	Gewone beuk	Fagus sylvatica	80	251	X
13	Gewone beuk	Fagus sylvatica	75	236	X
14	Gewone beuk	Fagus sylvatica	70	220	X
15	Gewone beuk	Fagus sylvatica	80	251	X
16	Gewone beuk	Fagus sylvatica	75	236	X
17	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
18	Gewone beuk	Fagus sylvatica	70	220	X
19	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
20	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
21	Gewone beuk	Fagus sylvatica	50	157	X
22	Gewone beuk	Fagus sylvatica	50	157	X
23	Gewone beuk	Fagus sylvatica	55	173	X
24	Ruwe berk	Betula pendula	35	110	X
25	Gewone beuk	Fagus sylvatica	60	188	X
26	Ruwe berk	Betula pendula	25	79	X
27	Gewone beuk	Fagus sylvatica	55	173	X
28	Gewone beuk	Fagus sylvatica	55	173	X
29	Gewone beuk	Fagus sylvatica	55	173	X
30	Ruwe berk	Betula pendula	15	47	
31	Gewone beuk	Fagus sylvatica	50	157	X
32	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
33	Ruwe berk	Betula pendula	25	79	X
34	Gewone beuk	Fagus sylvatica	70	220	X
35	Gewone beuk	Fagus sylvatica	65	204	X
36	Gewone beuk	Fagus sylvatica	60	188	X
37	Gewone beuk	Fagus sylvatica	50	157	X
38	Gewone beuk	Fagus sylvatica	70	220	X

0 2.5 5.0 7.5 10m
schaal 1:250

LEGENDA

- Projectgrens
- Kavelgrens
- Te verwijderen boom 38 st
- Bestaande boom
- Bestaand asfalt
- Bestaande (bloemlgrasberm
- Bestaande greppel
- Slechte conditie
- Slechte conditie reeds gekapt tot aan stam
- Verminderde conditie
- Goede conditie

LEGENDA - KABELS EN LEIDINGEN

- Voorstel locatie proefsleuf
- Data - Kabelbed
- Data - Kabel
- Elektra - Laagspanning
- Riool - persleiding
- Duiker

Opdrachtgever:
Gemeente Deventer

Project:
Laanboomverjonging Oerdijk Lettele

Onderwerp:
Kaptekening

Getekend:	[redacted]	Datum:	27-06-2024
Goedgekeurd:	[redacted]	Datum:	27-06-2024
Schaal:	1:250	Status:	Definitief
Formaat:	A0L	Versie:	01
Projectcode:	P06798	Soort document:	TEKENING

BURO HOOGSTRAAT
GEMEENTE VAN DAGNL. DE ARTERIEMAP NEDERLAND

Tekeningnummer:
P06798-BE-OP-01-D01

Autodesk Docs://P06798_BE-OP01-D01/P06798-BE-OP-01.dwg





Principe doorsnede LBV Oerdijk Lettele
schaal: 1:50

LEGENDA

- Projectgrens
- Kavelgrens
- Bestaande boom
- Nieuwe boom
  - Acer pseudoplatanus
  - maat: 20-25cm
  - 8 st
- Nieuwe boom
  - Carpinus betulus
  - maat: 20-25cm
  - 9 st
- Nieuwe boom
  - Tilia cordata
  - maat: 20-25cm
  - 14 st
- Nieuwe boom
  - Quercus petraea
  - maat: 20-25cm
  - 14 st
- Bestaand asfalt
- Bestaande (bloemlgrasberm
- Bestaande greppel
- Herstellen in inzaaien (bloemlgrasberm
- Herstellen in inzaaien (bloemlgrasgreppel

LEGENDA - KABELS EN LEIDINGEN

- Voorstel locatie proefsleuf
- Data - Kabelbed
- Data - Kabel
- Elektra - Laagspanning
- Riool - persleiding
- Duiker

0 2,5 5,0 7,5 10m
schaal 1:250

Opdrachtgever:
Gemeente Deventer

Project:
Laanboomverjonging Oerdijk Lettele

Onderwerp:
Herplanttekening

Getekend:		Datum:	27-06-2024
Goedgekeurd:		Datum:	27-06-2024
Schaal:	1:250	Status:	Definitief
Formaat:	A0L	Versie:	01
Projectcode:	P06798	Soort document:	TEKENING

BURO HOOGSTRAAT
GROENDIENST VAN DAGNL DE ADVIESBUREAUS NEDERLAND

Tekeningnummer:
P06798-BE-NI-01-D01

AUTEURSRECHT | DAGNL & BURO HOOGSTRAAT

BESTEK EN VOORWAARDEN VOOR:

Project: Laanboomverjonging Oerdijk
Bestek nummer: P06798

registratie	auteur	status
999999	[redacted]	concept
projectleider	opdrachtgever	datum
[redacted]	Gemeente Deventer	28-06-2024

Gemeente Deventer
Team Projecten, Realisatie en Ontwikkeling
Postbus 5000
7400 GC Deventer
tel.: 0570 - 693911
fax.: 0570 - 693111
Email: gemeente@deventer.nl

Buro Hoogstraat
Kerkplein 5
8121 BM Olst
tel.: 0570 - 563083
Email: info@burohoogstraat.nl

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Namens het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Deventer
Team projecten, Realisatie en ontwikkeling
Postbus 5000
7400 GC Deventer

02 DIRECTIE

In aanvulling op paragraaf 3, lid 1 van het UAV 2012 zal de opdrachtgever, bij opdracht van het werk, een of meerdere personen aanwijzen om als directie op te treden.

03 LOCATIE

Het werk is gelegen ter plaatse van de Oerdijk bij Lettele, het gedeelte vanaf Oerdijk 121 tot het gemaal in de Soestwetering.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

a. Kappen bomen;
b. Verwijderen stobbe;
c. Grondwerk t.b.v. groeiplaatsverbetering;
d. Herplant bomen;
e. 2 jarig onderhoud.

05 TIJDSBEPALING

Het werk opleveren Het werk opleveren voor 1 maart 2025
Uiterlijk drie weken na aanbesteding dient de aannemer een planning in bij de directie.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, bedraagt 12 maanden en op alle bomen 24 maanden

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

P06798-BE-OP-01-D01	Kaptekening	27-06-2024
P06798-BE-NI-01-D01	Herplanttekening	27-06-2024
P06798-BE-VK-01-D01	Verkeersplan	28-06-2024

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

1. Hoofdafmetingen in meters, tenzij anders vermeld.
2. Materiaalafmetingen in millimeters, tenzij anders vermeld.

De aannemer is aansprakelijk voor de juiste maatvoering ten opzichte van de tekening.

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop-, controle- en registratiepunten:

1. Controle certificaat te leveren bomenvoedingsgrond;
2. Controle grondbewerking door middel van spitten
3. Controle geleverd plantmateriaal;

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1 - Handboek bomen 2022;
- Bijlage 2 - Protocol aanplant bomen 2019, gemeente Deventer;
- Bijlage 3 - Bomenposter Werken rond Bomen;
- Bijlage 4 - Bodemvruchtbaarheidsonderzoek Oerdijk;
- Bijlage 5 - Rapport quickscan fauna Bomenlaan aan de Oerdijk v2.0;
- Bijlage 6 - Aanvullend onderzoek vleermuizen (VOLGT NAJAAR 2024)

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.
Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.
Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.
Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.
Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.
Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.
Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.
Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1								**ALGEMEEN EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
10								**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
100010	102102							Graven proefsleuf.	m	152,00	V		
								Betreft: graven van proefsleuven in overleg met de directie. Situering: ter plaatse van te verwijderen stobben/bomen en gerekend met 4m1 per aan te planten boom.					
								Opbouw van de ondergrond: grond en zand					
								Gemiddelde sleufdiepte: 1.00					
		1						Grondsoorten gescheiden ontgraven					
			1					Sleuf na het vaststellen van de ligging van kabels en leidingen terug aanvullen met de uitgekomen grond					
				2				Sleufbedekking opnemen en na aanvullen sleuf terug aanbrengen					
100020	102199							Controle bomen	EUR		N		
								De aannemer dient vooraf het verwijderen de bomen te controleren op achtergebleven broedgevallen of bewoonde nesten.					
11								**VERKEERSMAATREGELEN**					
								Verkeermaatregelen volgens P06798-BE-VK-01-D01_Verkeersmaatregelen					
111								**TOEPASSEN AFZETTINGEN**					
111010	620103							Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
								Ten behoeve van: de werkzaamheden volgens dit bestek					
								Betreft: aanbrengen, instandhouden, controleren en verwijderen afzettingen					
		2						Afzetting volgens tekeningnummer(s). P06798-BE-VK-01-D01_Verkeersmaatregelen					
			3					Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30 km/h					
							2	Met materiaal van de aannemer					
112								**AANGEVEN OMLEIDINGROUTES**					
112010	620301							Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
								Ten behoeve van: omleiding voor gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers.					
								Omleidingsroute(s) volgens tekeningnr(s). P06798-BE-VK-01-D01_Verkeersmaatregelen					
		3						Omleidingsroute op enkelbaansweg					
			1					De route wordt aangegeven door: tekstborden en pijlborden					
							2	Met materiaal van de aannemer					
12								**VERWIJDEREN GROEN**					
121								**MAAIEN EN FREZEN BERMEN**					
								Het talud van de sloot zoveel mogelijk handhaven.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
121010	510103							Maaien gewas.	are	20,30	V		
								Betreft: maaien van het aanwezige gewas Het talud van de sloot is NIET meegerekend					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
				1				Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
					2			Hoogte na het maaien ten hoogste 50 mm					
							1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende be-, ver- of eindverwerkingsinstelling. Transport- en acceptatiekosten worden geacht inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs					
121020	222107							Frezen.	are	20,30	V		
								Betreft: het doorfrezen van de zode na maaien van het gewas.					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
						2		Bewerkingsdiepte: 0,15 m					
							2	Frezen tegen de rijrichting in (lely-frezen)					
122								**VERWIJDEREN BOMEN**					
122010	515101							Verwijderen bomen.	st	4,00	V		
								Betreft: verwijderen van bomen zoals aangegeven op tekening Stobbe verwijderen volgens besteksposten 123120					
								Boomsoort(en):					
								Betula pendula	st			4,00	I
		2						Diameter borsthoogte: van 0,25 tot 0,50 m					
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m					
					9			De aannemer dient volgens bestekpostnummer xxxxxx vrijgekomen stamhout te vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het overige stamhout					
						9		De aannemer dient volgens bestekpostnummer xxxxxx vrijgekomen takhout te vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het overige takhout					
122020	515101							Verwijderen bomen.	st	34,00	V		
								Betreft: verwijderen van bomen zoals aangegeven op tekening Stobbe verwijderen volgens besteksposten 123120					
								Boomsoort(en):					
								Fagus sylvatica	st			33,00	I
								Quercus robur	st			1,00	L
		9						Diameter borsthoogte: van 0,50 - 0,80 m					
			6					Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0.20 m					
					9			De aannemer dient volgens bestekpostnummer xxxxxx vrijgekomen stamhout te vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het overige stamhout					
						9		De aannemer dient volgens bestekpostnummer xxxxxx vrijgekomen takhout te vervoeren. De aannemer wordt eigenaar van het overige takhout					
123								**VERWIJDEREN STOBBEN**					
1231								<u>Verwijderen stobbe d.m.v. frezen</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123120	515102							Verwijderen stobben.	st	38,00	V	
								Betreft: frezen stobbe van verwijderde bomen. Werkzaamheden uitvoeren d.m.v. frezen of uitboren				
		8						Betreft de bomen verwijderd volgens bestekspostnr(s). 122010 en 122020				
			9					Verwijderen tot een diepte van ten minste 0,4m beneden maaiveld				
				1				Ontstane gaten vullen met grond vrijkomend tijdens spitten.				
							9	Vrijgekomen materiaal ontgraven en afvoeren. Transport- en acceptatiekosten dienen te zijn inbegrepen bij de prijs.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2								**GRONDWERK**					
20								**GRONDWERKZAAMHEDEN**					
200010	222104							Diepspitten.	are	20,30	V		
								Betreft: diepspitten groeiplaatsen bomen in de berm Gerekend is met het gehele oppervlakte van de berm Resterende stobben, wortelresten en puin dienen verwijderd en afgevoerd te worden door middel van het uitschudden van de grond en handmatig verwijderen Let op wortels van te behouden bomen. De aannemer dient minimaal 1,50m1 uit de kroonprojectie te blijven. Let op: behoud van het verharding, spitwerkzaamheden minimaal 0,20m uit asfalt starten en onder een hoek van 45° loswerken					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
				1				Bovengrond ter dikte van 0,20 m bovenhouden					
					1			Spitten met open put					
						9	9	Bewerkingdiepte: 0,80 m of niet dieper dan bestaande dekzand					
200030	221199							Afvoeren wortelresten en puin vrijgekomen door grondbewerking	ton	15,00	V		
								Betreft afvoeren wortelresten en vrijgekomen puin tijdens grondbewerking. Materiaal: wortelresten en puin De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen, acceptatiekosten dienen bij de prijs te zijn inbegrepen					
201								**VERBREDEN BERM**					
201010	220302							Grond verwerken in bekleding.	m3	65,00	V		
								Betreft: grond verwerken in te verbreden berm					
								Grondsoort: teelaarde	m3			65,00	I
								Gerekend met 0,25m3 per m1 bermverbreding lengte tracé: 260m1					
		2						Dikte gemiddeld 0,40 m					
			2					Breedte oppervlak gemiddeld 0.70 m					
				1				Talud: 1 : 1					
					1			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
						9		verdichten door middel van aandrukken tot ca. 1.3 Mpa					
							1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking					
201020	220421							Profileren van oppervlakken.	m2	1.534,00	V		
								Betreft: na of gelijktijdig met diepspitten en verbreden van de berm tussen rijbaan en fietspad hol aanbrengen					
								Grondsoort: humeus zand					
		1						Oppervlakken boven water					
			2					Talud 1 : 1					
				1				Breedte oppervlak gemiddeld 5.00 m					
					1			Taludlengte gemiddeld 260 m					
						1		Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
21								**GRONDVERBETERING**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
210010	510223							Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	45,00	V		
								Betreft: aanbrengen en doormengen bomenvoedingsgrond t.b.v. verhogen organisch stofgehalte in groeiplaatsen ter plaatse van de aan te planten bomen.					
								Rekening houden met 3.00 x 3.00 x 1.00m per boom	m2			405,00	I
		9						Gemiddeld 1.00 m3 per boom aanbrengen en doormengen.	m3			45,00	I
			9					Overtollige grond verdelen over naast gelegen terrein met een maximale dikte van 50mm.	m3			45,00	I
				2				De aanvulling ter dikte van 0,10 m mengen met 0,30 m van de ondergrond					
22								**LEVEREN GROND**					
220020	220321							Leveren grond.	m3	45,00	V		
								Grondsoort: Bomenvoedingsgrond, aan de hand van de bemestingswijzer					
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW					
			7					Grondsoort: grond van natuurlijke oorsprong	m3			45,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					
220030	220321							Leveren grond.	m3	65,00	V		
								Grondsoort: teelaarde met min. 3% organische stof					
		1						Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: AW					
			7					Grondsoort: grond van natuurlijke oorsprong	m3			65,00	L
				1				Leveren op de plaats van verwerking					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3								**PLANTWERKZAAMHEDEN**					
30								**BOMEN**					
301								**PLANTEN BOOM**					
301110	510303							Maken plantgat.	st	45,00	V		
								Betreft: maken plantgat t.b.v. planten bomen in volle grond					
			1					Perceel: horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				5				Plantgat met een doorsnede van ten minste 0,80 m					
					4			Diepte: 0,60 m					
						1	1	Vrijgekomen grond naast het plantgat deponeren					
301220	515204							Planten bomen.	st	45,00	V		
								Betreft: planten van bomen op locatie volgens herplanttekening langs Nieuwedijk					
								Periode van planten : November - februari					
		2						Bomen met kluit betreft:					
								Acer pseudoplatanus	st			8,00	I
								Carpinus betulus 20-25	st			9,00	I
								Tilia cordata 20-25	st			14,00	I
								Quercus petraea	st			14,00	I
			2					In plantgaten volgens bestekspostnummer 301110					
				1				Aanvullen met naast het plantgat gedeponeerde grond					
					2			Overblijvende grond spreiden over het naastliggend terrein					
						1		De boomspiegel vlak afwerken					
							9	Inclusief nazorg voor oplevering van de plantwerkzaamheden. Nazorg na oplevering van de plantwerkzaamheden volgens bestekspostnummer 151110 en 152110.					
302								**LEVERANTIE BOMEN**					
302110	515203							Leveren bomen.	EUR		N		
		1						Bomen voor stedelijke toepassing					
			1					Volgens plantlijst Plantmateriaal dient te voldoen aan eisen Handboek Bomen 2022 Wanneer bomen niet direct na levering worden aangeplant, tijdelijk inkuilen op plaats van verwerking.	st			45,00	L
				1				Leveren op plaats van verwerking					
303								**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BOMEN**					
303110	515402							Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	45,00	V		
								Betreft: leveren en aanbrengen van twee boompalen per aangeplante boom volgens bestekspostnummer 301220					
		2						Verankering door middel van 2 boompalen per boom					
			1					Boompaal:	st			90,00	L
								Lengte: 1,5 m					
								Diameter: 0,08 m					
								Houtsoort: Europees naaldhout					
								FSC gecertificeerd					
								Verduurzaming: niet verduurzaamd					
								Nadere specificaties: rond gefreesd, gepunt					
								Mag ook Deventer stadshout zijn.					
				1				Boomband: BioBoomStrap, Hakvoort o.g.					
								Gerekend met 1,5 m band per boom.	m			67,50	L
					1			Lengte van de paal boven maaiveld: 0,5 m					
						3		Aanbrengen aan weerszijden van de boom loodrecht op de meest voorkomende windrichting					
							1	Boompalen verticaal aanbrengen					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
303220	515404							Aanbrengen gietrand.	st	45,00	V		
								Betreft: leveren en aanbrengen gietrand bij aangeplante boom volgens bestekspostnummer 301220 Te bevestigen aan binnenzijde van boompalen d.m.v. schroeven.					
		1						Gietrand: HDPE 2mm dik	st			45,00	L
								in de gietrand een kokosmat aanbrengen	st			45,00	L
			1					Lengte per gietrand: 2 m					
				1				Diameter gietrand: ca. 0.80 m					
					1			Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,2 m					
						1		Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein					
31								**ZAAIWERKZAAMHEDEN**					
310010	221131							Egaliseren.	are	20,30	V		
								Betreft: egaliseren en profileren van de bermen na aanplant bomen					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
				1				Oppervlakte egalisatie: grondverzet tot 375 m3 /ha					
					9			Egaliseren in een komvorm waarbij het midden van de brede berm ca. 10cm lager ligt dan de verharding. De smalle berm dient onder één lijn richting de sloot afgewerkt te worden. Het grondwerk aan de kant van de verharding ca. 2cm lager afwerken dan bovenkant verharding en trottoirband					
						3		Toegestane positieve afwijking 0,05 m					
							3	Toegestane negatieve afwijking 0,05 m					
310040	512101							Zaaien.	are	13,55	V		
								Betreft: het inzaaien van de bermen B3 mengsel					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					9			Zaadmengsel ten behoeve van bermen met B3 Hoeveelheid: 1.5 kg / 100m2	kg			20,33	L
						2		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken					
310050	512101							Zaaien.	are	6,75	V		
								Betreft: het inzaaien van de bermen G3 mengsel					
		1						Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2					
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3					
				1				Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkruimelen van de bovenste 20 tot 30 mm					
					9			Zaadmengsel ten behoeve van bermen met B3 Hoeveelheid: 0.2 kg / 100m2	kg			1,35	L
						2		Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4								**ONDERHOUD**					
41								**NAZORG EN ONDERHOUD** LET OP: op al het werk zit een onderhoudstermijn van 12 maanden en op alle geleverde beplanting zit een plantgarantie van 24 maanden. Het watergeven dient bij de prijs in te zitten.					
410								**BOMEN**					
410100	514499							Onderhoud bomen. Betreft: al het onderhoud m.b.t. bomen conform CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023	week	103,00	V		
								Te onderhouden bomen Kwaliteitsniveau B Werkzaamheden: - Controle plantplaats, boompalen en -banden (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boom-staat boompalen en -banden) - Beheersen stamopschot (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boom-stamopschot) - Laanboombegeleiding (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 1-4 doorgaande wegen) - Beheersen onkruid (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boomspiegel-onkruid) - Onderhoudssnoei waarbij alle bomen dienen te voldoen aan een aanvaard boombeeld conform Handboek bomen 2018 |H8| Snoeien bomen en |H9| Specifieke vormsnoei bomen.	st			45,00	I
411								**GRAS EN BLOEMGRAS**					
4110								<u>Gras</u>					
411010	514499							Onderhoud grasveld Betreft: al het onderhoud mbt bermen conform CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 Groen-gras-kruidachtigen	week	51,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Werkzaamheden: - Beheersen van natuurlijk afval (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval) - Beheersen van fijn zwerfafval (overenkomstig KOR-beeldmeetlat -Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-fijn) - Beheersen van grof zwerfvuil (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-grof) - Herstellen beschadigingen (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging) - Herstellen en bijzaaien kale plekken (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat- Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlakt) - Bijmaaien bermen (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen)	are			13,55	I
4111								<u>Bloemgras</u>					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411110	514499							Onderhoud bloemrijk gazon Betreft: al het onderhoud m.b.t. bloemrijk gazon conform CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2023 Groen-gras-kruidachtigen	week	51,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Werkzaamheden: - Herstellen beschadigingen (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging) - Beheersen van fijn zwerfafval (overenkomstig KOR-beeldmeetlat -Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-fijn) - Beheersen van grof zwerfvuil (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-grof) - Beheersen van natuurlijk afval (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval)In stand houden kruidenvegetatie	are			6,75	I
411120	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien bloemrijk grasland d.m.v. klepelen	are	6,75	V		
		9						Hoogte na het maaien ten hoogste 70 mm					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						1		Gerekend is met 1 maaibeurt(en)					
411130	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien bloemrijk grasland met schotelmaaier	are	6,75	V		
		9						Hoogte na maaien ten hoogste 70 mm					
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2					
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
						9		Gerekend is met 1 maaibeurt Vrijgekomen materiaal laten liggen en na drie dagen wiersen en afvoeren naar een inrichting met een door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.					
42								**NAZORG EN ONDERHOUD TBV OPLEVERING** Na de onderhoudsperiode van 51 weken zal een oplevering plaatsvinden waarbij al het te onderhouden gras en bloemgras op kwaliteitsniveau A opgeleverd moet zijn. Daarna is de overdracht naar het reguliere beheer van de gemeente Deventer. Na de onderhoudsperiode van 103 weken zal een oplevering plaatsvinden waarbij al het te onderhouden bomen op kwaliteitsniveau A opgeleverd moet zijn. Daarna is de overdracht naar het reguliere beheer van de gemeente Deventer.					
420								**BOMEN TBV OPLEVERING**					
420010	514499							Onderhoud bomen - oplevering bomen na 103 weken onderhoud. Betreft: al het onderhoud m.b.t. bomen conform CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018.	week	1,00	V		
								Te onderhouden bomen Kwaliteitsniveau A Werkzaamheden: - Controle plantplaats, boompalen en -banden (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boom-staat boompalen en -banden) - Beheersen stamopschot (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boom-stamopschot) - Laanboombegeleiding (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boom-opkroonhoogte wegtype 1-4 doorgaande wegen) - Beheersen onkruid (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-boomspiegel-onkruid) - Onderhoudssnoei waarbij alle bomen dienen te voldoen aan een aanvaard boombeeld conform Handboek bomen 2018 |H8| Snoeien bomen en |H9| Specifieke vormsnoei bomen.	st			45,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
420020	515422							Verwijderen bovengrondse boomverankering. Betreft: het verwijderen van de boompalen en boombanden twee jaar na aanplant van de bomen.	st	45,00	V		
		2						2 boompalen en boombanden per boom	st			90,00	I
			1					Boombanden en boompalen verwijderen					
							7	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen					
420030	515499							Verwijderen gietrand. Betreft: het verwijderen van de gietranden twee jaar na aanplant van de bomen. Gietrand: HDPE 2 mm dik Gietranden verwijderen en kokosmat De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st	45,00	V		
421								**GRAS EN BLOEMGRAS TBV OPLEVERING**					
421010	514499							Onderhoud grasveld Betreft: al het onderhoud mbt bermen conform CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018.	week	1,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Werkzaamheden: - Beheersen van natuurlijk afval (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval) - Beheersen van fijn zwerfafval (overenkomstig KOR-beeldmeetlat -Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-fijn) - Beheersen van grof zwerfvuil (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-grof) - Herstellen beschadigingen (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging) - Herstellen en bijzaaien kale plekken (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat- Groen-gras en kruidachtigen-gazon-kaal oppervlakt) - Bijmaaien bermen (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte rondom obstakels en bomen)	are			13,55	I
421020	514499							Onderhoud bloemrijk gazon - oplevering bloemrijk gazon Betreft: al het onderhoud m.b.t. gazon conform CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018	week	1,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau A Werkzaamheden: - Herstellen beschadigingen (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-beschadiging) - Beheersen van fijn zwerfafval (overenkomstig KOR-beeldmeetlat -Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-fijn) - Beheersen van grof zwerfvuil (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval-grof) - Beheersen van natuurlijk afval (overeenkomstig KOR-beeldmeetlat-Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval)In stand houden kruidenvegetatie	are			6,75	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6								**REVISIE**					
600010	510199							Aanleveren revisie. Betreft: aanleveren revisie gegevens na aanleg, voor ingaan van onderhoudsperiode. omvattend: - jaar aanleg; - boomsoort wetenschappelijke naam; - bosplantsoen wetenschappelijke naam; - xy ingemeten; - beheergroep conform indeling DG dialog gemeente Deventer; Aanleveren op tekening in .dgn en .dwg formaat.	EUR		N		
600020	515599							Aanleveren BVC-controle nieuwe bomen aanplant Betreft: aanleveren BVC-controle nieuw aangeplante bomen Nieuwe boom toevoegen aan BVC incl. kenmerken gegevensbestand boomeigenaar inclusief bereikbaarheid en mogelijkheid van vrije takval. Alle bomen 1 keer uitvoeren en opnemen in systeem Rapportage digitaal aanleveren	EUR		N		

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1	2	3	4	5	6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
9								**STAARTPOSTEN**				
95								**STELPOSTEN**				
950010	100301							Stelpost	EUR	1.500,00	V	
								Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		1						Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden				

Behoort bij: P05437

Laanboomverjonging Vijfhoeksweg

I N S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: P05437

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)
(functie)

B) (handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: P05437

Laanboomverjonging Vijfhoeksweg

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	**ALGEMEEN EN VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
10	**VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN**					
100010	Graven proefsleuf.	m	152,00	V		
100020	Controle bomen	EUR		N		
11	**VERKEERSMAATREGELEN**					
111	**TOEPASSEN AFZETTINGEN**					
111010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N		
112	**AANGEVEN OMLEIDINGROUTES**					
112010	Toepassen omleidingsroutes.	EUR		N		
12	**VERWIJDEREN GROEN**					
121	**MAAIEN EN FREZEN BERMEN**					
121010	Maaien gewas.	are	20,30	V		
121020	Frezen.	are	20,30	V		
122	**VERWIJDEREN BOMEN**					
122010	Verwijderen bomen - diameter 0,20-0,50m	st	4,00	V		
122020	Verwijderen bomen - diameter 0,50-0,80m	st	34,00	V		
123	**VERWIJDEREN STOBBEN**					
1231	Verwijderen stobbe d.m.v. frezen					
123120	Verwijderen stobben.	st	38,00	V		
2	**GRONDWERK**					
20	**GRONDWERKZAAMHEDEN**					
200010	Diepspitten brede berm en landje van niets	are	20,30	V		
200030	Afvoeren wortelresten en puin vrijgekomen door grondbewerking	ton	15,00	V		
201	**VERBREDEN BERM**					
201010	Grond verwerken in verbreding berm	m3	65,00	V		
201020	Profileren van oppervlakken - hol aanleggen berm	m2	1.534,00	V		
21	**GRONDVERBETERING**					
210010	Grondverbeteren t.b.v. te planten bomen.	m3	45,00	V		
22	**LEVEREN GROND**					
220020	Leveren grond bomenvoedingsgrond	m3	45,00	V		
220030	Leveren grond teelaarde	m3	65,00	V		
3	**PLANTWERKZAAMHEDEN**					
30	**BOMEN**					
301	**PLANTEN BOOM**					
301110	Maken plantgat.	st	45,00	V		
301220	Planten bomen (RAW-bestek). mt. 20-25	st	45,00	V		
302	**LEVERANTIE BOMEN**					
302110	Leveren bomen	EUR		N		
303	**BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN BOMEN**					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
303110	Aanbrengen bovengrondse boomverankering.	st	45,00	V		
303220	Aanbrengen gietrand.	st	45,00	V		
31	**ZAAIWERKZAAMHEDEN**					
310010	Egaliseren.	are	20,30	V		
310040	Zaaien bermmengsel B3	are	13,55	V		
310050	Zaaien bloemgras in verlaging berm	are	6,75	V		
4	**ONDERHOUD**					
41	**NAZORG EN ONDERHOUD**					
410	**BOMEN**					
410100	Onderhoud bomen.	week	103,00	V		
411	**GRAS EN BLOEMGRAS**					
4110	Gras					
411010	Onderhoud grasveld	week	51,00	V		
4111	Bloemgras					
411110	Onderhoud bloemrijk gazon	week	51,00	V		
411120	Maaien kruidachtigen.	are	6,75	V		
411130	Maaien kruidachtigen.	are	6,75	V		
42	**NAZORG EN ONDERHOUD TBV OPLEVERING**					
420	**BOMEN TBV OPLEVERING**					
420010	Onderhoud bomen - oplevering bomen na 103 weken onderhoud.	week	1,00	V		
420020	Verwijderen bovengrondse boomverankering.	st	45,00	V		
420030	Verwijderen gietrand.	st	45,00	V		
421	**GRAS EN BLOEMGRAS TBV OPLEVERING**					
421010	Onderhoud grasveld	week	1,00	V		
421020	Onderhoud bloemrijk gazon - oplevering gazon na 51 weken onderhoud	week	1,00	V		
6	**REVISIE**					
600010	Aanleveren revisie.	EUR		N		
600020	Aanleveren BVC-controle nieuwe bomen aanplant	EUR		N		
	SUBTOTAAL					

BESTEKS-POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL					
9	**STAARTPOSTEN**					
91	**EENMALIGE KOSTEN**					
910010	.....	EUR		N		
910020	.....	EUR		N		
910030	.....	EUR		N		
910040	.....	EUR		N		
910050	.....	EUR		N		
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N		
919990	Korting	EUR		N		
92	**UITVOERINGSKOSTEN**					
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N		
93	**ALGEMENE KOSTEN**					
939990	Algemene kosten	EUR		N		
94	**WINST EN RISICO**					
949990	Winst en risico	EUR		N		
95	**STELPOSTEN**					
950010	Stelpost.	EUR	1.500,00	V		
96	**BIJDRAGEN**					
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N		
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen					

Gedaan te

De

De inschrijver(s),

gemeente Deventer

Grote Kerkhof 1
Postbus 5000
7400 GC Deventer

14 0570
telefoon

[redacted]
direct telefoonnummer

[redacted]@deventer.nl
e-mail

Buro Hoogstraat
[redacted]
Kerkplein 5
8121 BM Olst

DEV-IBL/2020 kenmerk	uw referentie	18 juni 2020 datum
[redacted] contactpersoon	Machtiging werkzaamheden Laanboomverjonging 2020 – 2025, Deventer onderwerp	

Geachte [redacted],

Voor het indienen van een kapvergunning (en de bijbehorende werkzaamheden) is een machtiging van de perceeleigenaar benodigd.

Als eigenaar van de ondergrond geeft de gemeente Deventer hierbij aan akkoord te zijn dat buro Hoogstraat in naam van GrasAdvies, namens de gemeente Deventer alle benodigde werkzaamheden uitvoert ten behoeve van de Laanboomverjongingsprojecten van de gemeente Deventer.

Deze machtiging is geldig voor 5 jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Namens de gemeente Deventer

Contactpersoon:	[redacted]
Plaats:	Deventer
Datum:	18 juni 2020
Handtekening:	[redacted]

[redacted]

Van: Procedurekamer <Proceduremedewerkers@overijssel.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 08:26
Aan: [redacted]@incite-projects.nl
Onderwerp: Afrondingsbrief aanvrager - Melding Houtopstanden

Geachte lezer,

Bijgaand doe ik u toekomen een afschrift van onze brief.
Ik verwijs u naar de inhoud hiervan.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Procedure ondersteuning
Eenheid Publieke Dienstverlening

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Overijssel.nl
overijsselloket@overijssel.nl
KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Buro Hoogstraat B.V.
t.a.v. [redacted]
Kerkplein 5
8121BM Olst

Inlichtingen bij
Overijssel Loket
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Datum	Kenmerk	Zaaknummer	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
22.08.2024	D2024-00038210	Z2024-00005256	**1** van **2**			

Onderwerp: Afrondingsbrief aanvrager

Geachte [redacted]

Op 1 augustus 2024 ontvingen wij uw melding volgens de Omgevingswet voor het project 'Laanboomverjonging Oerdijk ' op de locatie Oerdijk Lettele, DVT00 E 3110. De melding betreft de activiteit 'vellen en beheren van houtopstanden'.

Volgens het meldingsformulier is gemeente Deventer de eigenaar van de grond waarop de te vellen houtopstand is gelegen. In deze brief informeer ik u over de behandeling van de melding.

Procedure
De melding wordt beoordeeld door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Naar aanleiding van deze beoordeling kan voor een maximale periode van 5 jaar een verbod tot het vellen van de houtopstand worden opgelegd.

Indien u binnen zes weken na de datum van de melding geen reactie heeft ontvangen, mag met de velling worden begonnen. Heeft de velling niet binnen één jaar na bovengenoemde ontvangstdatum plaatsgevonden, dan moet het voornemen tot velling opnieuw worden gemeld.

Herbeplanting
Binnen drie jaar na het vellen van de houtopstand moet op een bosbouwkundig verantwoorde wijze het gevelde perceel worden herbeplant. In artikel 3.14 van de Omgevingsverordening Overijssel, staat wat wij bedoelen met het begrip bosbouwkundig verantwoorde herbeplanting. De Omgevingsverordening Overijssel kunt u vinden op onze website (www.overijssel.nl).

Overige bepalingen
Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of toestemmingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig zijn in het kader van soortenbescherming of gebiedsbescherming. Dit is aan de orde als de werkzaamheden effect hebben op beschermde soorten of Natura 2000-gebieden. Ook kan een toestemming nodig zijn als de gronden onderdeel zijn van het NNN. Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

Ook kunnen er gemeentelijke regels (bijvoorbeeld gemeentelijke verordeningen of omgevingsplan) van toepassing zijn, waardoor een gemeentelijke vergunning nodig is voor de werkzaamheden. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente.

Deze opsomming is niet uitputtend.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op via de contactgegevens vermeld in het briefhoofd onder *Inlichtingen bij*. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z2024-00005256 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,

Procedurekamer Vergunningverlening
Eenheid Publieke Dienstverlening

[redacted]

Van: Procedurekamer <Proceduremedewerkers@overijssel.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 08:26
Aan: [redacted]@deventer.nl
Onderwerp: Afrondingsbrief eigenaar - Melding Houtopstanden

Geachte lezer,

Bijgaand doe ik u toekomen een afschrift van onze brief.
Ik verwijs u naar de inhoud hiervan.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Procedure ondersteuning
Eenheid Publieke Dienstverlening

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Overijssel.nl
overijsselloket@overijssel.nl
KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Gemeente Deventer
t.a.v. [redacted]
Postbus 5000
7400 GC DEVENTER

Inlichtingen bij
Overijssel Loket
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Datum	Kenmerk	Zaaknummer	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
22.08.2024	D2024-00038211	Z2024-00005256	**1** van **2**			

Onderwerp: Afrondingsbrief eigenaar

Geachte [redacted],

Op 1 augustus 2024 ontvingen wij uw melding volgens de Omgevingswet voor het project 'Laanboomverjonging Oerdijk ' op de locatie Oerdijk Lettele, DVT00 E 3110. De melding betreft de activiteit 'vellen en beheren van houtopstanden'.

Volgens het meldingsformulier bent u de eigenaar van de grond waarop de te vellen houtopstand is gelegen. In deze brief informeer ik u over de behandeling van de melding.

Procedure
De melding wordt beoordeeld door Gedeputeerde Staten van Overijssel. Naar aanleiding van deze beoordeling kan voor een maximale periode van 5 jaar een verbod tot het vellen van de houtopstand worden opgelegd.

Indien de melder binnen zes weken na de datum van de melding geen reactie heeft ontvangen, mag met de velling worden begonnen. Heeft de velling niet binnen één jaar na bovengenoemde ontvangstdatum plaatsgevonden, dan moet het voornemen tot velling opnieuw worden gemeld.

Herbeplanting
Binnen drie jaar na het vellen van de houtopstand moet op een bosbouwkundig verantwoorde wijze het gevelde perceel worden herbeplant. In artikel 3.14 van de Omgevingsverordening Overijssel, staat wat wij bedoelen met het begrip bosbouwkundig verantwoorde herbeplanting. De Omgevingsverordening Overijssel kunt u vinden op onze website (www.overijssel.nl).

Overige bepalingen
Er kunnen ook nog andere wettelijke bepalingen van toepassing zijn, op grond waarvan mogelijk vergunningen of toestemmingen nodig zijn. Er kan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning nodig zijn in het kader van soortenbescherming of gebiedsbescherming. Dit is aan de orde als de werkzaamheden effect hebben op beschermde soorten of Natura 2000-gebieden. Ook kan een toestemming nodig zijn als de gronden onderdeel zijn van het NNN. Voor vragen of informatie over deze toetsing kunt u contact opnemen met team vergunningverlening via het Overijssel Loket, telefoonnummer 038 499 88 99.

Ook kunnen er gemeentelijke regels (bijvoorbeeld gemeentelijke verordeningen of omgevingsplan) van toepassing zijn, waardoor een gemeentelijke vergunning nodig is voor de werkzaamheden. Informatie hierover kunt u inwinnen bij de gemeente.

Deze opsomming is niet uitputtend.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op via de contactgegevens vermeld in het briefhoofd onder *Inlichtingen bij*. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z2024-00005256 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,

Procedurekamer Vergunningverlening
Eenheid Publieke Dienstverlening

Van: Procedurekamer <Proceduremedewerkers@overijssel.nl>
Verzonden: donderdag 22 augustus 2024 08:26
Aan: Gemeente Deventer (gemeente@deventer.nl)
Onderwerp: Afrondingsbrief gemeente - Melding Houtopstanden
Bijlagen: Geanonimiseerde Kapmelding met bijlagen (gebundeld).pdf

Geachte lezer,

Bijgaand doe ik u toekomen een afschrift van onze brief.
Ik verwijs u naar de inhoud hiervan.

Met vriendelijke groet,

Medewerker Procedure ondersteuning
Eenheid Publieke Dienstverlening

Provincie Overijssel | Postbus 10078 | 8000 GB Zwolle

Provincie Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Telefoon 038 499 88 99
Overijssel.nl
overijsselloket@overijssel.nl
KvK 51048329
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21

Gemeente Deventer
t.a.v. Burgemeester en Wethouders
Postbus 5000
7400 GC DEVENTER

Inlichtingen bij
Overijssel Loket
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: overijsselloket@overijssel.nl

Datum	Kenmerk	Zaaknummer	Pagina	Bijlagen	Uw brief	Uw kenmerk
22.08.2024	D2024-00038212	Z2024-00005256	**1** van **1**			

Onderwerp: Afrondingsbrief gemeente

Geachte Burgemeester en Wethouders,

Op 1 augustus 2024 ontvingen wij van Buro Hoogstraat B.V. een melding volgens de Omgevingswet voor het project 'Laanboomverjonging Oerdijk ' op de locatie Oerdijk Lettele, DVT00 E 3110. De melding betreft de activiteit 'vellen en beheren van houtopstanden'.

Volgens het meldingsformulier is de gemeente Deventer de eigenaar van de grond waarop de te vellen houtopstand is gelegen. Hierbij ontvangt u een afschrift van de melding en de ontvangstbevestiging aan de melder.

Heeft u vragen?
Neemt u dan gerust contact op via de contactgegevens vermeld in het briefhoofd onder *Inlichtingen bij*. Schrijft u ons een brief of e-mail? Behandel dan één onderwerp per brief of e-mail. Wilt u ook het zaaknummer Z2024-00005256 vermelden? Op die manier kunnen wij sneller op uw vraag of opmerking reageren.

Met vriendelijke groet,

Procedurekamer Vergunningverlening
Eenheid Publieke Dienstverlening