




PT. PLN (PERSERO)

(JAR) ANCAMAN KONDISI LINGKUNGAN : 5 TAHUNAN


| | | | |
|------------|--|--------------|--------------------------------------|
| UNIT | : UPT MAKASSAR | FORMULIR | : (JAR) ANCAMAN KONDISI LINGKUNGAN : |
| GI / GITET | : GI 150KV PAREPARE | PERIODE | : 5 TAHUNAN |
| PENGHANTAR | : TRS 150KV PPARE-SUPPA | DURASI | : 34.38 MENIT |
| NAMA BAY | : TOWER SUTT 150KV PPARE-SUPPA #0007 | TGL SINKRON | : 2026-01-23 14:58:25 |
| PETUGAS | : 9115495ZY Hardy Poerwanto As - JARGI_SPV | TGL INSPEKSI | : 2026-01-23 15:22:59 |

Lihat semua

ALIRAN SUNGAI


| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|-------------------|---|--|-------|---------|---|
| 1 | JARAK KAKI TOWER DENGAN BIBIR SUNGAI <i>(Mayor)</i> | - <input type="radio"/> 2-5 METER (50) - <input type="radio"/> 6-10 METER (13) - <input type="radio"/> 11-20 METER (8) - <input type="radio"/> 21-30 METER (6) - <input type="radio"/> 31-40 METER (4) - <input type="radio"/> < 2 METER (51) - <input checked="" type="radio"/> TIDAK ADA (0) | 0 | |  |
| 2 | POSISI SUNGAI <i>(Mayor)</i> | - <input type="radio"/> LUAR (10) - <input type="radio"/> LURUS (5) - <input type="radio"/> DALAM (1) - <input checked="" type="radio"/> TIDAK ADA (0) | 0 | |  |
| 3 | KECEPATAN ARUS SUNGAI (SUNGAI DENGAN LEBAR >10 METER) <i>(Mayor)</i> | - <input type="radio"/> CEPAT (> 1m/s) (5) - <input type="radio"/> SEDANG (0,5m/s - 1m/s) (3) - <input type="radio"/> LAMBAT (> 0,5m/s) (1) - <input checked="" type="radio"/> TIDAK ADA (0) | 0 | |  |
| 4 | LEBAR SUNGAI <i>(Mayor)</i> | - <input type="radio"/> >10 METER (13) - <input type="radio"/> 6-10 METER (10) - <input type="radio"/> 3-5 METER (3) - <input checked="" type="radio"/> TIDAK ADA (0) | 0 | |  |
| Nilai Sub Total : | | | | | |
| 0 | | | | | |

LERENG DAN TEBING

| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|----|---|--|-------|---|---|
| 1 | SUDUT KEMIRINGAN LERENG (A2) (Major) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> (A2) >60 DERAJAT (7) <input type="radio"/> (A2) >41-60 DERAJAT (5) <input type="radio"/> (A2) >21-40 DERAJAT (3) <input type="radio"/> (A2) >11-20 DERAJAT (1) <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <p>DOKUMENTASI (0) :</p>  | 7 | Sudut 90 galian C |  |
| 2 | KETINGGIAN TEHING (Y1) (Major) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> (Y1) >30 METER (7) <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <input type="radio"/> (Y1) 21-30 METER (5) <input type="radio"/> (Y1) 11-20 METER (3) <input checked="" type="radio"/> (Y1) 5-10 METER (1) <p>DOKUMENTASI TEMUAN (0) :</p>  | 1 | Ketinggian 6.6 meter dari leg B |  |
| 3 | JARAK KAKI TOWER DENGAN DASAR TEHING (X1) (Major) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> (X1) 1-10 METER (5) <input type="radio"/> (X1) 11-20 METER (4) <input type="radio"/> (X1) 21-30 METER (3) <input type="radio"/> (X1) 31-40 METER (2) <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <input type="radio"/> (X1) < 1 METER (6) <p>DOKUMENTASI TEMUAN (0) :</p>  | 5 | Jarak 2 meter dari leg B |  |
| 4 | JARAK KAKI TOWER DENGAN DASAR LERENG (X2) (Major) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> (X2) <1 METER (6) <input checked="" type="radio"/> (X2) 1-10 METER (5) <input type="radio"/> (X2) 11-20 METER (4) <input type="radio"/> (X2) 21-30 METER (3) <input type="radio"/> (X2) 31-40 METER (2) <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <p>DOKUMENTASI TEMUAN (0) :</p>  | 5 | Jarak 4 Meter dari leg A dan 6 meter dari leg D |  |

| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|-------------------|--------------------------------------|--|-------|-----------------------|---|
| 5 | KETINGGIAN LERENG (Y2) (Mayor) | <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> (Y2) > 21 - 30 METER (5) <input type="radio"/> (Y2) > 11 - 20 METER (3) <input type="radio"/> (Y2) > 5 - 10 METER (1) <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <input type="radio"/> (Y2) > 30 METER (7) <p>DOKUMENTASI TEMUAN (0) :</p>  | 5 | Ketinggian 21.5 meter |  |
| 6 | SUDUT KEMIRINGAN TEBING (A1) (Mayor) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> (A1) >60 DERAJAT (7) <input type="radio"/> (A1) >41-60 DERAJAT (5) <input checked="" type="radio"/> (A1) >21-40 DERAJAT (3) <input type="radio"/> (A1) >11-20 DERAJAT (1) <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <p>DOKUMENTASI TEMUAN (0) :</p>  | 3 | Sudut 30 |  |
| Nilai Sub Total : | | | | | 26 |

VEGETASI PENUTUP

| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|-------------------|--------------------------|--|-------|---------|---|
| 1 | VEGETASI PENUTUP (Mayor) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> TANAH GARAPAN BASAH (SAWAH) (5) <input type="radio"/> TANAH TERBUKA (4) <input type="radio"/> TANAH GARAPAN KERING (3) <input type="radio"/> PEPOHONAN KERAS (2) <input checked="" type="radio"/> RUMPUT ALANG-ALANG (1) | 1 | |  |
| Nilai Sub Total : | | | | | 1 |

TANAH DAN BATUAN

| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|-------------------|--------------------------|--|-------|---------|---|
| 1 | TANAH DAN BATUAN (Major) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> TANAH ORGANIK (GAMBUT) (16) <input type="radio"/> TANAH URUG (SIRTU) (15) <input type="radio"/> TANAH MERAH BERPASIR (13) <input type="radio"/> TANAH MERAH (LEMPUNG) (11) <input type="radio"/> TANAH BERKERIKIL (10) <input type="radio"/> TANAH BERBATU BERPASIR (8) <input checked="" type="radio"/> TANAH BERBATU (6) <input type="radio"/> BATUAN CAMPUR TANAH (5) <input type="radio"/> BATU KALI/CADAS (3) <input type="radio"/> GRANIT (1) | 6 | |  |
| Nilai Sub Total : | | | | | 6 |

GANGGUAN EKSTERNAL

| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|-------------------|----------------------------|--|-------|--------------------|--|
| 1 | GANGGUAN EKSTERNAL (Major) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <input type="radio"/> PENIMBUNAN SAMPAH (25) <input type="radio"/> BANGUNAN DI HALAMAN TOWER (20) <input checked="" type="radio"/> AKTIVITAS PENDUDUK / PIHKU LUAR DI HALAMAN TOWER (15) <p>DOKUMENTASI TEMUAN (0) :</p>  | 15 | Aktifitas galian C |  |
| Nilai Sub Total : | | | | | 15 |

JEJAK GANGGUAN

| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|----|------------------------|---|-------|---------|---|
| 1 | JEJAK GANGGUAN (Major) | <ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> GENANGAN AIR PERMANEN (BUKAN DESAIN TOWER) (10) <input type="radio"/> RETAKAN TERBUKA (10) <input type="radio"/> JEJAK EROSI RADIUS 7 METER DARI PONDASI (8) <input type="radio"/> TIDAK ADA (0) <input checked="" type="radio"/> JEJAK LONGSORAN RADIUS <7 METER DARI PONDASI (30) <input type="radio"/> MATA AIR RADIUS 7 METER DARI PONDASI (8) <input type="radio"/> GENANGAN AIR TEMPORER (5) <input type="radio"/> RETAKAN TERTUTUP (SELAIN SAWAH KERING) (5) <p>DOKUMENTASI TEMUAN (0) :</p>  | 30 | |  |
| | | | | | |

| NO | KOMPONEN | KONDISI | NILAI | CATATAN | PHOTO |
|----|----------|-------------------|-------|---------|-------|
| | | Nilai Sub Total : | 30 | | |
| | | Nilai Total : 78 | | | |

| | |
|----------|--|
| Approval | Pelaksana |
| (.....) | <input checked="" type="checkbox"/> (Hardy Poerwanto As) |

SUMBER:1.106 - 23-01-26 15:22:59:23-01-26 15:57:32 :MOBILE