

## **RELATÓRIO DE BUGS**

### LOCAL:

• Ambiente : <a href="http://testelayout.smserver.com.br/">http://testelayout.smserver.com.br/</a>

• Tela: Home

### **AMOSTRAS TESTADAS:**

• IPhone 5 SE

- IPhone 6/7/8
- IPhone 6/7/8 Plus
- IPhone X

# PRÉ-CONDIÇÕES:


Acessar o ambiente descrito;


### **CRITÉRIOS DE ACEITE:**


Mapeamento do modelo aprovado pelo cliente:

- 1. Plano de Fundo do cabeçalho;
- 2. Posicionamento dos elementos;
- 3. Banner principal do tipo slider;
- 4. Categoria descrita por imagem;
- 5. Vitrines descritas por tema;
- 6. Apresentação dos valores atuais e anteriores de cada produto;
- 7. Três banners no centro da página;
- 8. Posicionamento dos campos no rodapé;
- 9. Cor de plano de fundo do texto institucional;

- 10. Modelo dos menus Institucional e Central de Atendimento;
- 11. Ícones do Menu Segurança;
- 12. Redes Sociais;
- 13. Demais detalhes do rodapé.







## SITUAÇÃO ATUAL:

- Site não responsivo. Ao ocorrer uma alteração no tamanho da página, não houve adaptação do layout de acordo com a nova resolução. Não houve redimensionamento dos elementos contidos na tela.
- Cor do plano de fundo do cabeçalho e do texto institucional não coincidem com o apresentado no modelo aprovado.
- Categorias não são apresentadas por imagens, e sim somente por textos.
- Vitrines são apresentadas por numeração, e não por Tema como consta no modelo;
- Muitos produtos sequer apresentam valores anteriores. Os que apresentam não seguem o padrão descrito no modelo;
- Único banner apresentado é o que se encontra no topo da página.
  Segundo o modelo, deveria ser apresentado três banners no centro da página;
- Menu "Institucional", encontrado no rodapé, não segue o modelo aprovado. "Central de Atendimento" nem é exibido;

- Menu "Segurança" no rodapé em duplicidade;
- Imagens das redes sociais com cores e ícones diferentes do modelo aprovado;
- Dois ícones no rodapé não são exibidos. Um deles se encontra no menu
  "Segurança" e o outro abaixo das informações do cliente.

## **EVIDÊNCIAS**:

Registro dos testes – IPhones: validacao\_iphones.mp4

OBS: Arquivo se encontra na pasta "Evidências" desse reporte.